

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 157

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)

Zīmes tips: sr-042

Administratīvā adrese: _____,

Kuldīgas novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: Kuldīgas pilsēta, Aizputes iela Nr.18 ēkas Z sienā.

Īpašnieks: Fiziska persona.

Kontaktinformācija:

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 157:

5196 10(m)

5111 62(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +50(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 19.07.2017

Apsekotāja paraksts: _____