

## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

### Punkta nosaukums: 38

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)

Zīmes tips: sr-011

Administratīvā adrese: \_\_\_\_\_,

Kuldīgas novads

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Kuldīgas pilsēta, Ēdoles iela Nr.3 ēkas ZZA sienā.

**Īpašnieks:** Kopīpašums.

Kontaktinformācija:

### Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

### Veicamie darbi

☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

### Piezīmes

#### Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 38:**

2000 9(m)

9123 45(m)

**Citas piezīmes:**

### Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +60(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiepts

☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

### Abriss



### Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 20.07.2017

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_