



Baznīcas_1_62010230029004_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Baznīcas_1_62010230029004_fasade
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Bazniicas_1_62010230029004_durvis1
Sākotnējās (20.gs.1.cet., pēc 1913.g.)
durvis ar oriģinālo aprīkojumu.

datē- jums	celtniecība	20.gs.1.cet (pēc 1913.g.)
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi , koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi; JA fragmentāri
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	Ķieģeļi, J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN
	aprikojums	1S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griežti aizsegdēļ
detāļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 1

kadastrs	62010230029004
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
maza mēroga pagalma ēka; kontekstā ar apkārtējo apbūvi; nav pamanāma skata punktos no ielas

zudumi
Mainīts ailojums garenfasādēs (arī aizmūrētas ailas)

autentiskuma pakāpe	77%
apjoms -100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība -30 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – NAV %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
vēlams vienāda materiāla ķieģeļu pielietojums

primārās ricības
mūra remonts; jumta seguma remonts (iesp., arī zemseguma)

piezīmes