

datējums	celtniecība	1839.g.- 1870to g.sāk.
	pārbūves	20.gs.1.cet (pēc 1913.g.) piebūve pagalmā
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1
	vēsturiski	2, pārvietoti no citas ēkas
	pēc 20.gs.v.	1K; 4KN
	aprīkojums	1S un 2V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	fiksators
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2KN vārti; 1KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1MA
	pēc 20.gs.v.	1MAN
dekors	sākotnējs	ķieģeļu dzega
	vēsturisks	
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdāji; vārtu K apmales
detalās		-
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Baznīcas 1</b>

kadastrs	62010230029002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	5
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
apmierinoši iekļaujas apkārtējā apbūvē; Vienīgā ēka ielas frontē, līdz ar ko nav uztverama kā iekas frontes apbūves daļa

zudumi
sākotnējā funkcija – ugunsdzēsēju depo; slēgi; vārti un S ailojums

autentiskuma pakāpe	76%
apjoms -100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 85 %; dekors un detaļas – 90 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
kompleksa ēkas rekonstrukcija – atjaunot S ailojumu vai jaunajām ailām izbūvēt atbilstošas ķieģeļu pārsedes; nomainīt neatbilstošo būvgaldniecību

primārās ricības
deformāciju novēršana

piezīmes
2 logus neredz; mainīta fasāžu arhitektūra (ailojums)