



Bazniīcas_10_62010060061001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Bazniīcas_10_62010060061001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Bazniicas_10_62010060061001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Piebūve uzcelta 1986.gadā.



Bazniicas_10_62010060061001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Baznīcas_10_62010060061001_fragments1
1986.gada jumta izbūve, kas veidota pēc vēsturiskās parauga.

datē-jums	celtniecība	16.gs.?, 17.gs., baroks
	pārbūves	18.gs.; 20.gs.2.p. (1986.g. - atsegts pildrežģis, piebūve)
stāvu skaits		2; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		pildrežģis
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	pildrežģis (koks-ķieģeļi)
	zelmīgi	-
jumts	forma	pilns mansards; trīsslīpju piebūvei
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	4 (kopijas ?)
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA; guļšķautņi
	zelmīgi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	38K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	6K (1J virslogs); 1KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN; 1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2MA; 1M
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēļu dzegas, labotas
	pēc 20.gs.v.	K apmales; K griezti aizsegdēļi
detāļas		2 MET enkuri
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 10

kadastrs	62010060061001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	14.05.09

arhitektoniskā vērtība	2
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
Kontekstā ar apkārtnējo apbūvi. Arhitektoniski un telpiski nozīmīga ielas frontes apbūves daļa. Fokusējas vēsturiskos skata punktos un ir viena no Kuldīgas vecpilsētas apbūvi simbolizējošām celtnēm

zudumi
1839.-1870to g.sāk. piebūves pagalma pusē un ēkas galos

autentiskuma pakāpe	45%
apjoms - 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 15 %; dekors un detaļas –10 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
remontēt un apmest skursteņus

primārās rīcības
jumta seguma remonts

piezīmes
neatbilstoši K apmaļu profili