




FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

BAZNĪCAS IELA 15, 62010060002001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 13.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
	līdz 1797.g.				20.gs. sākums		
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti uz 20.gs. sāk. dēļu apšuvuma ielas un pagalma fasādēs.
					1.ks 4040Y20R		
piebūves fasāde					Skatīt pamatapj. toni.		Ks konstatēti uz 20.gs. sāk. piebūvju dēļu apšuvuma.
					1.ks 4040Y20R		
dekoratīvie elementi							Dēļu dzegai, koka starp- dzegai un apmalēm vēsturiskie ks nav saglabājušies.
cokols							Uz cokola apmetuma konstatētos ks nav iespējams piesaistīt kādam no apdares posmiem.
durvis							Vēsturiskās ārdurvis nav apsektas, tās nesen pārkrāsotas.
logi							Uz 19.gs. 2.puses logiem vēsturiskie ks nav saglabājušies.
slēgi							Ks konstatēti uz 19.gs. 3.cet. slēgiem pagalma fasādē.
			1.ks 4020Y10R		2.ks 7010Y30R		
piezīmes	Sākotnējā apdare nav apsekojama.	Pamatapj. apdare nav apsekojama.	Pamatapj. apdare nav apsekojama.	Pamatapj. apdare nav apsekojama.	Izveidota pašreizējā ēkas fasāde un piebuve.	Domājams, šajā posmā ēkas fas. nav pār- krāsota.	Ēka apsekota no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Baznīcas_15_62010060002001_fasade1

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Esošā fasāžu apdare izveidota 20.gs.sāk.



Baznīcas_15_62010060002001_fasade2

Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Esošā fasāžu apdare izveidota 20.gs.sāk.



Bazniicas_15_62010060002001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Bazniicas_15_62010060002001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Priekšplānā un labajā pusē esošās piebūves uzceltas 20.gs.sāk.



Baznīcas_15_62010060002001_fragments1
20.gs.sāk. izveidotās dzegas, fasāžu apdare un "aklais" logs.



Baznīcas_15_62010060002001_fragments2
20.gs.sāk. izveidotās fasāžu apdares fragments.



Bazniicas_15_62010060002001_dzega1
20.gs.sāk. dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.



Bazniicas_15_62010060002001_durvis1
20.gs.sāk. durvis ar oriģinālo aprīkojumu.
Virslōgs – 20.gs.2.puse.



Bazniicas_15_62010060002001_logs1
19.gs.2.puses logs. Vērtnes, iespējams, mainītas 20.gs.2.pusē.



Bazniicas_15_62010060002001_logs2
Divas 19.gs.beigu viras un viena 19.gs.1.puses vira.



Baznīcas_15_62010060002001_slegi1
Domājams, 19.gs.3.cet. Slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_15_62010060002001_slegi2
20.gs.sāk. durvju slēģi ar oriģinālajām virām.

datējums	celtniecība	līdz 1797.g.
	pārbūves	20.gs.sāk. (pašreizējā fasāde, piebūve)
stāvu skaits		1; pagrabs
Konstrukcija		koka
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koka
	zeldmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi; J vijņ.šiferis (piebūvei)
sienu apdare	pamati, cokols	VA, labots
	sienas	V dēji
	zeldmiņi	V dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 (19.gs.2.p.); 4 "aklie" logi
	pēc 20.gs.v.	3K
	aprīkojums	2V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2; 1 (durvju)
	pēc 20.gs.v.	3KN
	aprīkojums	3V
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	3 (1J virslogs)
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprīkojums	2V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K +MET N; 1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēju dzegas; K starpdzega, apmales; K griezti aizsegdēji
	pēc 20.gs.v.	dēju lizēna N
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 15

kadastrs	62010060002001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē
Kontekstā ar apkārtējo apbūvi. Iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā. Arhitektoniski interesants fasāžu risinājums, bet nav akcentēts stūra novietojums.

zudumi
slēgi

autentiskuma pakāpe	80%
Apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 40 %; apdare - 80%; dekors un detaļas -80%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt N slēgus un atjaunot, kur trūkst; nomainīt N lizēnas

primārās ricības
kompleks risinājums avārijas stāvokļa novēršanai

piezīmes
2 logus neredz; 20.gs.sāk. galvenajā fasādē bijuši skatlogi; abpusēji gropētie apšuvuma dēji - vienlaicīgi ar esošo zeldmiņa veidolu galv.fasādē un abām piebūvēm