



Baznīcas_21a_62010060076001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Baznīcas_21a_62010060076001_fasade2
Ēkas dienvidaustrumu fasāde.



Bazniicas_21a_62010060076001_fasade3
Ēkas austrumu stūris.

datējums	celtniecība	20.gs.b., jaunbūve uz 19.gs.b. cokolstāva
	pārbūves	-
stāvu skaits		1; pret upi 2
Konstrukcija		mūris, koks piebūvei
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	mūris, koks piebūvei
	zeldmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakst.; J vijņota gumija (piebūvei)
sienu apdare	pamati, cokols	JA; upes pusē cokolstāvā VA vai SA
	sienas	JA; J dēļi piebūvē
	zeldmiņi	J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3K; 5K pakešu
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1METN ar stikla bloku virslogu; 2KN; 1K
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN; 1K
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2M ar MET galiem
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	MA palodzes
detaljas		-
apkārtnes elementi		Aleksūpītes krastā

adrese
Baznīcas 21a

kadastrs	62010060076001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē
pagalma ēka ar vēsturiskai apbūves zonai stilistiski atbilstošu veidolu; labi iekļauja apkārtnē

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %
Apjoms - %; jumta forma - %; būvgaldniecība - %; apdare - %; dekors un detaļas - %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās ricības
-

piezīmes
Jaunbūve, būvēta uz sākotnējās koka ēkas cokolstāva; 1 logu neredz; ugunsgrēkā 2009.g.jūlijā izdegusi, saglabājušās tikai ārsienas