



Bazniicas_29_62010060006006_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem. Jumta izbūve izveidota 20.gs.2pusē.



Bazniicas_29_62010060006006_fasade2
Skats uz ēku no austrumiem. Jumta izbūve izveidota 20.gs.2pusē.



Baznīcas_29_62010060006006_fasade3
Skats uz ēku no rietumiem.

datējums	celtniecība	1813.-1829.g.
	pārbūves	20.gs.2.p.
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	mūris
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	J māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	JA; pret upi akmens
	sienas	JA
	zelmīņi	JA; ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	10KN; 15K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 B+akmens
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2MN (1 ar metāla cauruli)
dekors	sākotnējs	MA starpdzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēji
detaljas		3V MET enkuri; S mūra konsole labota
apkārtnes elementi		Alekšupītes krastā

adrese
Baznīcas 29

kadastrs	62010060006006
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	12.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē
pagalma ēka, būvēta Alekšupītes krastā; kontekstā ar apkārtnējo vidi; pašreiz labi eksponējas no Kalna ielas (likvidēta gruntsgabala apbūve) un redzama jumta izbūves stilistiskā neatbilstība

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	42%
Apjoms - 90 %; jumta forma - 70 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 20%; dekors un detaļas – 30%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
likvidēt jumta izbūves; apmest skursteņus un likvidēt MET cauruli; nomainīt durvis

primārās ricības
salabot caurumus jumtā; salabot skursteņus

piezīmes
sākotnēji saimniecības ēka, plata pārkare pret pagalmu; mainīts ailojums; upes pusē palielinātas logailas