

FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

BAZNĪCAS IELA 36, 620100220045001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 23.07.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1807.g.					
pamatapjoma fasāde							Visos ks pamatapjoma fasāde krāsota kaļķu baltā tonī.
		1.ks Kaļķu balts					
piebūves fasāde							Piebūves fasādes nav apsektas.
dekoratīvie elementi		Skatīt pamatapjoma fasādes toni.					M rusti, dzegas slēgakmeņi visos apdares posmos krāsoti fasādes tonī.
		1.ks Kaļķu balts					
cokols							Cokola apmetums labots, sākotn. un vēst. krāsojumi nav konstatēti
durvis							Uz vēst. durvīm konstat. 20.gs. 2.p. krāsojumi.
logi							Vēst. logi nav apsektajā zonā.
slēgi							
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas ēkas ielas fasādē. 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsektoto daļu.



Baznīcas\_36\_62010220045006\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Baznīcas\_36\_62010220045006\_fasade2  
Skats uz ēku no dienvidiem.



Bazniicas\_36\_62010220045006\_fasade3  
Skats uz ēkas ziemeļaustrumu fasādi.



Bazniicas\_36\_62010220045006\_fragments1  
Ziemeļaustrumu fasādes fragments ar sākotnējo  
...(1870to gadu sāk.-1879.g.) apdari un durvju slēgiem.



Bazniicas\_36\_62010220045006\_fragment2  
Sākotnējās (1870to gadu sāk.-1879.g.) apdares fragments.



Bazniicas\_36\_62010220045006\_fragment3  
Sākotnējās (1870to gadu sāk.-1879.g.) apdares fragments.



Bazniicas\_36\_62010220045006\_durvis1  
Sākotnējs (1870to gadu sāk.-1879.g.) durvju komplekts.



Bazniicas\_36\_62010220045006\_durvis2  
Sākotnējas (1870to gadu sāk.-1879.g.) durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas\_36\_62010220045006\_slegi1  
Sākotnējā (1870to gadu sāk.-1879.g.)  
apdare un slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas\_36\_62010220045006\_slegi2  
Sākotnējā (1870to gadu sāk.-1879.g.) slēģu vira.

datējums	celtniecība	1870to g.sāk. -1879.g., historisms
	pārbūves	-
stāvu skaits		1; pret upi 2; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens (pamati); ķieģeļi (cokolstāvs)
	sienas	koks; ķieģeļi
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi; 2 stikla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA, JA, praktiski zudis
	sienas	S dēļi (kā rusti)
	zeldmiņi	S dēļi (kā rusti)
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	5K; 7KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	4; 1 durvju
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	5S
ārdurvis	sākotnējas	1; 1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	3M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	rustus veidojoši dēļi; K pilastrī, sandriki, apmales, siluetgriezumi virs un zem ailām, dzegulji; dēļu dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		-
apkārtnes elementi		Ventas tilts; čuguna laterna

adrese
<b>Baznīcas 36</b>

kadastrs	62010220045006
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē
ēka izvietota uz iedibinātās būvlaides un labi iekļaujas apkārtējā apbūvē un ainavā; kopā ar tiltu un laternu – viens no simboliskajiem pilsētas skatiem

zudumi
slēgi; lievenis pret upi; jumtiņš virs durvīm galvenajā fasādē; 2 atikas izbūves galvenajā fasādē

autentiskuma pakāpe	81%
Apjoms - 90 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 30 %; apdare - 95%; dekors un detaļas -90%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu nomaiņa; atikas izbūvju atjaunošana

primārās ricības
avārijas stāvokļa novēršana

piezīmes
sākotnēji cokols apmests tikai ielas fasādē; 7 logus un 1 durvis neredz; nav apsekota pagalma fasāde;