



Jelgavas\_19\_62010230019002\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Jelgavas\_19\_62010230019002\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.

datējums	celtniecība	1930. gadi
	pārbūves	Paaugstināta; 20.gs.2.puse (lievenis, 2 piebūves)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģelis (paviršs mūrējums)
	zeldmiņi	ķieģelis (izbūvēts vēlāk)
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	Kvadrātveida šifera loksnes; skārds
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģelis
	zeldmiņi	ķieģelis
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	10 KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3 M
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		3 MET enkuri
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Jelgavas 19</b>

kadastrs	62010230019002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	5
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvīdē
pagalma ēka; kontekstā ar apkārtējo vēsturisko apbūvi

zudumi
domājams, koka zeldmiņi; ēka paaugstināta; logi paplašināti; paaugstinātas palodzes; mainīta funkcija

autentiskuma pakāpe	44%
apjoms - 70 %; jumta forma - 90 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 50 %; dekors un detaļas - 10%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
var apmest fasādes, lai estētizētu esošo nekvalitatīvo mūrējumu un materiāla atšķirības; vienādu lieveņu izveide; jumta materiāla maiņa

primārās ricības
mūra konstrukcijas plaisāšanas novēršana

piezīmes
domājams, būvēta kā saimniecības ēka