



Kaljkju_5_62010060012001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Kaljkju_5_62010060012001_fasade2
Skats uz ēku no austrumiem.



Kaljkju_5_62010060012001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Kaljkju_5_62010060012001_fragments1
Sākotnējs (1870to gadu sāk.-1879.g.) mezonīns ielas fasādē. Mezonīna apšuvums un dekoratīvā apdare – 20.gs.2.puse.



Kaljkju_5_62010060012001_fragments2

Sākotnēja (1870to gadu sāk.-1879.g.) dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.

datējums	celtniecība	1870.-1879.g.
	pārbūves	20.gs.2.p. kap. remonts
stāvu skaits		1,5; 2 pagalmā
Konstrukcija		koks
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens ?
	sienas	guļšķautņi
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	Trīsslīpju
	vēst. izbūves	2S mezonīni
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V māla dakst. (zem tiem skaidas)
sienu apdare	pamati, cokols	J fakturēts AN
	sienas	J dēļi; daļēji varbūt V dēļi
	zeldmiņi	J dēļi; daļēji varbūt V dēļi
	mezonīni	J dēļi; daļēji varbūt V dēļi
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4
	pēc 20.gs.v.	25KN
	aprīkojums	1V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2KN (1J virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K+MN
skursteņi	sākotnēji	1 M, bijis apmests
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2M
dekors	sākotnējs	dēļu dzegas fragmentāri; K pilastrī; kokā griezts aizsegdēlis
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales; K palodzes
detalās		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Kaļķu 5

kadastrs	62010060012001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	06.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
Ielas frontes apbūves daļa. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi.

zudumi
ēkas labajā pusē piebūve ar divslīpju jumtu, ieejas durvīm un logu; sēta (koka); slēgi; 1 logs

autentiskuma pakāpe	40%
apjoms - 70 %; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 10 %; apdare - 10 %; dekors un detaļas - 30 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
logu, durvju nomaiņa; apšuvumu dēļu sakārtošana (vienādas dimensijas); cokolam izveidot gludu apmetumu; kanalizācijas caurules likvidēšana ieejas fasādē; vēlama piebūves atjaunošana

primārās ricības
-

piezīmes
zudušai piebūvei bijis skaidu jumts