



Kalna_3_62010220033002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Kalna_3_62010220033002_fasade2
Skats uz ēku no rietumiem.



Kalna_3_62010220033002_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Kalna_3_62010220033002_logs1
Sākotnējs (20.gs.1.puse) logs ar
oriģinālo aprīkojumu.

datējums	celtniecība	20.gs.1.p.
	pārbūves	ieejas piebūve, iespējams, vēlāka
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		Mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	Mūris
	sienas	Ķieģelis
	zeldmiņi	Koks
jumts	forma	Divslīpju
	vēst. izbūves	mezonīns ķieģeļu – koka
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	J un VA; ķieģeļi
	zeldmiņi	J dēļi
	mezonīni	VA; J dēļi
logi	sākotnēji	4
	vēsturiski	
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprīkojums	4 S
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 K
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M, daļēji apmests
	pēc 20.gs.v.	
dekors	sākotnējs	M starpdzega, M palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		3 S MET enkuri
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 3

kadastrs	62010220033002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	09.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
Pagalma ēka. Labi iekļaujas apkārtējā vidē un gruntsgabala apbūvē

zudumi
?

autentiskuma pakāpe	68%
apjoms - 90 %; jumta forma - 95 %; būvgaldniecība - 60 %; apdare - 30 %; dekors un detaļas - %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

primārās rīcības
uzlikt vējdēļus

piezīmes
Iespējams, ķieģeļu fasādes sākotnēji nav apmestas. Apsēkotas 3 fasādes.