



Kalna_23_62010220029001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Kalna_23_62010220029001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Kalna_23_62010220029001_fasade3

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Otrais stāvs ielas un pagalma korpusam uzcelts 19.gs.beigās.



Kalna_23_62010220029001_fasade4

Ēkas austrumu fasādes fragments.



Kalna_23_62010220029001_dzega1
Sākotnējā (19.gs.vidus) dzega un aizsegdēlis.



Kalna_23_62010220029001_durvis1
Sākotnējās (19.gs.vidus) durvis.
Virslags – 20.gs.2.puse.



Kalna_23_62010220029001_logs1
19.gs.beigu logs ar oriģinālo
aprikojumu.















Kalna_23_62010220029001_jumts1
Sākotnēja (19.gs.vidus) jumta izbūve.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 19.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							Krāsu tonu hronoloģija vienāda ielas un pagalma fasādēs. Mūra palodzes un mūra dzegas krāsotas fasādes toni.
			1.ks 5005R80B	3.ks 1500N	4.ks Kaļķu balts	5.ks 1010Y20R	
piebūves fasāde				Skatīt pamatapjoma toni.	Skatīt pamatapjoma toni.	Skatīt pamatapjoma toni.	Piebūves fasādes 2.st. un pagalma fasādes 2.st.
				1.ks 1500N	2.ks Kaļķu balts	3.ks 1010Y20R	
dekoratīvie elementi							Dēļu dzega un aizsegdēlis.
			1.ks 4030B	3.ks 2010R90B	4.ks 1500N	5.ks Kaļķu balts	
cokols							Krāsu toni skatīti ielas fasādē.
			1.ks 7005R80B	3.ks 5005R80B	4.ks 3005R50B	5.ks 5005Y20R	
durvis							Durvis 20.gs.2.pusē remontētas. Vēsturiskie ks nav saglabājušies.
logi							Vēsturiskie ks nav saglabājušies.
slēģi							Slēģi ir zuduši.
piezīmes			2.ks ēka krāsota pelēka ar kirsu brūnu cokolu un zaļām detaļām.			Uz 5.ks krāsota kamuflāža.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datējums	celtniecība	1839.- 1870to g.sāk. (19.gs.vidus)
	pārbūves	19.gs.b. - 2.st.pagalmā
stāvu skaits		1, pagalmā 2; pagrabs;; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi, koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1S; 3V
	jaunas izbūves	2 (1V izbūve pārbūvēta platāka)
	materiāls	V māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA
	sienas	S, VA
	zeldmiņi	S, VA, V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5 (19.gs.b.); 2 aplodas
	pēc 20.gs.v.	26 K; 12 KN
	aprīkojums	5 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	daži slēgu fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	1 remontētas (J virslogs)
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	4 KN (1J virslogs)
	aprīkojums	1S; 1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 M; 2 MA
	pēc 20.gs.v.	
dekors	sākotnējs	K griezti aizsegdēļi; dēļu dzega; MA palodzes; starpdzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsargdēlis
detaljas		1 V MET restes
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 23

kadastrs	62010220029001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē
Ielas frontes apbūves ēka, kas labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi
Slēgi; 2 aizmūrēti logi; K veranda pag.fas.(20.gs.10-tie gadi); durvju dekorat. virslogs un rokturis; 2 nelielas V piebūves pagalmā; augsta sēta; 2 profilēti pakāpieni

autentiskuma pakāpe	66%
Apjoms - 90%; jumta forma – 80%; būvgaldniecība - 5%; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 75 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
jauno jumta izbūvju likvidācija; neatbilstošu logu un durvju nomaīņa

primārās ricības
novērst mūra deformācijas atejas bedres zonā

piezīmes
pussabrukusi noēja pagrabā; durvju komplekts – vietējas noz. Mākslas piemineklis; vēsturiski bijuši 4 MA skursteņi