



Kalna_27_62010220036001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Kalna_27_62010220036001_fasade2
Skats uz ēku no rietumiem.



Kalna_27_62010220036001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidiem.



Kalna_27_62010220036001_fragments1
Ziemeļrietumu fasādes fragments ar sākotnējo (19.gs.3.cet.) dekoratīvo apdari.

datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk.(19.gs.3.cet.), historisms
	pārbūves	20.gs.2.pusē (remonts)
stāvu skaits		2; pagalmā 1; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	mūris
	zeldmiņi	mūris
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	A
	sienas	A
	zeldmiņi	A
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	26 K, 7KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējais	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējais	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	2 MA
	vēsturiski	1M A ?
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	M dzega, sandriki; A logailu profilējums, MA palodzes ar dekorat. konsolēm; rīzalīta frontons ar dekoru
	vēsturisks	K griezti aizsargdēļi ?
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		dekorat. rozete gala fasādē pret upi (dekors no galv. Fasādes)
apkārtnes elementi		parks; ēka novietota pret tiltu

adrese
Kalna 27

kadastrs	62010220036001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē	
vietai arhitektoniski un telpiski piemērota ēka; fokusējas vēsturiski nozīmīgos skata punktos	

zudumi	
piebūve pret parku; K šķērskorpus ēkas galā (pret tiesu); S veranda pret upi; aizmūrētas dažas ailas; reljefais dekors virs un zem 2.stāva logailām; slēgi 1. st. logiem; mainīta atsevišķu ailu funkcija	

autentiskuma pakāpe	55%
Apjoms -50%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 0%; apdare - ? %; dekors un detaļas – 70 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; vēlams atjaunot piebūvi – koka verandu pret upi	

primārās rīcības	
-	

piezīmes	
oriģinālā apmetuma esamība nav pārbaudīta, domājams, apmetums ir saglabājies; N koka logiem nav spraišļi apakšējās vērtnēs; gala fasādē saskatāms V "aklā" loga krāsojums	