



Liepājas_8_62010230035001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Liepājas_8_62010230035001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Liepājas_8_62010230035001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Liepājas_8_62010230035001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Liepājas_8_62010230035001_fasade5
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Liepājas_8_62010230035001_fragments1
Sākotnējās (1913.g.) jumta izbūves ar oriģinālajiem logiem. Sākotnējs skārda segums.



Liepaažas_8_62010230035001_balkons1
Sāktņējas (1913.g.) balkona margas. Balkona pamatne, domājams, pārbetonēta.



Liepaažas_8_62010230035001_durvis1
Sākotņējs (1913.g.) durvju komplekts
un metālkaluma reste.



Liepaajas_8_62010230035001_logs1
Sākotnējs (1913.g.) logs.



Liepaajas_8_62010230035001_logs2
Sākotnējs (1913.g.) skatlogs ar
durvīm. Durvju vērtne un loga apakšējās
vērtnes – 20.gs.2.puse. Augšējām
vērtnēm zuduši spraišļi.



Liepaajas_8_62010230035001_logs3
Sākotnējs (1913.g.) logs ar oriģinālo
aprīkojumu pagalma fasādē.