



Policijas_8_62010060070001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Policijas_8_62010060070001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Priekšplānā redzama 19.gs.3.cet. Piebūve ēkas galā.



Policijas_8_62010060070001_fasade3

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Priekšplānā redzama 19.gs.3.cet. piebūve ēkas galā.



Policijas_8_62010060070001_fasade4

Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Zudusi vēsturiska veranda un mezonīns, tā vietā 20.gs.2.pusē izveidota jumta izbūve.



Policijas_8_62010060070001_fragments1

Dienvidu fasādes fragments ar 19.gs.3.cet. mūra dzegām un aplodu ar metāla restēm.



Policijas_8_62010060070001_dzega1

19.gs.3.cet. mūra dzega un vēsturisks kokā griezts aizsegdēlis.



Policijas_8_62010060070001_durvis1
Durvis ar virslogu (19.gs.b.). Virslogam
sekundārs spraislis.



Policijas_8_62010060070001_logs1
19.gs.3.cet. logs un mūra palodze.
Apakšējās vērtnes sekundāras.



Policijas_8_62010060070001_logs2
19.gs.3.cet. loga aprikojums.