

datējums	celtniecība	20.gs.sāk., līdz 1913.g.
	pārbūves	20.gs.2.p. (piebūve)
stāvu skaits		1
konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi; J šiferis (piebūvei)
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	V dēļi trinīti
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	2S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN
	aprīkojums	1S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	1M – MET naseg.
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	dēļu dzega, ķieģeļu palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Policijas 10a

kadastrs	62010060049001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
Izcila saimniecības ēka pagalmā un vēsturiskā gruntsgabala apbūves piemērs. Kontekstā ar vēsturisko apbūvi.

zudumi
?

autentiskuma pakāpe	91%
apjoms - 85 %; jumta forma - 90 %; būvgaldniecība - 100 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas – NAV %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai nojaukt 20.gs.2p. piebūvi

primārās rīcības salabot jumta segumu

piezīmes ja nebūtu piebūve, būtu saglabājusies 100%; saimniecības ēka – bij. "vešūzis"
--



Policijas_10a_62010060049001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Policijas_10a_62010060049001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Priekšplānā 20.gs.2.puses piebūve.



Policijas_10a_62010060049001_durvis1
Sākotnējās (20.gs.sāk.) durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Policijas_10a_62010060049001_logs1
Sākotnējais (20.gs.sāk.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.