

datē-jums	celtniecība	20.gs.sāk. (līdz 1913.g.)
	pārbūves	20.gs.2.p.piebūve
stāvu skaits		1; piebūvei 2 (izbūvēts jumts)
konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1S
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V māla dakstiņi; skārds
sienu apdare	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	6KN; 3K
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN
	aprikojums	-
skurstepi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2M
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
dekors	sākotnējs	ķieģeļu dzega; apdarē izmantoti 2 krāsu ķieģeļi
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		viru kāši – vārtiem starp ielas māju
apkārtnes elementi		-

adrese
Policijas 12

kadastrs	62010060050002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
Labi iekļaujas vēsturiskajā apbūvē. Ielas frontes apbūve

zudumi
ielas un pagalma fasādes sākotnējais ailojums

autentiskuma pakāpe	70%
apjoms - 90 %; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas – 90 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
ielas fasādes ailojuma atjaunošana; neatbilstošo logu nomaiņa

primārās rīcības
-

piezīmes
-



Policijas_12_62010060050002_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Redzama 20.gs.2.puses jumta izbūve.



Policijas_12_62010060050002_fasade2
Ēkas ziemeļu fasāde.



Policijas_12_62010060050002_fasade3

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Redzama sākotnējā jumta izbūve un 20.gs.2.puses piebūve.