datē-jums	celtniecība	1839.-1870to sāk. (19.gs.vidus)
	pārbūves	20.gs.2.p.(piebūve) 20.gs.sāk. – apmet
stāvu skaits		1, pret upi 2
Konstrukcija		koks
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	koks
	zelmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J viļņotais šīferis (iela); J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA, daļēji zudis
	sienas	V apmetums (20.gs.sāk.); J dēļi (pagalmā un piebūve)
	zelmiņi	J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	4 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	7KN; 9K
	aprīkojums	4S
slēģi	sākotnēji	3
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1
	aprīkojums	3S
ārdurvis	sākotnējas	1(S virslogs)
	vēsturiskas	1(19.gs.pēd.cet., sākotnēji iekšdurvis)
	pēc 20.gs.v.	2KN; 1K vārti
	aprīkojums	1S viras
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	4K logu apmales; 1K durvju apmale; dēļu dzega
	vēsturisks	A lizēnas
	pēc 20.gs.v.	8K logu apmales
detaļas		-
apkārtnes elementi		skats uz upi

adrese

Upes 5

kadastrs	62010060011001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē

Ielas frontes apbūves daļa. Kontekstā ar vēsturisko apbūvi

zudumi

Galveno ārdurvju virslogam zuduši spraišļi; gala fasādē mainīts ailojums

autentiskuma pakāpe	62%

apjoms - 80 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 30 %; apdare - 50 %; dekors un detaļas – 50 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

jumta seguma nomaiņa ielas pusē

primārās rīcības

jumta remonts

piezīmes

ļoti uzaudzis ielas līmenis, būtu nepieciešama tehniskā stāvokļa apsekošana, spriežot pēc pagalma; vēsturiskajam veidolam ir atbilstoša ielas un viena gala fasāde; 1 logu neredz; durvju kompl.-viet. noz. mākslas piem.(19.gs.v.)



Upes_5_62010060011001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Upes_5_62010060011001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Upes_5_62010060011001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem. Piebūve uzcelta 20.gs.2.pusē.



Upes_5_62010060011001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Kreisajā pusē piebūve, kas uzcelta 20.gs.2.pusē.



Upes_5_62010060011001_durvis1
Sākotnējās (19.gs.vidus) durvis ar virslogu un apmalēm. Virslogam zuduši spraišļi.



Upes_5_62010060011001_durvis2
19.gs.pēd.cet. iekšdurvis, kas apliktas "ar kājām gaisā" un šobrīd tiek izmantotas kā ārdurvis.



Upes_5_62010060011001_logs1
Sākotnēja (19.gs.vidus) loga aploda un loga aprīkojums. Vērtnes izgatavotas 20.gs.2.pusē, domājams, kā sākotnējo logu kopijas.



Upes_5_62010060011001_slegi1
Sākotnēji (19.gs.vidus) slēģi ar oriģinālo aprīkojumu un apmales.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

UPES IELA 5, 62010060011001
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 07.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			19.gs. vidus				
pamatapjoma fasāde			Domājams, sākotnēji nav bijusi krāsota.				Ks konstatēti Upes ielas fasādē uz 20.gs. sāk. apmetuma.
					1.ks Kaļķu balts	2.ks Kaļķu balts	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Lizēnas pamatapjoma gala fasādēs nav akcentētas.
cokols							Vēsturiskais apmetums daļēji zudis. Vēsturiskais krāsojums nav konstatēts.
durvis							Uz pamatapjoma galvenās fasādes sākotnējām ārdurvīm vēsturiskie krāsojumi nav konstatēti. Saglabājušies 20.gs.2.p. krāsojumi.
logi							Uz pamatapjoma galvenās fasādes sākotnējām logu aplodām vēsturiskie krāsojumi nav konstatēti. Saglabājušies 20.gs.2.p. krāsojumi.
slēģi							Uz pamatapjoma galvenās fasādes sākotnējiem slēģiem vēsturiskie krāsojumi nav konstatēti. Saglabājušies 20.gs.2.p. krāsojumi.
piezīmes					20.gs. sāk. apmesta.		Kontrolzondāžas veiktas visās pamat– apjoma fas.1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.