
FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

RUMBAS IELA 3/5, 62010220066001
adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 26.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			19.gs.3.cet.		20.gs.sāk.	Pēc 1913.g.	
pamatapjoma fasāde			Nekrāsots kieģeļu mūris.	Nekrāsots kieģeļu mūris.			Krāsojums skatīts galvenajā ēkas fasādē.
					1.ks 0502Y	2.ks 0603R80B	
piebūves fasāde							Koka verandas krāsojuma shēmu skatīt zīmējumā. veranda restaurēta 20.gs.80.gados. →
						1.ks polihroms krāsojums.	
dekorativie elementi					Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Krāsojums konstatēts uz logu sandrikiem un jumta dzegas.
					1.ks 0502Y	2.ks 0603R80B	
cokols							Ielas fasādē mainīts cokola apmetums.
durvis							Krāsojuma zondāžas veiktas durvīm un durvju aplodai.
			1.ks āderēj. F:4020Y30R Dz:6030Y20R	2.ks 4030Y30R	3.ks 2010B30G	4.ks 5030Y50R	
logi			Sākotnējais logu tonis nav saglabājies.				Krāsojums fiksēts ielas fasādē.
				1.ks 7000N	2.ks 1510R90B	3.ks Balts	
slēģi				Skatīt logu toni.	Skatīt logu toni.		Krāsojums fiksēts ielas fasādē uz slēģiem aizvērtā stāvoklī.
			1.ks 3040Y20R	2.ks 7000N	3.ks 1510R90B	4.ks 4010G90Y	
logu koka pārsedzes.							Krāsojums fiksēts ielas fasādē.
			1.ks 1020R80B	2.ks Kaļķu balts			
piezīmes			Ēka neapmesta. Krāsojums uz logu koka pārsedzes un slēģiem.	Ēka neapmesta. Krāsojums uz logu koka pārsedzes un slēģiem.	Ēka daļēji apmesta, ielas fas. krāsota. Mūra piebūve, sānu un pagalma fasādes. nekrāsotas.		Kontrolzondāžas veiktas 1. stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

KONSTRUKCIJAS NAV PIEEJAMAS APSEKOŠANAI



5040R80B

5030Y50R