datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.sāk. (Rumbas 5, apmetums); 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) veranda, atejas piebūve
stāvu skaits		1, pret pagalmu 2
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi; akmens
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1 (labota vai kopija)
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA ielas fasāde; akmens, ķieģeļi
	sienas	VA, daļēji zudis; ķieģeļi
	zelmiņi	VA; ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	12; 1 aploda
	vēsturiski	4; 1 aploda; visi verandas logi
	pēc 20.gs.v.	14 KN; 9 K
	aprīkojums	12 S; 4 V
slēģi	sākotnēji	4
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	4 S; viru kāši, fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	3 (2 S virslogi)
	vēsturiskas	3
	pēc 20.gs.v.	3 KN (1 J virslogs)
	aprīkojums	2 S; 3 V
kāpnes	sākotnējas	1 B; 1 granīta ar JBN
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 K
skursteņi	sākotnēji	2 M
	vēsturiski	1M ar MET galu; 1 (labots)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	M starpdzegas, dzegas
	vēsturisks	K starpdzega; griezti siju un spāru gali; K griezti aizsegdēļi; fasetēti statņi verandai; MA dzegas, starpdzegas, palodzes, A profilēti [illegible]
	pēc 20.gs.v.	-
detaļas		MET karogkāta turētājs; S vārtu viru kāši; 2 S MET enkuri; jauns balkons pie verandas
apkārtnes elementi		bruģēta iela

adrese

Rumbas 3/5

62010220065001

kadastrs	62010220066001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	27.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē

ielas frontes apbūves ēka; fokusējas simboliskā Rumbas ielas skata perspektīvā; ļoti labi iekļaujas apkārtējā apbūvē

zudumi

Slēģi; vairāki aizmūrēti logi; vaļējas koka kāpnes pie verandas (galā); vēsturiskā jumta izbūve galv. fasādes vidus daļā; 1V durvis

autentiskuma pakāpe	77%

Apjoms - 90 %; jumta forma – 85 %; būvgaldniecība - 40 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 90 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

neatbilstošo logu nomaiņa; jumta izbūves likvidēšana; slēģu atjaunošana

primārās rīcības

remonts ēkas Nr.3 piebūvei; konstrukciju deformācijas novēršana; apmetuma atjaunošana gala fasādē

piezīmes

ēka inventarizēta kā viens objekts (pēc celtnes arhitektoniskā risinājuma); 2 logailām zem apmetuma konstatētas krāsotas koka pārsedzes; 2 durvju komplekti – viet. nozīmes mākslas piemineklis (19.gs.v.)



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem. Priekšplānā 20.gs.sāk. uzceltā Rumbas iela 5 ar oriģinālo apmetuma apdari.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_fasade2
Skats uz ēku no rietumiem. Priekšplānā sākotnējā (19.gs.3.cet.) ēka, kurai 20.gs.sāk. izveidota apmetuma apdare. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidiem.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_fasade5
Skats uz Rumbas 5 pagalma fasādi. 2.stāvā 20.gs.sāk. logi ar oriģinālo aprīkojumu.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_fragments1
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) veranda.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_fragments2
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) verandas fragments.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_fragments3
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) verandas fragments.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_
durvis1
Sākotnējo (19.gs.3.cet.) durvju komplekts
ar oriģinālo aprīkojumu.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_durvis2
20.gs.sāk. durvju komplekts. Virslogs atkārtoti izmantots no vecākām durvīm.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_durvis3
Vēsturiskas durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_durvis4
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_logs1
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_logs2
Sākotnēja (19.gs.3.cet.) loga vira un slēģu viras kāsis.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_logs3
Vēsturisks logs ar 19.gs.3.cet. un 19.gs.beigu aprīkojumu.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_logs4
Vēsturisks logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_slegi1
Sākotnēji (19.gs.3.cet.) slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.



Rumbas_3_5_62010220066001_0065001_detala1
Vēsturiski betona pakāpieni.


FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

RUMBAS IELA 3/5, 62010220066001
adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 26.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			19.gs.3.cet.		20.gs.sāk.	Pēc 1913.g.	
pamatapjoma fasāde			Nekrāsots kieģeļu mūris.	Nekrāsots kieģeļu mūris.			Krāsojums skatīts galvenajā ēkas fasādē.
					1.ks 0502Y	2.ks 0603R80B	
piebūves fasāde							Koka verandas krāsojuma shēmu skatīt zīmējumā. veranda restaurēta 20.gs.80.gados. →
						1.ks polihroms krāsojums.	
dekorativie elementi					Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Krāsojums konstatēts uz logu sandrikiem un jumta dzegas.
					1.ks 0502Y	2.ks 0603R80B	
cokols							Ielas fasādē mainīts cokola apmetums.
durvis							Krāsojuma zondāžas veiktas durvīm un durvju aplodai.
			1.ks āderēj. F:4020Y30R Dz:6030Y20R	2.ks 4030Y30R	3.ks 2010B30G	4.ks 5030Y50R	
logi			Sākotnējais logu tonis nav saglabājies.				Krāsojums fiksēts ielas fasādē.
				1.ks 7000N	2.ks 1510R90B	3.ks Balts	
slēģi				Skatīt logu toni.	Skatīt logu toni.		Krāsojums fiksēts ielas fasādē uz slēģiem aizvērtā stāvoklī.
			1.ks 3040Y20R	2.ks 7000N	3.ks 1510R90B	4.ks 4010G90Y	
logu koka pārsedzes.							Krāsojums fiksēts ielas fasādē.
			1.ks 1020R80B	2.ks Kaļķu balts			
piezīmes			Ēka neapmesta. Krāsojums uz logu koka pārsedzes un slēģiem.	Ēka neapmesta. Krāsojums uz logu koka pārsedzes un slēģiem.	Ēka daļēji apmesta, ielas fas. krāsota. Mūra piebūve, sānu un pagalma fasādes. nekrāsotas.		Kontrolzondāžas veiktas 1. stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

KONSTRUKCIJAS NAV PIEEJAMAS APSEKOŠANAI



5040R80B

5030Y50R