datē-jums	celtniecība	19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.
	pārbūves	1958.g. kap. Remonts; 20.gs.2.p.izbūvēti bēniņi
stāvu skaits		1; pagalmā 2; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	guļšķautņi
	zelmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	3 (pēc 1949.g.)
	materiāls	V māla dakst., izbūvēm J viļņoaits šīferis
sienu apdare	pamati, cokols	S apmet (tikpat kā zudis)
	sienas	guļšķautņi
	zelmiņi	S dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	7
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	17KN; 6K
	aprīkojums	7S
slēģi	sākotnēji	9
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	9S
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	- (bijuši 3M)
	vēsturiski	1M
	pēc 20.gs.v.	1M
dekors	sākotnējs	dēļu dzegas ar konsolēm; kokā griezti aizsegdēļi; K sandriki, logu apmales
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales; K durvju apmale
detaļas		1V MET loga reste
apkārtnes elementi		-

adrese
Upes 7

kadastrs	62010060011007
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē
Ielas frontes apbūves daļa. Kontekstā ar vēsturisko apbūvi

zudumi
2 V piebūves pagalma fasādē; pagalma fasādē mainīts ailojums; koka sēta

autentiskuma pakāpe	63%
apjoms - 70 %; jumta forma – 50 %; būvgaldniecība - 35 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 80 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
izveidot simetrisku ailojumu gala fasādes zelminī; nojaukt neatbilstošās jumta izbūves (vismaz ielas fasādē); sakārtot pagalma fasādes ailojumu; nomainīt neatbilstošos logus, durvis

primārās rīcības
kompleks risinājums avārijas stāvokļa novēršanai

piezīmes
2 logus neredz; ēka, iespējams, būvēta uz vecākiem pamatiem ??



Upes_7_62010060011007_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem. Jumta izbūve izveidota 20.gs.2.pusē.



Upes_7_62010060011007_fasade2
Skats uz ēkas riemeļrietumu fasādi no rietumiem.



Upes_7_62010060011007_fasade3
Ēkas ziemeļaustrumu fasāde. Jumta izbūves izveidotas 20.gs.2.pusē.



Upes_7_62010060011007_fragments1
Galvenās fasādes sākotnējā (19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.) dzega un dekoratīvā apdare.



Upes_7_62010060011007_dzega1
Pagalma fasādes sākotnējā (19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.) dzega un kokā griezts aizsegdēlis.



Upes_7_62010060011007_logs1
Sākotnējais (19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.) logs ar oriģinālo aprīkojumu, logailas apdare un slēģi.



Upes_7_62010060011007_logs2
Sākotnējais (19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.) cokolstāva logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Upes_7_62010060011007_slegi1
Sākotnējie (19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.) slēģi ar oriģinālo aprīkojumu un logailas apdare.


FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

UPES IELA 7, 62010060011007
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 12.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
				Pēc 1879.g.			
pamatapjoma fasāde				1.ks 6030Y60R	2.ks 7020Y80R	4.ks 7005G20Y	Ks konstatēti ielas fasādē.
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi				Skatīt pamatapj. fasādes toni 1.ks 6030Y60R	2.ks 1040Y20R	Skatīt pamatapj. fasādes toni 4.ks 7005G20Y	1.ks visi dek.elem. monohromi. 2.ks akcentēta dzega. 4.ks dek. elem. krāsoti monohromi.
cokols							Sākotnējais apmetums tikpat kā zudis. Uz pamatapjoma pagalma fasādes cokola konstat. 2 krāsojuma slāņi bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
durvis							Durvis pēc 20.gs. vidus.
logi				1.ks 2502R	2.ks 1010Y10R	4.ks 1002G	Ks konstatēti uz galvenās fasādes logu aplodām.
slēģi aizvērtā stāv.				Skatīt pamatapj. fasādes toni. 1.ks 6030Y60R	Skatīt pamatapj. fasādes toni. 2.ks 7020Y80R	Skatīt pamatapj. toni. 4.ks 7005G20Y	Ks konstatēti galvenās fasādes sākotnējiem slēģiem.
slēģi atvērtā stāv.				Krāsojums nav saglabājies.	Krāsojums nav saglabājies.	Skatīt krāsojumu shēmu. 1.ks	Ks konstatēts galvenās fasādes sākotnējiem slēģiem.
piezīmes					3.ks fasādē krāsota gaiši brūnganzaļa ar oranžīgi brūniem dek. elem., dzeltenīgiem logiem, slēģu krāsojums nav sagl.		Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

Slēģu krāsojuma shēma (atvērtā stāvoklī).



KRĀSU TONI

8505G80Y

7010G70Y

3010G90Y