
FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

VENTSPILS IELA 9, 62010050054001
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 06.05.2009
inventarizators, datums

	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
datējums			1839.– 1870.tie		20.gs. 20./30.g.		
pamatapjoma fasāde					Vēst. fotoattēlā redzams 20.gs.20./30.g.fasādes krāsojums. Skat.shēmu.		Ks konstatēti ielas fasādē uz sākotnējā apmetuma.
			1.ks 0520Y30R	2.ks 1015Y40R	4.ks 2030Y30R	5.ks Kaļķu balts	
piebūves fasāde					Skatīt pamatapj. toni.	Šajā periodā nav krāsota.	Ks konstatēts sānu fasādē pret ēku Venspils ielā 11 uz vēsturiskā apmetuma.
					1.ks 2030Y30R		
dekoratīvie elementi			Skatīt pamatapj. toni.		Skatīt shēmu.		Ks konstatēti uz mūra starpdzegas, mūra līzēnām, mūra palodzēm, apmetuma līzēnām, ēkas ielas fasādē. Uz dēļu dzegas konstatēti 2ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares sl.
			1.ks 0520Y30R	2.ks Kaļķu balts	4.ks Kaļķu balts	5.ks 1502R50B	
cokols							Pamatapjoma galvenās fasādes cokols labots. Vēsturiskie krāsojumi nav konstatēti.
durvis							Durvis pēc 20.gs.vidus.
logi							Vēsturiskie logi apsekotajā zonā (1.stāvā) nav saglabājušies.
slēģi							Slēģi nav saglabājušies. 20.gs. 20./30.g. fotoattēlā uz slēģiem redzams rāmja krāsojums.
piezīmes	Koka pamatapj. nav iespējams apsekot.	Koka pamatapj. nav iespējams apsekot.	Pamatapj. pagarina un apmet.		3.ks pamatapjoms un dekoratīvie elementi krāsoti kaļķu balti.	Uz 5.ks konstatēts kamuflāžas krāsojums.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas ielas fasādēs 1.stāva līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

PAMATAPJOMA IELAS FASĀDES 20.GS.20./30.G. KRĀSOJUMU SHĒMA



COKOLA KS NAV SAGLABĀJUŠIES VĒSTURISKAJOS FOTOATTĒLOS TUMŠĀKS PAR FASĀDI

2030Y30R

KALĶU BALTS