datējums	celtniecība	18.gs.(līdz 1797.g.)
	pārbūves	1839.-1870to g.sāk. (mezonīns, 1.st.mūris un pagarināta); 20.gs.sāk. (piebūve); 20.gs.2.p. - kapitālais remonts
stāvu skaits		1 pret ielu; 2 pagalmā un piebūve
Konstrukcija		Mūris daļā 1.st.; guļbūve; statņu būve (piebūve)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	Mūris daļā 1.st.; koks – 1.st. sākotnējā apjoma galos; 2.stāvs
	zelmiņi	koka; mezonīns – koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi; J māla dakstiņi; skārds
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	VA, labots; J 1962.g. apmetums piebūvē un pagalma fasādē
	zelmiņi	VA
	mezonīni	VA (1839.-1870to g.sāk.)
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3
	pēc 20.gs.v.	52KN; 8K; 3PL
	aprīkojums	2V
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3KN (1J virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4M
	pēc 20.gs.v.	2M
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	mūra starpdzega; dēļu dzega; mūra lizēnas; mūra palodzes; apmetuma lizēnas
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales
detaļas		
apkārtnes elementi		

adrese

Ventspils 9

kadastrs	62010050054001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē

Ventspils ielas frontes apbūves ēka, kas darbojas kā Policijas ielas perspektīvā skatu punkta noslēgums. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi.

zudumi

Slēģi; 2 verandas pagalma fasādē; S ārdurvis ar virslogu; vēsturiskās pagalma piebūves; vārti ēkas kreisajā pusē; granīta pakāpiens galvenajā fasādē

autentiskuma pakāpe	65%

apjoms - 80 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība -5 %; apdare – 80 %; dekors un detaļas -60 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

stilistiski piemērotu logu, durvju un dakstiņu jumta seguma atjaunošana visai ēkai

primārās rīcības

piezīmes

Ielas fasādei vēsturisks veidols



Ventspils_9_62010050054001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Mezonīns izveidots no 1839.-1870to gadu sākumam. Piebūve kreisajā pusē uzcelta 20.gs.sāk.



Ventspils_9_62010050054001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Priekšplānā esošais ēkas gals pagarināts un mezonīns izveidots no 1839.-1870to gadu sākumam.



Ventspils_9_62010050054001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Priekšplānā esošais ēkas gals pagarināts un mezonīns izveidots no 1839.-1870to gadu sākumam. Domājams, frontons mezonīnam nojaukts 20.gs.sāk.



Ventspils_9_62010050054001_fasade4
Skats uz 20.gs.sāk. celto un 20.gs.2.pusē pārbūvēto piebūvi no ziemeļaustrumiem.



Ventspils_9_62010050054001_fasade5
Skats uz 20.gs.sāk. celto un 20.gs.2.pusē pārbūvēto piebūvi no ziemeļrietumiem.



Ventspils_9_62010050054001_fragments1
Galvenās fasādes frontona fragments ar oriģinālajām dzegām un logu (1839.-1870to gadu sāk.).



Ventspils_9_62010050054001_dzega1
1839.-1870to gadu sākuma dēļu dzegas.



Ventspils_9_62010050054001_logs1
1839.-1870to gadu sākuma logs ar oriģinālo aprīkojumu.


FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

VENTSPILS IELA 9, 62010050054001
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 06.05.2009
inventarizators, datums

	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
datējums			1839.– 1870.tie		20.gs. 20./30.g.		
pamatapjoma fasāde					Vēst. fotoattēlā redzams 20.gs.20./30.g.fasādes krāsojums. Skat.shēmu.		Ks konstatēti ielas fasādē uz sākotnējā apmetuma.
			1.ks 0520Y30R	2.ks 1015Y40R	4.ks 2030Y30R	5.ks Kaļķu balts	
piebūves fasāde					Skatīt pamatapj. toni.	Šajā periodā nav krāsota.	Ks konstatēts sānu fasādē pret ēku Venspils ielā 11 uz vēsturiskā apmetuma.
					1.ks 2030Y30R		
dekoratīvie elementi			Skatīt pamatapj. toni.		Skatīt shēmu.		Ks konstatēti uz mūra starpdzegas, mūra līzēnām, mūra palodzēm, apmetuma līzēnām, ēkas ielas fasādē. Uz dēļu dzegas konstatēti 2ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares sl.
			1.ks 0520Y30R	2.ks Kaļķu balts	4.ks Kaļķu balts	5.ks 1502R50B	
cokols							Pamatapjoma galvenās fasādes cokols labots. Vēsturiskie krāsojumi nav konstatēti.
durvis							Durvis pēc 20.gs.vidus.
logi							Vēsturiskie logi apsekotajā zonā (1.stāvā) nav saglabājušies.
slēģi							Slēģi nav saglabājušies. 20.gs. 20./30.g. fotoattēlā uz slēģiem redzams rāmja krāsojums.
piezīmes	Koka pamatapj. nav iespējams apsekot.	Koka pamatapj. nav iespējams apsekot.	Pamatapj. pagarina un apmet.		3.ks pamatapjoms un dekoratīvie elementi krāsoti kaļķu balti.	Uz 5.ks konstatēts kamuflāžas krāsojums.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas ielas fasādēs 1.stāva līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

PAMATAPJOMA IELAS FASĀDES 20.GS.20./30.G. KRĀSOJUMU SHĒMA



COKOLA KS NAV SAGLABĀJUŠIES VĒSTURISKAJOS FOTOATTĒLOS TUMŠĀKS PAR FASĀDI

2030Y30R

KALĶU BALTS