

## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

### Punkta nosaukums: 2104

Punkta veids: grunts zīme (gr)

Zīmes tips: g1-087av

Administratīvā adrese: \_\_\_\_\_,

Kuldīgas novads

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Kuldīgas pilsēta, iepretim Skrundas ielas Nr.18 dzīvojamai mājai.

**Īpašnieks:** Pašvaldība.

Kontaktinformācija: Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, tel.Nr. +371 63370005

### Punkta stāvoklis

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> normāls | <input type="checkbox"/> neatrasts  |
| <input type="checkbox"/> bojāts             | <input type="checkbox"/> iznīcināts |

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

### Veicamie darbi

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nav            | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana |
| <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma    | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku    |
| <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku         |
| <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana |   |

Citi veicamie darbi:

### Piezīmes

### Punkta noformējums

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks | <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica |
| <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš        | <input type="checkbox"/> (P) Piramīda         |
| <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)        | <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs     |

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 2104:**

8897	124(m)
5199	147(m)
5174	181(m)


**Citas piezīmes:**

### Traucējumi punkta izmantošanā:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas |  |
| <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt                                   | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -5(cm) |
| <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt                               | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebts                              |
| <input type="checkbox"/> Punkts applūst  | <input type="checkbox"/> Bojāta marka                                  |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)                                      | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis                      |

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

### Abriss



### Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 20.07.2017

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_