Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 9123
Punkta veids: grunts zīme (gr)
Zīmes tips: g1-002

Administratīvā adrese: _____,
_____,
Kuldīgas novads
Punkta atrašanās vietas apraksts: Kuldīgas pilsēta, vecie kapi, ~60m uz A DA no Ēdoles un Nomales ielu krustojuma.

Īpašnieks: Pašvaldība.
Kontaktinformācija:Kuldīgas novada pašvaldība , Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, tel.Nr. +371 63370005.

Punkta stāvoklis

☑ normāls	☐ neatrasts
☐ bojāts	☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☑ Nav	☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma	
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu	☐ Labot aizsargvāku
☐ Markas urbuma atjaunošana	☐ Nozāģēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☑ (AV) Aizsargvāks	☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš	☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis)	☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 9123:

38	45(m)
2000	48(m)
5115	85(m)
9152	145(m)

Citas piezīmes: Ir redzamība uz sr104(VĢT)

Traucējumi punkta izmantošanā:
☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -25(cm)
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	☐ Punkts nošķiebts
☐ Punkts applūst	☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā:Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 14.07.2017
Apsekotāja paraksts:_____