

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 9154

Punkta veids: cietā seguma zīme (cs)

Zīmes tips: cs-1

Administratīvā adrese: _____, _____, _____

Kuldīgas novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: Kuldīgas pilsēta, Liepājas iela, iepretim ēkai Nr.16.

Īpašnieks:Pašvaldība.

Kontaktinformācija: Kuldīgas novada pašvaldība,
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301,
tel.Nr. +371 63370005.

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt
norādītājstabinu

☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītāistabinš ☐ (P) Pīramīda☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) SignālstabsRedzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 9154:

135	22(m)
-----	-------

209 31(m)

5125	61(m)
------	-------

9058	123(m)
------	--------

Citas piezīmes: Ir redzamība uz sr223.

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

<input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm)
--	---

☐ Traucē tuvumā esošs
obj., nevar nocentrēt


☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dzili (-50cm)


☐ Markas urbums
aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 15.07.2017

Apsekotāja paraksts: