

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

**Punkta nosaukums: 9134**

Punkta veids: cietā seguma zīme (cs)

Zīmes tips: cs-1

Administratīvā adrese: \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,

Kuldīgas novads

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Kuldīgas pilsēta, Liepājas iela, iepretim ēkai Nr.52.

**Īpašnieks:**Pašvaldība.

Kontaktinformācija: Kuldīgas novada pašvaldība,  
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301  
tel.Nr. +371 63370005.

### Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

## Veicamie darbi

☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt  
norādītājstabiņu

☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

## Piezīmes

### Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītāistabinš      ☐ (P) Pīramīda

☐ (S) Signāls (tornis)      ☐ (SS) Signālstabs

**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība

### Tiešā redzamība no 9134:

5116 3(m)

333 83(m)

5197	128(m)
------	--------

5114 133(m)

**Citas piezīmes:** Ir redzamību uz sr13.

**Traucējumi punkta izmantošanā:**

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

<input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm)
---	---

☐ Traucē tuvumā esošs  
obj., nevar nocentrēt


☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dzīli (-50cm)

☐ Markas urbums  
aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

## Abriss



## Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 15.07.2017

Apsekotāja paraksts: