

FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 15.07.2009

inventarizators, datums

piezīmes	Nav informācija par sāk. pāmātajiem apdarjiem.	Nav informācija par pāmātajiem apdarjiem.	Nav informācija par pāmātajiem un 1839.-1879. g. piebūves apdarjiem.	Nav informācija par pāmātajiem un piebūvju apdarjiem.	Ēku apšuj ar dējiem un izveido pašreizējās ielas fasādes.		Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.
piezīmes	līdz 1800.g.	19.gs.s.-19.gs.40.g.	19.gs.40.g.-19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
	18.gs.				20.gs. sāk. pēc 1902.g.		
pamatapjomā fasāde							Ks konstatēti Liepājas un 1905.g. ielu fasādēs.
					1.ks 6030G70Y	2.ks 2030G50Y	
dekoratīvie elementi							Piebūves (1839.-70tie un 1870.-79.g.) apsūtas ar jauniem dējiem. Uz vēsturiskajiem slēgiem un apmalēm koņstatētos ks nav iespējams datēt.
cokols					Skatīt pamatapjoma toni.	Skatīt pamatapjoma toni.	Ks konstatēti uz dēļu dzegas, lizēnām, dēļu starpdzegas, sandrikiem un logu apmalēm.
					1.ks 6030G70Y	2.ks 2030G50Y	
durvis							Vēsturiskais apmetums praktiski zudis.
logi					1.ks 7020G90Y	2.ks 6010G90Y	Ks konstatēti uz galvenajām ārdurvīm 1905.g. ielas fasādē. Senāki krāsojumi nav saglabājušies.
					Krāsojums nav saglabājies.	Skatīt durvju toni.	
slēži						1.ks 6010G90Y	Ks konstatēti uz 20.gs. sāk. logu vērtnēm un aplodām.
					Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	
					1.ks 7020G90Y	2.ks 6010G90Y	Ks konstatēti uz 20.gs. sāk. slēžiem 1905.g. ielas fasādē.
piezīmes	Nav informācija par sāk. pāmātajiem apdarjiem.	Nav informācija par pāmātajiem apdarjiem.	Nav informācija par pāmātajiem un 1839.-1879. g. piebūves apdarjiem.	Nav informācija par pāmātajiem un piebūvju apdarjiem.	Ēku apšuj ar dējiem un izveido pašreizējās ielas fasādes.		Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



1905\_gada\_1\_62010060039001\_fasade1

Skats uz ēku no dienvidaustriem.



1905\_gada\_1\_62010060039001\_fasade2

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



1905\_gada\_1\_62010060039001\_fasade3

Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Priekšplānā redzama 1839.-1870to gadu sāk. uzceltā piebūve.



1905\_gada\_1\_62010060039001.fragments1

Galvenās fasādes fragments ar 20.gs.sāk. (pēc 1902.g.) dekoratīvo apdari.



1905\_gada\_1\_62010060039001\_balkons1  
Vēsturiskas balkona margas, pamatne – 20.gs.2.puse.



1905\_gada\_1\_62010060039001\_dzega1  
Vēsturiska dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.



1905\_gada\_1\_62010060039001\_durvis1  
Vēsturisku durvju komplekts. Virslogs -  
20.gs.2.puse, izmantojot vēsturiskās  
detaļas.



1905\_gada\_1\_62010060039001\_logs1  
20.gs.sāk. logs un slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.



1905\_gada\_1\_62010060039001\_logs3

Vēsturisks logs un apmales. Logam izmantots dažāds 19.gs. aprīkojums.



1905\_gada\_1\_62010060039001\_slegi1

Vēsturiski slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.



1905\_gada\_1\_62010060039001\_slegi2  
20.gs.sāk. slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.



1905\_gada\_1\_62010060039001\_slegi3  
Vēsturiski slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.



1905\_gada\_1\_62010060039001\_slegi5  
19.gs.1.cet. apmale.

	celtniecība	18.gs.
datē-jums	pārbūves	1839.-1870to g.sāk.(piebūve); 1870.-1879.g. (piebūve); 20.gs.sāk. (pēc 1902.g., fasāžu apdare)
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts
Konstrukcija		koka
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģelji
	sienas	koka
	zelmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V+J māla dakstiņi (apakšā skaidas)
sienu apdare	pamati, cokols	VA, praktiski zudis
	sienas	V dēļi; J dēļi piebūvēm
	zelmiņi	V dēļi, J dēļi piebūvēm
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5; 1 aploda; 4 skatlogu aplodas
	pēc 20.gs.v.	7 KN, 2KN (pakešu), 4K skatl., 2"aklie l."aizsegti
	aprīkojums	5 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	8
	pēc 20.gs.v.	3 KN
	aprīkojums	8 V
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	2 (1 J virslogs, izmantotas V detajas)
	pēc 20.gs.v.	4 KN (1 J virslogs)
	aprīkojums	1 V; 1 viras
ķapnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 B
	pēc 20.gs.v.	1 B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 M pārmūrēti (1 ar MET galu)
	pēc 20.gs.v.	-
dekoris	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēļu dzegas, starpdzega; K logu apmales, dekorat. lizēnas (labotas), sandriki; virpojumi zem dzegas; K griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales
detaļas		vārtu viru kāši; 1 V balkons (balkona pamatne jauna); V MET kaluma margas; 1 MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese	
1905.gada iela 1	
kadastrs	62010060039001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datumus	02.07.09
arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	7
novērtējums pilsētvidē	
Stūra ēka ar ielas frontes apbūvei raksturīgu galvenās fasādes orientāciju pret centrālo ielu; labi iekļaujas apkārtējā apbūvē	
zudumi	
daži slēģi; skatlogiem aizlaidnes; atikas centrā virs dzegas zudis koka dekoratīvs elements	
77%	
Apjoms - 100%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 30 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas – 85 %	
rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
-	
primārās rīcības	
skārda atjaunošana atikai; tekņu remonts	
piezīmes	
izmantotas vecākas logu apmales; 4 logus nerēdz; Liepājas ielas fasādē 20.gs.sāk. pārbūvēs visi logi izveidoti bez dalījuma, ar vienlaidus stiklojumu; ēkas durvju komplekts ir vietējas nozīmes mākslas piemineklis (19.gs.vidus)	