

FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 14.05.2009

inventarizators, datums

| piezīmes<br>datējums    | līdz 1800.g.<br>19.gs.s.–<br>19.gs.40.g. | 19.gs.40.g.–<br>19.gs.3.cet. | 19.gs.4.cet.  | 20.gs.1.cet.        | 20.gs.2.cet.  | Piezīmes   |
|-------------------------|--|------------------------------|---|---------------------|---|--|
|                         |  |                              |   |                     |   |  |
| pamatapjaoma<br>fasāde  |  |                              |   |                     |   | Ks konstatēti<br>Baznīcas ielas fasādē.  |
|                         |  |                              |   |                     |   |  |
| piebūves<br>fasāde      |  | 1.ks<br>1510Y90R             |   | 2.ks<br>1030R80B    | 3.ks<br>Kaļķu balts                                 |  |
|                         |  |                              |   |                     |   |  |
| dekoratīvie<br>elementi |  |                              |   |                     |   | Ks konstatēti<br>galvenās fasādes<br>starpdzegās, logu<br>apmalēs. Pārējie<br>dekoratīvie elementi<br>krāsoti fasādes tonī.    |
|                         |  | 1.ks<br>Kaļķu balts          |   | 2.ks<br>Kaļķu balts | 3.ks<br>7005G20Y                                    |  |
| cokols                  |  |                              |   |                     |   | Ks konstatēti uz<br>Baznīcas ielas fasādes<br>cokola apmetuma.   |
|                         |  | 1.ks<br>1510Y90R             |   | 2.ks<br>6502Y       | 3.ks<br>Sodrēju melns                               |  |
| durvis                  |  |                              |   |                     |   | Durvis pēc 20.gs.vidus.  |
|                         |  |                              |   |                     |   |  |
| logi                    |  |                              |   |                     |   | Sākotnējie logi<br>2.st. līmenī<br>nav apsekoti.   |
|                         |  |                              |   |                     |   |  |
| stiegi                  |  |                              |   |                     |   |  |
|                         |  |                              |   |                     |   |  |
| piezīmes                |  |                              |   |                     |   |  |
|                         |  |                              |   |                     |   |  |
| piezīmes                |  |                              | Domājams,<br>šajā periodā<br>ēka nav<br>pārkrāsota. |                     | Virs 3.ks<br>konstatēts<br>kamuflāžas<br>krāsojums. | Kontrolzondāžas<br>veiktas ēkas<br>1.stāva līmenī no<br>kāpnēm pieejamā<br>augstumā.<br>Piezīmes attiecas uz<br>apsekoto daļu. |
|                         |  |                              |   |                     |   |  |