


FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

BAZNĪCAS IELA 1, 62010230029002

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 10.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			Līdz 1870.g.		Pēc 1913.g.		
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti Strautu ielas fasādē pāri ķieģeļu mūrējumam un ievilktajam šuvēm.
					1.ks 2075Y70R	2.ks 2040Y70R	
piebūves fasāde							Apsekotas visas fasādes.
					Nekrāsota	Nekrāsota	
dekoratīvie elementi							Ķieģeļu dzega Strautu ielas fasādē krāsota fasādes tonī.
cokols							Apsekots visās pamatapjoma fasādēs. Nekrāsots ķieģeļu un akmens cokols.
durvis							Ārdurvis un vārti pēc 20.gs.vidus.
logi							Apsekots sākotnējais logs pagalma fasādē.
			Krāsojums nav saglabājies.				
slēgi							Slēgi nav saglabājušies.
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas visās ēkas fasādēs no kāpnēm pieejamā augstumā Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.
			Pamatapj. nekrāsots ķieģeļu mūrējums.	Pamatapj. nekrāsots ķieģeļu mūrējums.	Šajā periodā uzcelta piebūve.		



Baznīcas_1_62010230029002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Baznīcas_1_62010230029002_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Bazniicas_1_62010230029002_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem. Piebūve uzcelta 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.).



Bazniicas_1_62010230029002_logs1
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) logs ar
oriģinālo aprīkojumu.

datē-jums	celtniecība	1839.g.- 1870to g.sāk.
	pārbūves	20.gs.1.cet (pēc 1913.g.) piebūve pagalmā
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1
	vēsturiski	2, pārvietoti no citas ēkas
	pēc 20.gs.v.	1K; 4KN
	aprikojums	1S un 2V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	fiksators
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2KN vārti; 1KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1MA
	pēc 20.gs.v.	1MAN
dekors	sākotnējs	ķieģeļu dzega
	vēsturisks	
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēļi; vārtu K apmales
detāļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese	
Baznīcas 1	
kadastrs	62010230029002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09
arhitektoniskā vērtība	5
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6
novērtējums pilsētvidē	
apmierinoši iekļaujas apkārtējā apbūvē; Vienīgā ēka ielas frontē, līdz ar ko nav uztverama kā iekas frontes apbūves daļa	
zudumi	
sākotnējā funkcija – ugunsdzēsēju depo; slēgi; vārti un S ailojums	
autentiskuma pakāpe	76%
apjoms -100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 85 %; dekors un detaļas – 90 %	
rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
kompleksa ēkas rekonstrukcija – atjaunot S ailojumu vai jaunajām ailām izbūvēt atbilstošas ķieģeļu pārsedzes; nomainīt neatbilstošo būvgaldniecību	
primārās rīcības	
deformāciju novēršana	
piezīmes	
2 logus neredz; mainīta fasāžu arhitektūra (ailojums)	