

	celtniecība	20.gs.1.cet (pēc 1913.g.)
datējums	pārbūves	-
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamatni, cokols	akmens, ķieģelji
	sienas	ķieģelji
	zelmiņi	ķieģelji, koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi, apakšā skaidas
sienu apdare	pamatni, cokols	akmens; ķieģelji; JA fragmentāri
	sienas	ķieģelji
	zelmiņi	Kieģelji, J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN
	aprīkojums	1S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekoris	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēj
detaļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese		
Baznīcas 1		
kadastrs	62010230029004	
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde	
datumus	10.06.09	
arhitektoniskā vērtība	5	
kultūrvēsturiskā vērtība	4	
tehniskais novērtējums	6	
novērtējums pilsētvidē		
maza mēroga pagalma ēka; kontekstā ar apkārtējo apbūvi; nav pamanāma skata punktos no ielas		
zudumi		
Mainīts ailojums garenfasādēs (arī aizmūrētas ailas)		
autentiskuma pakāpe	77%	
apjoms -100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība -30 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – NAV %		
rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai		
vēlams vienāda materiāla ķieģelju pielietojums		
primārās rīcības		
mūra remonts; jumta seguma remonts (iesp., arī zemseguma)		
piezīmes		