


1.	Vietas dati	
1.1.	Vieta	Kuldīga
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 11
1.3.	Kadastra Nr.	62010230056
1.4.	Īpašumtiesības	zemes gabals ir privātīpašums
2.	Ēkas dati	
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks	
2.2.	Būvniecības gads	18gs. beigas - 19.gs.sāk.
2.3.	Pārbūves gads	20.gs.sāk. (paplašināts centrālais portīks, piebūvēts 2.stāvs pagalma pusē, pagarināts Paegles ielas apjoms). 20.gs II puse (DR piebūve, palīgēkas)
2.4.	Stāvu skaits	1-2
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežām ielu stūra zemes vienībā. Ēkas pamatapjoms L burta formā ar galveno fasādi pret Jelgavas ielu un sekundāro ielas fasādi pret Paegles ielu
2.6.	Stils	Klasicisms, t.s. pilsētas muižiņa
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-
3.	Konstrukcijas	
3.1.	Pamati	Mūra lentveida, jaukti – ķieģeļu un laukakmeņu, kā arī dolomīta
3.2.	Sienu materiāli	Koka konstrukcijas, daļēji guļbūve, atsevišķās daļās – statņu konstrukcija ar guļšķautņu aizpildījumu
3.3.	Jumta konstrukcija	Četrslīpju, koka konstrukcijas, pret ielu – stāvs, pagalma pusē - lēzens
3.4.	Durvis	Ēkas durvju un logu komplekts, datējams ar ~1800.g., bija vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Durvis – pildīgu ar piecrušu virslogu. Logi – sešrūšu daļtjumā, uz āru verami ar dekoratīvām metāla virām, kas 1.stāvā aprīkoti ar gludiem slēgiem ar dekoratīvām, kaltām metāla virām
3.5.	Logi	
4.	Būvmateriāli un detaļas	
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi
4.2.	Ārsienu apdare	Ielu fasādēs – bez apdares
4.3.	Funkcionālas detaļas	3 skursteņi, 3 pakāpieni pie ieejas
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Greznās koka ēkas galvenā – Jelgavas ielas fasāde veidota centrāli simetriska ar 2-stāvu portīku - to veidoja sākotnēji 4 (vēlāk 6) lielā kārtjuma ordena pilastrī ar bāzēm un kapitējiem, kas balstīja greznu dzegu, virs kuras pacēlās portika zelminis ar pusaploces lodziņu centrā. Fasāde bagātīgi rotāta ar klasicisma stila dekoriem – stūri apšūti ar rustotiem dēļiem, logailu apmales kanelūrētas saskaņoti ar centrālās daļas pilastriem. Fasāde pret Paegles ielu bijusi līdzīgi dekorēta, bet vienkāršāka, mazākiem logiem
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums	
	Ēka, novietota Jelgavas un tagadējās Paegles ielas stūrī, bijusi labi eksponēta no 3 pusēm, bet D pieklāvusies Jelgavas ielas pārtrauktās perimetrālās apbūves līnija. Z fasāde labi pārskatāma no skvēra pie kultūras nama, tādēļ ēka bijusi īpaši nozīmīgs un izteiksmīgs kvartālu noslēdzošs elements, kā arī ielu krustojuma akcents.	
6.	Vēsturiskā informācija	
	Ēkas rekonstrukcijai 1980.g. izstrādāts skiču projekts, pasūtītājs - Kuldīgas rajona Dzīvokļu saimniecības pārvalde, izstrādāja - Latvijas PSR Kultūras ministrijas kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantoris. 1981.g. akceptēts projekts „Dzīvojamās ēkas tehniskais darba projekts”, izstrādāja - Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantoris. 1996.gadā namu nopostīja ugunsgrēks; 1997.g. akceptēts projekts „Jumta rekonstrukcija”, izstrādāja - i/u „Anno 13”, tomēr ēkas atjaunošana nenotika. 2000.g. iesniegts projekts „Jelgavas ielas 11 ēkas nojaukšanas projekts”, izstrādāja - SIA „Amazona”; ēka nojaukta, daļēji saglabāties galvenās fasādes cokols, kā arī 2 ieejas pakāpieni, pirmais - gandrīz ietves līmenī	

7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	5	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	5	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	5	2000.g. ēka nojaukta
7.4.	Oriģinalitāte	0	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	0	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	5	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiskajā apjomā atjaunojama apbūve	
8.	Novietne plānā		
	 Ēkas novietnes shēma		
9.	Fotofiksācijas		
	 Skats no Jelgavas ielas bijušās ēkas virzienā (atzīmēta galvenās ieejas vieta)		


10. Vēsturiskas fotogrāfijas, zīmējumi



Ēka 2000.gadā pirms nojaukšanas




Jelgavas iela 1934.g.




Jelgavas iela. 1920-tie



Galvenās ieejas durvis ap 1960.g.



Ēkas galvenā fasādes 19.gs.sāk. (zīmējums - rekonstrukcija ap 1980.g.)



Ēkas galvenā fasāde 20.gs. sāk. (rasējums rekonstrukcijas priekšlikumam 1980.g.)

11.


Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati	
1.1.	Vieta	Kuldīga
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 12
1.3.	Kadastra Nr.	62010220016001
1.4.	Īpašumtiesības	Privātīpašums
2.	Ēkas dati	
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks	
2.2.	Būvniecības gads	1904.g.
2.3.	Pārbūves gads	20.gs I puse
2.4.	Stāvu skaits	2 stāvi un izbūvēts jumta stāvs
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	
2.6.	Stils	Eklektika, reģionālais ķieģeļu ēku stils ar gotiskiem elementiem
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā ēka. 1.stāvā jau vairākus gadu desmitus atrodas pārtikas veikals „Saule”, augšējos stāvos izvietoti dzīvokļi
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-
3.	Konstrukcijas	
3.1.	Pamati	Mūra, laukakmeņu - ķieģeļu, lentveida
3.2.	Sienu materiāli	Dekoratīvs ķieģeļu mūris, kombinēts ar apmetumu, zeltiņu daļā – arī koks
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija
3.4.	Durvis	Sākotnējo durvju komplekts saglabājies Rumbas ielas fasādē. 20.gs. II pusē izveidota ieeja veikalā no ēkas stūra.
3.5.	Logi	Daļa oriģinālo logu. 20.gs. II pusē izveidotas veikala vitrīnas.
4.	Būvmateriāli un detaļas	
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi
4.2.	Ārsienų apdare	Sarkano ķieģeļu mūris un krāsots apmetums
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 apmesti ķieģeļu skursteņi. Rumbas ielā – mūra vārtu aila
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Ēka būvēta ar nošķeltu stūri, ko akcentē gotisks frontons. Šāda veida frontoni nošķeltos ēku stūros ielu krustpunktos būvēti arī citviet Kuldīgā, piemēram, vairākām ēkām Liepājas ielā. Zem frontona attēloti īpašnieka iniciāļi un ēkas būvniecības gads. Sarkano ķieģeļu sienas vainago gotiski torņveida elementi, dzegas un apmetumā darinātas dekoratīvas logailu apmales. 1.stāva līmenī apmetumā veidots dekoratīvs reljefs rustojums.
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums	
	Ēka, akcentējot atrašanos Rumbas un Jelgavas ielu stūrī, būvēta ar nošķeltu stūri, tādēļ ir īpaši izteiksmīgs ielu krustojuma akcents, kas noslēdz abu ielu apbūves fronti. Jelgavas ielai izteikts reljefa kāpums Mucenieku ielas virzienā	
6.	Vēsturiskā informācija	
	Jau 1797.g. Kuldīgas plānā aptuveni tagadējās ēkas vietā atrodams jauktas mūra-koka konstrukcijas taisnstūrveida apjoms. 1870.g. plānā attēlota mūra ēka tagadējam aptuveni līdzīgā burta „L” konfigurācijā. Pilnībā šodienas apjomam atbilstoša ēka atrodama 1913.g. plānā. Ēka piederējusi Vilhelmam Veisam. VVA saglabājušās ziņas, ka 1910.g. īpašniekam atļauts izveidot krāsotavu, kas izvietota palīgēkā pagalmā, savukārt nākamā gada avīzes sludinājums liecina, ka atvērta mākslas un skaistkrāsotava, kā arī ķīmiskā mazgātava, kurā apstrādāja, krāsoja un tīrīja audumus, kā arī krāsoja diegus un vilnu. Iespējams, ēka būvēta, daļēji saglabājot iepriekš šajā vietā bijušo ēku - 1.stāvā varētu būt saglabājušās mūra konstrukcijas no 1839.-1870-to g. sākuma būves. Jelgavas ielā tuvāk krustojumam un Rumbas ielā sākotnējais ietves līmenis paaugstināts vismaz par 10-15cm.	

7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	Zuduši logu slēgi, 1.stāva logi, oriģinālās aillas, apdare
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

8. **Novietne plānā**



Ēkas novietnes shēma

9. **Fotofiksācijas**



Skats uz Jelgavas un Rumbas ielas stūri, kreisajā pusē – mūra vārtu aila



Jelgavas ielas fasāde ar veikala vitrīnām (20.gs.II puse)



Gala fasāde pret zemes gabalu Jelgavas ielā Nr.14



Rumbas ielas fasādes fragments – sākotnējo durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu un vārtu arku



Fasādes fragments ar īpašnieka iniciāļiem un ēkas būvniecības gadu



Karoga turētājs Jelgavas ielas fas.

10.

Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli



Skats no Kalna ielas. 1930-tie



"Vulkāna" zirgu pajūga vadītājs ved jautru kompāniju. 1930-tie




Mucenieku un Jelgavas ielas krustojums, 1960-tie



Skats uz Rumbas ielas sākumu, 1950-tie (?)



Skats uz Kalna, Rumbas un Jelgavas ielas krustojumu. 1950-tie (?)




Durvju rokturu zīmējumi. Kreisajā pusē – Jelgavas ielā Nr.12. 1930-tie

11.

Reģistrācijas / apsekojuma datums


05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 13	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230046001	
1.4.	Īpašumtiesības	privātīpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	20.gs.30-tie gadi	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar izbūvētu jumta stāvu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz zemes gabala robežas pie ielas	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā, 5 dzīvokļi	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Nav identificējami	
3.2.	Sienu materiāli	Mūris, ķieģeļu	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju ar mezonīnu un 2 jumta izbūvēm, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Galvenajā fasādē nav ieejas	
3.5.	Logi	Koka, rāmja aplodas	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi, skārds	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums, dekoratīvs ķieģeļu mūrējums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	3 ķieģeļu skursteņi, apaļi mūrēti bēniņu vēdināšanas lodziņi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūrēta reljefa dzega un palodzes, divkrāsu ķieģeļu mūris gala fasāžu zeltīņos un mezonīnā	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti. Labi iekļaujas ielas apbūves telpiskajā kompozīcijā		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Zemes gabalā pirms pašreizējās ēkas uzbūvēšanas atradusies apjomā lielāka ēka (skat. vēsturiskos foto), kuras centrālā daļa ar mezonīna izbūvi bijusi ievērojami izvirzīta tuvāk ielai. Tagadējai ēkai šis fasādes kārtojums saglabāts, bet centrālais izvirzījums veidots tikai viena ķieģeļa platumā. Vēsturiskajai ēkai bijis divslīpju jumts ar nošļautiem galiem – t.s. <i>lāčpakaļa</i> . Ēka bijusi apmesta, visticamāk - mūra. Spriežot pēc izkārtņēm tajā, iespējams, atradies skārnis un kurpnieka darbnīca. Ar šo ēku saistās arī galdnieku amata meistara Friča Dakšas (1867.-1941.g.) vārds – šeit atradusies viņa darbnīca. Saskaņā ar iedzīvotāju atmiņām, savulaik ēkā atradies zivju veikals. Ietves segums bijušas paralēli ielai izvietota betona plātņu josla un apaļa bruģakmens segums līdz ēkām, bet ielas segumu veidojis lielāka izmēra apaļais bruģakmens. Tā kā ēkai nevar identificēt cokola daļu un palodzes atrodas salīdzinoši zemu, var secināt, ka ietves līmenis šajā vietā ticis paaugstināts.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	3	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	3	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Galvenā fasāde</i>



Galvenās fasādes fragments, mezonīns




Karoga turētājs

10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**




Vēsturiskā ēka tagadējās ēkas vietā, 1934.g.



Vēsturiskā ēka, 1920-tie


11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums	05.09.2012.
-----	--	-------------

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 14	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220022001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	18.gs. II puse	
2.3.	Pārbūves gads	19.gs. IV cet. izveidota mūra fasāde, nomainīts jumts; 20.gs. II puse - piebūve ēkas ziemeļu fasādē	
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar jumta izbūvi	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā, bijuši 3 dzīvokļi	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Sākotnēji – koka stāvbūve, tagad ķieģeļu mūra galvenā un D fasādē, pagalma fasādē, zeminis, jumta izbūves, piebūve - koka	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Galvenajā fasādē ieejas nav	
3.5.	Logi	Koka groplogi, galvenajā fasādē – daļēji zuduši, apsekošanas brīdī - aiznagloti ar skaidu plātēm	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi, pie jumta izbūves – skārds, piebūvei – azbestcementsa vijņotās loksnes	
4.2.	Ārsienu apdare	Apmetums, gala fasādē – dēļi	
4.3.	Funkcionālas detaļas	Ķieģeļu skurstenis	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Reljefa mūra dzega un starpdezga, palodzes, pilastrī	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Ēka šajā vietā attēlota jau 1797.g. Kuldīgas plānā		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	3	Zuduši logu slēgi. Ēka nav apdzīvota, atrodas ļoti sliktā stāvoklī, piebūve - uz sabrukšanas robežas. Mitruma ietekmē bojāts mūris, saplaisājis un atdalījies apmetums, dekoratīvie elementi. Šobrīd ēka uzskatāma par vidi degradējošu
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	3	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	2	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	3	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka (pašreizējā stāvoklī – vidē neiederīga ēka)	

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Ēkas galvenā fasāde ar 20.gs.II puses piebūvi</i>



Skats no Jelgavas ielas uz ēkas DR stūri



*19.gs.IV cet. mūra dzegas
ēkas DR stūrī*


10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**

-

11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.


1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 15	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230010001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	18.gs.II puse	
2.3.	Pārbūves gads	19.gs. IV cet.; piebūves - 20.gs. II puse, 21.gs.sāk.	
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar izbūvētu jumta stāvu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Sākotnēji - koka statņu ēka ar guļšķautņu aizpildījumu, zelmiņu daļā – pildrežģa konstrukcija; vēlāk daļai ēkas izveidotas ķieģeļu mūra sienas	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju ar nošļautiem galiem, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Galvenās ieejas durvis ar virslogu - 19.gs. IV cet. ar oriģinālo aprīkojumu, restaurētas 2009.g.	
3.5.	Logi	Galvenajā fasādē - 20.gs.	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Galvenajā un sānu fasādēs – dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Galvenajā fasādē - apmetums, D fasādē – sakano ķieģeļu mūris, zelminī – eksponēts pildrežģis, Z fasādē – vertikāls dēļu apšuvums, zelminī – eksponēts pildrežģis	
4.3.	Funkcionālas detaļas	1 ķieģeļu skurstenis (redzams no galvenās fasādes puses)	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Vēsturiska profilēta koka dzega un dekoratīvs robdēlis, vēsturiskā durvju aploda, vienkāršas dekoratīvās logu naseglīstes	
5.	Pilsēt būvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti. Apjoms labi iekļaujas ielas vēsturiskajā apbūves kompozīcijā		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1797.g. Kuldīgas plānā aptuveni tagadējās ēkas vietā atrodama šaura gara taisnstūra plāna koka ēka. Tagadējai ēkai tuvāka apjoma koka ēka redzama 1870.g. plānā. Ēka, kas atgādina muižas kalpu māju, bijusi strādnieku dzīvojamā māja. Pie ieejas bijuši 2 profilēti betona pakāpieni (vēsturisks foto), bet ielas līmenis ticis paaugstināts par ~30-35cm. Šobrīd – koka sliekšnis, pakāpiena nav		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	5	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	5	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	Zuduši logu slēgi, lielākā daļa būvgaldniecības izstrādājumu
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Skats uz ēkas A stūri</i>

		
	<i>Ēkas ieejas fragments</i>	<i>Ēkas Z stūra fragments</i>
10.	Vēsturiskas fotogrāfijas	
		1930-tie
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums	
		05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 16	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220060001	
1.4.	Īpašumtiesības	privātīpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs. II cet	
2.3.	Pārbūves gads	20.gs. II pusē ēkai izveidota jumta izbūve	
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar jumta izbūvi	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz zemes gabala robežas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā, 7 dzīvokļi	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	Kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts*	
3.	Konstruktijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris, zeltiņu daļā - koks	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju ar jumta izbūvi, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Sākotnējais galveno ieejas durvju komplekts ir valsts nozīmes mākslas piemineklis ar aizsardzības Nr.3627 (apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.). Virslogs un apmales – 19.gs. II-III cet.	
3.5.	Logi	Koka groplogi	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi un skārds (ēkas galos, pie jumta izbūvēm)	
4.2.	Ārsienu apdare	Apmetums, zeltiņos - dēļi	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi, 2 betona pakāpieni pie ieejas	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Vienkāršas koka dekoratīvās logu naseglīstes un ēkas stūru dekorī, reljefa dzega	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1814.g. Kuldīgas plānā aptuveni tagadējās ēkas vietā redzama nelielāka apjoma mūra ēka. Tagadējā apjomā koka ēka pirmoreiz attēlota 1870.g. pilsētas plānā. Ieejai bijuši 2 pakāpieni – par to liecina vēsturiski fotoattēli: vecākajā no tiem redzams, ka, iespējams, sākotnēji pakāpieni bijuši no koka. Šobrīd pie ieejas ir viens pilns pakāpiens, otrs pakāpiens paceļas tikai ~1cm virs ietves līmeņa. Ietves līmenis ticis paaugstināts vismaz par ~10-15cm.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	5	Zuduši logu slēgi
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

*Noteikts spēkā esošajā Kuldīgas teritorijas plānojumā

8.	Novietne plānā  <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas  <i>Ēkas galvenā – R fasāde</i>



Sākotnējās ieejas durvis (19.gs. II cet.)




Fasādes fragments

10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**



Galvenā fasāde. Pirms I p.k.



Jelgavas iela. 1920-tie




Jelgavas iela. 1934.g.



11.

Reģistrācijas / apsekojuma datums


05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 17	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230018001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	18gs.b.-19.gs. sāk. – oriģinālā ēka	
2.3.	Pārbūves gads	1991.g – jaunbūve vēst.ēkas vietā	
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar izbūvētu jumta stāvu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra, lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Mūris, gala fasādēs zeltiņu daļa un jumta izbūves – koka konstrukcija	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija ar 4 jumta izbūvēm	
3.4.	Durvis	Durvis, 21.gs. Lai arī izgatavotas pēc vēsturiskās ēkas oriģinālo durvju parauga, tomēr detaļās un proporcijās - ievērojami neprecīzi. Oriģinālās 18.gs.beigu durvis ar rokturi – muzeja krājumā	
3.5.	Logi	Galvenajā fasādē – koka; vēsturiskie logi nav saglabājušies	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums, gala fasādēs zeltiņu daļā un jumta izbūvēm – dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	3 ķieģeļu skursteņi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Dekoratīvas logu naseglīstes, reljefa dzega. Klasicismam raksturīgais ēkas stūru un ieejas portāla dekoratīvais rustojums panākts, uztaglojot īsus dēlīšus	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti, labi iekļaujoties vēsturiskajā pilsētbūvnieciskajā struktūrā. Par stilistiski neatbilstošām uzskatāmas jumta izbūves – būtu nepieciešams tās likvidēt vai pārveidot.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Domājams, jaunā ēka būvēta vēsturiskās ēkas vietā un apjomā. Vēsturiskajai ēkai pie ieejas bijuši 2 pakāpieni – liecība - vēsturiski ieejas foto un durvju zīmējums.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	3	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte (vēsturiskā kontekstā)	0	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	5	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	3	
	Piešķirtā kategorija	Fona ēka	

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Galvenās fasādes fragments  Galvenās ieejas durvis, 21.gs.
	 Durvju fragments  Durvju virsgaismas logs

10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli		
			
	Fasādes fragments, 1930-tie	Ēkas ieeja, 1960-tie	leejas zīmējums, 1933.g.
			
	Orģinālais durvju rokturis. 1969.g.	Durvju roktura zīmējums. 1930-tie	
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums		
	05.09.2012.		

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 18	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220061001	
1.4.	Īpašumtiesības	Personu grupas kopīpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs. beigas	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	2 stāvi un izbūvēts jumta stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar centrāli simetrisku garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju ar jumta izbūvi, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka. Oriģinālās - zudušas remonta laikā ap 1969.g.	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi, skārds	
4.2.	Ārsienų apdare	Apmetums, krāsots, iespējams - polihromi	
4.3.	Funkcionālas detaļas	Nelieli kvadrātveida bēniņu vēdlodziņi virs 2.st. logiem	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūra un apmetuma plastika – augsts cokols ar profilētu malu, reljefas palodzes, dekoratīva apmale ieejas durvju ailai, masīva starpdzega un dzega, pilastri, kas virs jumta dzegas vainagojas ar izteiksmīgiem parapetiem, virs 2.st.logiem dekoratīvas profilētas dzegas.	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti. Ar savu izteiksmīgo arhitektūru ēka ir arī lielisks akcents Jelgavas ielas vienmērīgajā pārsvarā vienstāva ēku apbūvē.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Neliela jauktas mūra-koka konstrukcijas ēka šajā vietā atzīmēta jau 1814.g. Kuldīgas plānā, tomēr 1870.g. plānā ielas frontē ēkas vairs nav. Tagadējā apjomā ēka atrodama 1913.g.plānā. Bijis vismaz 1 pakāpiens – vēsturisks foto. Ietves līmenis ticis paaugstināts par ~10-15cm. Šajā ēkā līdz vācu iedzīvotāju repatriācijai 1939.g., atradās labdarības biedrība. 1893.g. dibināts t.s. <i>Darba nams</i> , tā priekšnieks bijis Sv.Katrīnas vācu draudzes mācītājs. Namā vienlaikus uzturējušies kādi 7 trūcīgie, kuri iesaistīti dažādos darbos. Tā paša mācītāja vadībā no 1898.g. namā pulcējušies arī Evaņģēliskā jaunekļu biedrība, kuras mērķis bijis veicināt jauniešu, īpaši no amatnieku kārtas nākušo, tikumisko un garīgo izaugsmi. Šim nolūkam rīkoti Bībeles lasījumi, vingrošanas nodarbības un mūzikas vakari.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	5	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	Zuduši logu slēgi, durvis
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	5	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Ēkas galvenā fasāde





Fasādes fragments ar galveno ieeju




Bijušo vārtu viras kāsis



Karoga turētājs

10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli
	 <i>Jelgavas ielas skats. 1920-tie</i>
	 <i>Durvju virsgaismas loga zīmējums. 1930-tie</i>
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums
	05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 19	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230019001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	18.gs.beigas	
2.3.	Pārbūves gads	19.gs. II puse, 20.gs.II puse	
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs, izbūvēts jumta stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā, veikals	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra, lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija, 1 jumta izbūve (galv.fas.)	
3.4.	Durvis	Galvenā ieeja - bijušas 18.gs. beigu durvis klasicisma stilā, divviru, katra vira - no 3 dēļiem, rotājums – rievots dēlis visā garumā, augšā un apakšā – dzegas tipa nobeigums, nelielas kaltas metāla eņģes. Izņemtas remonta laikā ap 1969.g., ieeja pārbūvēta par logu, ielas fasādes DA galā izveidota sekundāra ieeja veikalā.	
3.5.	Logi	Koka, 20.gs II puse; tad izveidotas arī veikala vitrīnas, paplašinot logu ailas	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi, skārds (pie jumta izbūves)	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums, jumta izbūvei – dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	3 ķieģeļu skursteņi, metāla margas pie vitrīnām	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Vienkārsa mūrēta starpdzega un logu palodzes, dēļu dzega, aizsargdēļi	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti. Ēkas D gala fasāde labi eksponējas tālā Jelgavas ielas perspektīvā (skatā uz centru)		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Jau 1797.g.Kuldīgas plānā šajā vietā attēlota koka ēka, par tagadējo apjomā nelielāka. Tagadējā apjomā ēka redzama 1870.g.plānā. 20.gs. II pusē vēsturiskā ielas fasāde pārveidota, pārceļot galveno ieeju ēkā uz pagalma fasādi, bet durvju ailu pārveidojot par logu. Ēkas DA stūris bijis atvērts, veidojot iedziļinātu lieveni, iespējams, ar ieeju tirgotavā. Vēlāk stūris aizbūvēts, gala fasādē izveidojot logu.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	3	Zuduši logu slēgi, ieejas durvis, logi; veidojot veikala vitrīnas, pārbūvētas logu ailas
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā  <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas  <i>Skats uz ēkas DA stūri</i>
	 <i>Fasādes fragments, par logu pārbūvētā durvju aila</i>  <i>Veikala ieejas fragments, karoga turētājs</i>



Ēkas D fasāde 2012.g.


10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**



Jelgavas iela, 1920-tie



Fasādes fragments ar ieeju, 1920-tie




Ieejas durvju zīmējums, 1930-tie

11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 20	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220004001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs. II-III cet.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs un izbūvēts jumta stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā un veikals	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	Kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts*	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Galvenā ieeja - divviru pildīņu durvis ar virslogu; sekundāras durvis - ieeja veikalā izbūvēta 20.g.s II pusē	
3.5.	Logi	Koka. Veikala vitrīnas – bez stikliem	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi, skārds	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi, 2 profilēti betona pakāpieni, metāla margas pie vitrīnām, pagraba lodziņi, slēgi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūrētas dekoratīvas palodzes, dēļu dzega	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1797.g. Kuldīgas plānā aptuveni šajā vietā, bet vairāk uz Z kā tagadējā ēka, atrodama par tagadējo ievērojami garāka taisnstūra plāna koka ēka. 1814.g. plānā tā pati ēka atzīmēta jau kā jauktas mūra-koka konstrukcijas būve. Mūra ēka tagadējās ēkas pamatapjomā šajā vietā atrodama 1870.g. plānā. Apakšējam no 2 ieejas pakāpieniem virsma atrodas tikai 3-5cm virs ietves, tādejādi var secināt, ka ietves līmenis ticis paaugstināts vismaz par 10cm.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	3	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	2	Daļa ēkas pamesta
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

*Noteikts spēkā esošajā Kuldīgas teritorijas plānojumā

8.	Novietne plānā  <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas  <i>Ēkas galvenā fasāde skatā no Jelgavas ielas</i>




Galvenās ieejas durvis



Veikala ieejas durvis

10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli	
	-	
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums	
		05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 22	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220008001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	18.gs. beigas	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Galvenajā fasādē nav	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums, zeltiņu daļā – vertikāls dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Vienkāršas mūrētas taisnstūra palodzes	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Koka ēka tagadējās ēkas pamatapjomā šajā vietā atzīmēta jau 1797.g. Kuldīgas plānā. No citiem atšķirīgais platākais logs fasādes kreisajā pusē varētu būt agrākā ieejas vieta. Lai to pārbaudītu, nepieciešama padziļināta izpēte.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	3	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Skats no Jelgavas ielas uz ēkas R stūri



Ēkas galvenā fasāde



Kuldīgai tipiska pārtrauktas perimetrālās apbūves situācija. Ēkas Jelgavas ielā Nr.20 un Nr.22


10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**

-

11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 23	
1.3.	Kadastra Nr.	zemes kad.Nr.62010270034	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	Stūra ēka 18.gs.beigas - 19.gs.sāk.; otra ēka 20.gs.sāk.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	-	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Senāk būvētā un galvenā ēka zemes vienībā - taisnstūra plāna būve ar slīpu R galu pie Jelgavas un Skrundas ielas krustojuma; otra – vairāk kvadrātveida plāna būve – zemes gabala A galā	
2.6.	Stils	-	
2.7.	Funkcija, tips	-	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	-	
3.2.	Sienu materiāli	-	
3.3.	Jumta konstrukcija	-	
3.4.	Durvis	-	
3.5.	Logi	-	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	-	
4.2.	Ārsienu apdare	-	
4.3.	Funkcionālas detaļas	-	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	-	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēkas bijušas pārtrauktas perimetrālās apbūves elementi, veidojušas Jelgavas ielas fronti, bet stūra ēka bijusi arī Skrundas ielas apbūves līnijas noslēguma elements. Kuldīgas spēkā esošajā TP noteikta kā perspektīvā jauktas dzīvojamās, sabiedriskās un darījumu apbūves teritorija. Vēlams atjaunot stūra apbūvi vēsturiskajai ēkai iespējami līdzīgā apjomā.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Taisnstūra apjoms pie Skrundas ielas attēlots jau 1814.g., bet apjoms zemes gabala A galā atrodams tikai 1930.g. plānā. Ir ziņas, ka abas ēkas sagrautas II pasaules karā, un kopš tā laika zemes gabals bijis bez apbūves. Interesanti, ka vēsturiskā 20-to gadu fotogrāfijā redzams - zemes gabals bijis apjots ar neregulāra garuma dēļu žogu, bet apbūve aiz tā nav saskatāma, lai arī pēc pilsētas plāniem tai bija jāatrodas pie ielas.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	-	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	-	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	-	
7.4.	Oriģinalitāte	-	Apbūve zudusi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	-	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	-	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiskajā apjomā atjaunojama apbūve	

8.	Novietne plānā
	 <i>Teritorijas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Skats uz zemes gabalu R virzienā, pa labi - Skrundas un Jelgavas ielas krustojums</i>



Skats no Skrundas ielas paralēli zemes gabala robežai A virzienā

10.

Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli



Jelgavas iela. Kreisajā pusē – žogs gar zemes gabalu Jelgavas ielā 23. 1920-tie



Skats no Jelgavas ielas 26 Skrundas ielas virzienā. Priekšplānā – teritorija Jelgavas ielā 23. 1949.g.



Skats no Jelgavas ielas 26 Skrundas ielas virzienā. Priekšplānā – teritorija Jelgavas ielā 23. 1949.g.

11.


Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 24	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220059001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	18.gs.beigas - 19.gs. sāk.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	2 stāvi un izbūvēts jumta stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar centrāli simetrisku garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	Kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts*	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju ar jumta izbūvi, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Oriģinālās, koka, divviru, pildīnu, ar greznu virslogu. Durvju komplekts ir valsts nozīmes mākslas piemineklis ar aizsardzības Nr.3628 (apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.).	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Polihromi krāsots un fakturēts apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	3 ķieģeļu skursteņi; balkons, kas vienlaikus ir arī jumtiņš virs ieejas; 2 sarkanā granīta pakāpieni; Nelieli apaļi bēniņu vēdlodziņi virs 2.st. logiem	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūra un apmetuma plastika – augsts cokols ar reljefu malu, profilētas palodzes, profilētas apmales ieejas durvju ailai un logiem, 1 izteiksmīga un vairākas nelielas starpdzegas, kā arī galvenā dzega, virs kuras mezonīns ar pilastriem centrālajā daļā; visā fasādē veidota apmetumā ievilkta rustu imitācija, ēkas stūros rusti no fakturēta, rupjgraudaina apmetuma ar akmentiņiem un ķieģeļu šķembām; virs 2.st.logiem dekoratīvas profilētas dzegas.	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti. Ar savu izteiksmīgo arhitektūru ēka ir arī nozīmīgs akcents pretī Skrundas ielas savienojumam ar Jelgavas ielu.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Koka ēka tagadējās ēkas pamatā šajā vietā atzīmēta jau 1797.g. Kuldīgas plānā, bet 1814.g. plānā tā atzīmēta kā jauktas mūra-koka konstrukcijas būve. Līdz 1870.g. ēka ieguvusi divas piebūves pagalma pusē, no kurām ZR daļā saglabājusies joprojām. Apakšējam no 2 ieejas pakāpieniem virsma atrodas tikai 3-5cm virs ietves, tādējādi ietves līmenis ticis paaugstināts vismaz par 10cm.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	5	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	5	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

*Noteikts spēkā esošajā Kuldīgas teritorijas plānojumā

8. **Novietne plānā**



Ēkas novietnes shēma

9. **Fotofiksācijas**



Galvenā fasāde skatā no Jelgavas ielas



Skats no Jelgavas ielas uz ēkas DA stūri



Granīta stabs pie bij. vārtu vietas



Granīta pakāpieni pie ieejas



Ēkas DA stūris ar bijuso vārtu viras kāsi




Fasādes centrālās daļas fragments


10. Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli



Jelgavas iela. 1930-tie. Priekšplānā – Kuldīgas vācu pamatskola



Durvju (19.gs.II cet.) zīmējums. 1972.g.




Durvju virsgaismas loga zīmējums. 1930-tie

11. Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 24-2	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220059002	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	20. gs. I puse	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Palīgēka, zemes vienībā izvietota blakus galvenajai ēkai uz robežas ielas pusē. Taisnstūra plāna būve ar gala fasādi pret ielu.	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Palīgēka, pielāgota dzīvošanai	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Koka stāvbūve ar gulplanku aizpildījumu	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Galvenajā fasādē nav	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Galvenā fasāde apmesta, zelmiņa daļā – vertikālu dēļu apšuvums, sānu fasādēs - koka konstrukcija bez apdares	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi, slēgi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums		
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1930.g. Kuldīgas plānā ēka nav atrodama.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	3	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	3	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	3	
	Piešķirtā kategorija	Fona ēka	

8.	Novietne plānā
	
9.	Fotofiksācijas
	
	Skats no Jelgavas ielas uz gala fasādi



Skats uz ēkas R stūri



Sleģa fragments ar fiksatoru

10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**




Jelgavas iela. 1930-tie. Norādīta aptuvenā ēkas atrašanās vieta

11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 25	
1.3.	Kadastra Nr.	62010270021001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs.II cet.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar izbūvētu jumta stāvu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Pamatā - taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu. Ēkas ieeja izvietota asimetriski - fasādes kreisajā pusē.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	Kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts*	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju ar mezonīnu, koka konstrukcijas	
3.4.	Durvis	Saglabāties oriģinālo (19.gs.II cet.) divviru pildīņu ieejas durvju komplekts ar greznu virsgaismas režģi	
3.5.	Logi	Koka groplogi	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi, skārds	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	Ķieģeļu skurstenis, 2 logiem galvenajā fasādē slēgi, 3 profilēti pakāpieni pie ieejas	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūra plastika - vienkāršas taisnstūra palodzes, reljefas dzegas (daļēji arī koka) un starpdzegas; mezonīnu vainago frontons ar apaļu centrālo lodziņu	
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti, lieliski papildinot Jelgavas ielas nepāra Nr. puses vēsturiskās apbūves grupu		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1870.g. Kuldīgas plānā attēlota par tagadējo nedaudz apjomā šaurāka ēka, bet 1930.g.plānā jau redzams ēkas tagadējais pamatapjoms, kurš vēl dažas piebūves pagalma pusē ieguvis 20.gs.II pusē. Šobrīd pie ieejas ir 3 profilēti betona pakāpieni – pirmā pakāpiena virsma atrodas tikai 3..5cm virs ietves seguma, tādejādi var secināt, ka ietves līmenis ticis paaugstināts par vismaz 10cm.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	5	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	Daļai logu zuduši slēgi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	Bojāts, izdrupis cokols
7.6.	Saglabāšanas vērtība	5	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

*Noteikts spēkā esošajā Kuldīgas teritorijas plānojumā

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Skats no Jelgavas ielas uz ēkas ZR stūri</i>



Skats no Jelgavas ielas uz ēkas ZA stūri



Fasādes fragments ar galveno ieeju


10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**

-

11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 26	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220044001	
1.4.	Īpašumtiesības	Sv.Katrīnas evaņģēliski luteriskās draudzes īpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs. sāk.; 19.gs.II puse; 20. gs. sāk.	
2.3.	Pārbūves gads	Vairākkārt ievērojami pārbūvēta	
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs un izbūvēts jumta stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Daudzo piebūvju dēļ forma plānā ieguvusi sarežģītu konfigurāciju un nav definējama	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Publiska ēka	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris, A spārnā, iespējams, koka statņi ar guļšķaunu aizpildījumu	
3.3.	Jumta konstrukcija	R spārnā - četrslīpju ar 3 jumta izbūvēm ielas fasādē, A spārnā - mansarda jumts ar 1 jumta izbūvi; visam koka konstrukcijas	
3.4.	Durvis	Vienkāršas koka pildīnu, divviru ar virslogu	
3.5.	Logi	Koka groplogi	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienų apdare	Krāsots apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	4 ķieģeļu skursteņi, pagraba lodziņi,2 profilēti betona pakāpieni	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Vienkāršas dekoratīvās logu noseglīstes, koka pilastri, reljefa dzega, A spārnā – reljefas palodzes	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti, ar savu izteiksmīgo tēlu un siluetu to bagātinot		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Jau 1814.g.Kuldīgas plānā šajā vietā attēlots vienkāršs taisnstūra apjoms – koka ēka, bet 1870.g.plānā redzams, ka iespējams, sākotnējā ēka paplašināta ar piebūvēm. Ēkas A spārna piebūve attēlota 1913.g.plānā. 1912.g. ēkas īpašniece bijusi Jakobīne Levinsone, bet 20.gs. sākumā ēku nopircis virsskolotājs Artūrs Šmids (pasniedza grieķu un latīņu valodu Kuldīgas vācu ģimnāzijā), kurš tur ierīkojis sporta zāli. Zāli varēja izmantot visu skolu audzēkņi. 1920-tajos un 1930-tajos gados ēkā atradās Kuldīgas vācu pamatskola. No 1930.g. skolas direktors bija V.F.Treijs, Interese par Baltijas vēsturi rosināja viņa pētniecisko darbību – viņš apkopojis dažādus materiālus par Kuldīgas vēsturi, arhitektūru, tos papildinot ar saviem zīmējumiem. Ēka vēlāk izmantota kā f-kas „Vulkāns” sporta zāle. Šobrīd ēkā darbojas Sv.Katrīnas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	5	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	3	Zuduši logu slēgi, vārti
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Ēkas galvenā fasāde no R stūra



Austrumu spārna fasāde ar galveno ieeju



Vēsturisko vārtu stabi



Vārtu stabs ar augšējās viras kāsi



Vārtu stabs ar apakšējās viras kāsi

10. Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli



Kuldīgas pilsētas vācu pamatskola. 1920-tie



Kuldīgas pilsētas vācu pamatskola. 1930.gadu II puse



Kuldīgas pamatskolas pagalms, 1930-tie



Jelgavas iela. Labajā pusē – pamatskola. Pastkarte. 1930-tie


11.

Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 27	
1.3.	Kadastra Nr.	62010270022001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs.II cet.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Pamatā - taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu. Ēkas ieeja izvietota asimetriski - fasādes kreisajā pusē.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	Kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts*	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Četrslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Saglabājušās sākotnējās galvenās ieejas durvis - durvju komplekts ir valsts nozīmes mākslas piemineklis, aizsardzības Nr.3629 (apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.). Durvis apsekošanas laikā restaurētas.	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	Ķieģeļu skurstenis, 2 sarkanā granīta pakāpieni, slēgu fiksatori	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūra plastika - vienkāršas taisnstūra palodzes, reljefa starpdzega, stūru pilastrī, nedaudz izvirzīti mūrēta fasādes centrālā daļa ar 3 logiem; profilēta koka dzega	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti, lieliski papildinot Jelgavas ielas nepāra Nr. puses vēsturiskās apbūves grupu		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1814.g. Kuldīgas plānā aptuveni tagadējās ēkas vietā attēlota nedaudz apjomā šaurāka mūra ēka, bet 1870.g. plānā jau redzams ēkas tagadējais pamatapjoms, kurš vēlāk vēl pārbūvēts pagalma pusē. Interesanti, ka 1930.g. plānā šajā vietā apbūve nav attēlota, iespējams, tā varētu būt kartogrāfa kļūda. Tā kā apakšējais pakāpiens daļēji atrodas zem ietves, var secināt, ka tās līmenis ticis paaugstināts par vismaz 10cm.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	Zuduši logu slēgi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

*Noteikts spēkā esošajā Kuldīgas teritorijas plānojumā

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Skats no Jelgavas ielas uz ēkas ZA stūri</i>




Ēkas galvenā fasāde vēsturiskās apbūves grupā




Skats gar ēkas galveno fasādi uz Sv. Annas baznīcu



Bijušo vārtu viras vieta ēkas ZA stūrī

			
	<i>Pagaidu durvis 2012.g.5.sept.</i>	<i>Darbi 2012.g.14.sept.</i>	<i>Atjaunotās durvis 2012.g.30.okt</i>
10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli		
			
	<i>Durvju (19.gs.I puse) zīmējums. 1972.g.</i>		
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums		
	05.09.2012.		

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 28	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220002001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	18.gs.beigas - 19.gs. sāk.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	2 stāvi	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar centrāli simetrisku garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris, iespējams, arī koka konstrukcijas	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Vienkāršas koka pildīņu	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	3 ķieģeļu skursteņi, 2 vienkārši betona pakāpieni pie ieejas; bijuši slēgi, saglabājušies daži fiksatori; virs ieejas bijis jumtiņš	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Vienkārša mūrēta starpdzega, taisnstūra palodzes, reljefa dzega; nedaudz izvirzīti mūrēta fasādes centrālā daļa un ēkas stūri.	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Koka ēka tagadējās ēkas pamatapjomā šajā vietā atzīmēta jau 1797.g. Kuldīgas plānā, bet 1814.g. plānā tā atzīmēta kā jauktas mūra-koka konstrukcijas būve. Līdz 1870.g. ēka ieguvusi divas piebūves pagalma pusē, no kurām ZR daļā saglabājusies joprojām.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	3	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Orģinalitāte	3	Zuduši logu slēgi, durvis, jumtiņš virs ieejas
7.5.	Tehniskais stāvoklis	2-3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā  <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas  <i>Skats no Jelgavas ielas uz ēkas DA stūri</i>
	 <i>Galvenās fasādes fragments</i>



Ēkas fasāde Jelgavas ielas apbūves frontē



Galvenās ieejas durvis



Karoga turētājs

10. Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli



Jelgavas iela. 1920-tie. Priekšplānā – Kuldīgas vācu pamatskola



Jelgavas iela. 1930-tie. Priekšplānā – Kuldīgas vācu pamatskola


11. Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 29	
1.3.	Kadastra Nr.	62010270023001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs.I puse	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs un izbūvēts jumta stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Pamatā - taisnstūra plāna būve ar gala fasādi, veidotu centrāli simetriskā kompozīcijā, pret ielu. Ēkas ieeja izvietota ēkas centrā	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	Kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts*	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Koka konstrukcijas, ķieģeļu mūris (ielas fasāde)	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Saglabājušās sākotnējās galvenās ieejas durvis – divviru, pildīnu ar greznu virslogu - durvju komplekts ir valsts nozīmes mākslas piemineklis, aizsardzības Nr.3630 (apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.);	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums, sānu fasādēm – krāsots horizontālu dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	Ķieģeļu skurstenis, 2 vienkārši betona pakāpieni, slēģu fiksatori;	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūra plastika - izvirzītas un iedziļinātas plaknes, vienkāršas taisnstūra palodzes, starpdzega, 2 simetriski trīsstūra lodziņi zelmaņa daļā sānos	
5.	Pilsēt būvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti, lieliski papildinot Jelgavas ielas nepāra Nr. puses vēsturiskās apbūves grupu		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1814.g. Kuldīgas plānā aptuveni tagadējās ēkas vietā attēlota slīpā leņķī un ar īsāko fasādi pret ielu novietota mazāka mūra ēka. 1870.g.plānā jau redzams ēkas tagadējam pamatapjomam tuvs, tikai nedaudz īsāks un šaurāks apjoms, bet 1913.g. plānā attēlotā ēka pie ielas atbilst tagadējam apjomam, bet bijusi ar ievērojamām piebūvēm pagalma pusē. Saglabājušies 2 pakāpieni pie loga fasādes kreisajā pusē liecina, ka šajā vietā bijusi izveidota ieeja – iespējams, veikalā, kura vēlāk pārveidota par logu; uz fasādes virs bijušās ieejas fragmentāri saglabāties 20.gs. sākuma reklāmas krāsojums. Apakšējais pakāpiens par ~ pusi augstuma, atrodas zem ietves seguma, tātad ietves līmenis paaugstināts vismaz par 7-8cm		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	Zuduši logu slēgi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	Bojāts cokols
7.6.	Saglabāšanas vērtība	5	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

*Noteikts spēkā esošajā Kuldīgas teritorijas plānojumā

8. **Novietne plānā**



Ēkas novietnes shēma

9. **Fotofiksācijas**



Skats uz ēkas galveno fasādi




Galvenās ieejas durvis, zudis rokturis



Kādreizējo durvju vieta, vēsturiskā reklāma

10.

Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli



Durvju (19.gs.I puse) zīmējums. 1972.g.



Skats uz Jelgavas ielu DA virzienā. Ēkas ZR stūrī - bijušo vārtu viras kāsis


11.


Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 32	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220069001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs. sāk.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret Jelgavas ielu	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	Kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts*	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris, koka konstrukcijas	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Sākotnējais ēkas ieejas durvju komplekts ir valsts nozīmes mākslas piemineklis ar aizsardzības Nr.3631 (apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.).	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums, galas fasādēs zeltiņu daļā – vertikāls dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi, betona pakāpiens pie ieejas. Bijuši slēgi, marga pie ieejas; saglabājušies slēgu fiksatori	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Vienkāršas mūrētas taisnstūra palodzes, starpdzega, profilēta dēļu dzega	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti. Lai arī atrodas Annas ielas stūrī, tomēr ēka nav veidota kā stūra akcents. Ēkas galvenā fasāde izvietota lineāri gar Jelgavas ielu.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Jau 1814.g. Kuldīgas plānā šajā vietā attēlota par tagadējo ēku nedaudz mazāka apjoma koka ēka. Tagadējā apjomā, bet jau kā jauktas konstrukcijas mūra - koka ēka tā attēlota 1870.g. plānā.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	Zuduši logu slēgi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	


*Noteikts spēkā esošajā Kuldīgas teritorijas plānojumā

8.	Novietne plānā  <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas  <i>Skats no Jelgavas ielas uz ēkas DR stūri</i>
	 <i>Ēkas galvenās fasādes fragments</i>

	 <i>Galvenās ieejas durvis</i>	 <i>Durvju fragments ar margas stiprinājumiem</i>  <i>Slēga fiksators</i>  <i>Slēga poga</i>
10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli	
		<i>Durvju (19.gs.II cet.) zīmējums. 1972.g.</i>
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums	
	05.09.2012.	

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 34	
1.3.	Kadastra Nr.	620102200010010	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs. sāk.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs un izbūvēts jumta stāvs ar mezonīnu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar centrāli simetrisku garenfasādi pret Jelgavas ielu.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	Kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts*	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris, koka konstrukcijas	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju ar mezonīnu, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Bijušas 19.gs.II puses durvis ar nelielu nojumi virs tām; šobrīd ēka tiek rekonstruēta un vēsturiskās durvis nomainītas pret jaunām, lai arī oriģinālajām līdzīgām.	
3.5.	Logi	Koka pakešu	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi (? apsekošanas brīdī tika mainīts jumta segums)	
4.2.	Ārsienu apdare	Ķieģeļi bez apdares	
4.3.	Funkcionālas detaļas	Betona pakāpiens pie ieejas. Bijuši slēgi, jumtiņš virs ieejas, saglabājušies slēgu fiksatori	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Vienkāršas dekoratīvās logu noseglīstes, reljefi mūrēta dzega, starpdzega un palodzes	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti. Lai arī atrodas Annas ielas stūrī, tomēr ēka nav veidota kā stūra akcents. Ēkas centrāli simetriskā galvenā fasāde izvietota lineāri gar Jelgavas ielu.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Jau 1814.g. Kuldīgas plānā šajā vietā attēlota par tagadējo ēku nedaudz mazāka apjoma koka ēka. Tagadējā apjomā, bet joprojām kā koka ēka tā attēlota 1870.g. plānā, tātad ķieģeļu fasādes ēka ieguvusi vēlāk.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	3	Zudusi būvgaldniecība
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

*Noteikts spēkā esošajā Kuldīgas teritorijas plānojumā

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Skats uz ēkas DA stūri
	 Fasādes fragments - mezonīns



Jaunas galvenās ieejas durvis




Jauns koka pakešu logs



Loga fragments ar slēga fiksatoru

10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**




Durvju zīmējums. 1972.g.

11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 35	
1.3.	Kadastra Nr.	62010270025001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs.I puse	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar izbūvētu jumta stāvu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz zemes gabala robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss		
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Iespējams, apmūrēta koka ēka	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka pildīnu ar 3 rūšu virslogu	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Apmetums ar ievilkto rustojumu, krāsots	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi, pie ieejas 2 vienkārši betona pakāpieni, slēgi 2 logiem un to fiksatori	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Galvenajā fasādē apmetumā veidots rustojums un stūru pilastrī; mūrēta profilēta dzega un palodzes, gala fasādē zem zeltiņa - starpdzega.	
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti. Abās ēkas pusēs vēsturiskā apbūve ir zudusi, tādejādi pārtraukta apbūves līnija, ko ieteicams atjaunot, aizpildot tukšās vietas ar jaunu apbūvi vēsturiskajās vietās un apjomos.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1814.g. Kuldīgas plānā tagadējās ēkas vietā attēlota īsāka un šaurāka jauktas mūra-koka konstrukcijas būve, bet 1870.g.plānā redzams tagadējam jau ļoti līdzīgs apjoms. 1913.g. un 1930.g. plānos attēlotā ēka ir nelielāka par tagadējo. Tā kā ieejas apakšējā pakāpiena virsma atrodas tikai nedaudz virs ietves, var secināt, ka ietves līmenis paaugstināts vismaz par 10cm		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	3	
7.4.	Oriģinalitāte	4	Daļai logu zuduši slēgi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	Bojāts cokols, fasādes apdare
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

8.	Novietne plānā  <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas  <i>Ēkas galvenā fasāde</i>



Galvenās ieejas durvis



Durvju fragments ar karoga turētāju



Fasādes fragments ar logu



Skats uz Jelgavas ielu ZR virzienā. Tālumā – Sv. Annas baznīca


10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**

-


11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 36	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220003001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs.II puse (pirms 1870.g.)	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar izbūvētu jumta stāvu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Galvenajā fasādē nav ieejas	
3.5.	Logi	Pakešu, PVC, ielas fasādē – 1 jumta logs	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Ķieģeļu imitācijas flīzes, gala fasādēs zeltiņu daļā - krāsots apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	3 ķieģeļu skursteņi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Reljefas mūrētas palodzes, gala fasādēs zeltiņu daļā – 3 rombveida lodziņi	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1870.g. Kuldīgas plānā šajā vietā atzīmēta tagadējai līdzīga apjoma mūra ēka. Ēka nesen siltināta un apdarināta ar		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	3	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	3	Zudusi būvgaldniecība, apdare
7.5.	Tehniskais stāvoklis	5	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Skats no Jelgavas ielas uz ēkas DA stūri
	 Fasādes fragments ar aizbūvēto logu  Pakešu logs un nepietiekamas ventilācijas radītais mitrums
10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli
	-
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums
	05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 38a	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220054001	
1.4.	Īpašumtiesības	Privātīpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs.III cet. (pirms 1870.g)	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Koka konstrukcijas, iespējams, guļbūve	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka, vēsturiskās	
3.5.	Logi	Koka groplogi	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Horizontālu dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	4 ķieģeļu skursteņi, daļai logu – slēgi, profilēts betona pakāpiens pie ieejas	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Vienkāršas logu un durvju noseglīstes, dēļu dzega	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti. Lieliski papildina pilsētbūvnieciski viengabalaino apbūves ansambli šajā ielas posmā.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Tipiska bijušās sērskābes fabrikas „Vulkāns” strādnieku māja, kuras iekšējais plānojums ticis veidots līdzīgi muižas kalpu ēkām. Ēka atzīmēta jau 1870.g. Kuldīgas plānā. Iespējams, ēka būvēta no 2 daļām, jo katras ēkas puses jumta apjomiem kore nedaudz savstarpēji nobīdās.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	Zudusi daļa logu slēgu
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Galvenā fasāde
	 Autentiska, saglabājama vēsturiskās apbūves fronte



Skats uz ēkas D stūri



Galvenās ieejas durvis



Ietves fragments pie ieejas – zem nodrupušā asfalta redzamas vēsturiskās betona plātnes


10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**

-

11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**


05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 38b	
1.3.	Kadastra Nr.	Zemes kad.Nr.62010220097	
1.4.	Īpašumtiesības	Pašvaldībai piekritīgā zeme	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	18. gs. II puse	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 (?)	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, bijusi izvietota atstatus (~8m) no ielas puses robežas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida (?)	
3.2.	Sienu materiāli	Koka konstrukcija	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija (?)	
3.4.	Durvis	Koka	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi (?)	
4.2.	Ārsienu apdare	?	
4.3.	Funkcionālas detaļas	?	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	?	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka jau sākotnēji veidota ar atkāpi no ielas, tādejādi nepārtrauktajā apbūves līnijā radot interesantu atkāpi, kurā, iespējams, atradās prieksdārzs. Kuldīgas teritorijas plānojumā noteikta kā perspektīvā jauktas dzīvojamās, sabiedriskās un darījumu apbūves teritorija. Būtu vēlams apbūvi atjaunot vēsturiskajā vietā un apjomā, tādejādi aizsedzot daudzdzīvokļu ēkas vēsturiskajā vidē neiederīgo apjomu, vienlaikus neradot nelabvēlīgu iespaidu uz to, jo arī vēsturiski zemesgabala dziļumā bijusi apbūve.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Koka ēka šajā vietā atzīmēta jau 1797.g. Kuldīgas plānā un tādā - nemainīgā apjomā tā atrodama arī 1814., 1870., 1913. un 1930.g. plānos. Ēka tikusi sagrauta II pasaules kara laikā. Savukārt zemes gabala dziļumā - tagadējās silikātkieģeļu ēkas (Jelgavas ielā Nr.38) vietā 1870.g. plānā parādīts izstiepts taisnstūra apjoms, kas atzīmēts arī 1914. un 1930.g. plānos.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	?	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	5	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	5	
7.4.	Oriģinalitāte	0	Zudusi ēka
7.5.	Tehniskais stāvoklis	0	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	5	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiskajā apjomā atjaunojama apbūve	

8.	Novietne plānā
	 <i>Teritorijas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Skats no Jelgavas ielas uz teritorijas ZA stūri</i>
	 <i>Skats uz teritoriju no A paralēli Jelgavas ielai</i>
10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli
	-
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums
	05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 40	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220018001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs.III cet. (pirms 1870.g)	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	Kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts*	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra, lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka, pildīnu ar 3 rūšu virslogu	
3.5.	Logi	Koka groplogi	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums, zeltiņa daļā – vertikāls dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	1 ķieģeļu skurstenis, augsts cokols, 2 vienkārši betona pakāpieni, daļai logu - slēgi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Vienkāršas dekoratīvās logu naseglīstes, palodzes, dēļu dzega	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti. Lieliski papildina pilsētbūvnieciski viengabalaino apbūves ansambli šajā ielas posmā.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Ēka atzīmēta jau 1870.g. Kuldīgas plānā		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	Zudusi daļa logu slēģu
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

*Noteikts spēkā esošajā Kuldīgas teritorijas plānojumā

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Skats no Jelgavas ielas uz ēkas DR stūri
	 Jelgavas ielas vēsturiskās apbūves fronte, 2.no kreisās puses - ēka Jelgavas ielā Nr.40



Galvenās ieejas durvis



Loga fragments ar slēģi, karoga turētājs



Durvju rokturis


10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**

-

11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**


05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 42	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220077001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs.III cet. (pirms 1870.g)	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra, lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju ar nošļautiem galiem, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka pildīnu	
3.5.	Logi	Koka groplogi	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Cokols un gala fasādes – apmestas, sienām – ķieģeļu mūris bez apdares	
4.3.	Funkcionālas detaļas	3 ķieģeļu skursteņi, betona pakāpiens pie ieejas	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūrētas taisnstūra palodzes	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Kuldīgas 1814.gada plānā aptuveni esošās ēkas novietnē bijusi jauktas mūra - koka konstrukcijas ēka, bet esošā ēka tagadējā apjomā noteikti atrodama 1870.gada plānā		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	Zuduši logu slēgi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Galvenā fasāde
	 Galvenās ieejas durvis  Fasādes fragments, redzami slēgu viru kāši

	 <i>Karoga turētājs</i>	 <i>Durvju rokturis</i>  <i>Slēģu fiksators</i>
10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli	
	 <i>Ielas skats. 1920-tie</i>	
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums	
	05.09.2012.	

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 44	
1.3.	Kadastra Nr.	62010220078001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs.beigas - 20.gs.sāk.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs un izbūvēts jumta stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar centrāli simetrisku garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka pildīnu ar 3 rūšu virslogu	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Galvenajā fasādē - ķieģeļi bez apdares, visa R gala fasāde un A gala fasādes zeltiņa daļa – apmesta	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi. Zeltiņos – sānos divi trijstūra lodziņi un rombveida lodziņš augšdaļā bēniņu izgaismošanai.	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Galvenajā fasādē – dekoratīvs, reljefs mūrējums – palodzes, pilastrī ēkas stūros un abpus durvīm, starpdzega, dzega.	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti. Diemžēl vēsturiskā apbūve abās ēkas pusēs – 1920-to gadu fotoattēlā redzamā divstāvu ķieģeļu ēka labajā pusē un vienkārtīga ēka kreisajā pusē, zudusi un būtu atjaunojama, lai pilnveidotu ielas apbūves līniju un pilsētbūvnieciskās kompozīcijas viendabību. Ielas līmeņa paaugstināšanas dēļ brauktuve atrodas tik augstu, ka ietvi izbūvēt nav bijis iespējams, jo tad tā atrastos virs durvju sliekšņa.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Kuldīgas 1870.gada plānā ēka vēl nav atrodama, bet atzīmēta 1913.gada plānā. Ielas līmenis ticis ievērojami paaugstināts – vēsturiskajā fotoattēlā pie ieejas redzami 2 pakāpieni		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	3	
7.4.	Orģinalitāte	4	Zuduši logu slēgi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Skats no Jelgavas ielas uz ēkas R stūri</i>
	 <i>Galvenās ieejas durvis ar pilastriem</i>  <i>Ielas līmenis – virs ēkas sliekšņa</i>



Ēkas A gala fasāde – robežojas ar pašvaldības zemi – potenciāli labiekārtojamu teritoriju ar izeju uz Annas kapiem

10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**




Vēsturiskā ielas fronte. 1920-tie


11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 45	
1.3.	Kadastra Nr.	62010270031001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	1971.g.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	2 stāvi	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Ēka rūpnīcas teritorijā, izvietota atstatus (20m) no robežas ielas pusē. Plānā „Z” burta konfigurācijas būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils	Padomju funkcionālisms	
2.7.	Funkcija, tips	Publiska ēka	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Betona, lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Silikāta ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Savietotais, iespējams dzelzsbetona paneļu	
3.4.	Durvis	Nav nosakāms	
3.5.	Logi	Koka, bez stiklojuma	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Iespējams, bitumena	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums ar ievilkām daļējuma svītrām, sarkano ķieģeļu joslas starp 2.stāva logiem	
4.3.	Funkcionālas detaļas	-	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūrēta ķieģeļu dzega	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Brīvstāvoša ēka, attiecībā pret ielu atrodas paaugstinātā reljefā, ar agrāk labiekārtotu priekšpagalmu, kas šobrīd ir aizaudzis un nekopts, tāpat kā visa bijušās rūpnīcas teritorija		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Bijusī finiera rūpnīcas „Vulkāns” administratīvā ēka un ēdnīca		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	2	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	2	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	2	
7.4.	Oriģinalitāte	3	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	2	Ēka pamesta
7.6.	Saglabāšanas vērtība	2	
	Piešķirtā kategorija	Vidē neiederīga ēka	

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Skats uz ēkas galveno fasādi no Jelgavas ielas
	  Skats uz ēkas ZR stūri Skats uz ēkas Jelgavas ielai tuvāko spārnu
10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli
	-
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums
	05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 45a	
1.3.	Kadastra Nr.	62010270032001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	1882.-1870.g.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar izbūvētu jumta stāvu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Viena no vairākām ēkām rūpnīcas teritorijā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Publiska ēka	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Koka konstrukcija	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Galvenajā fasādē nav	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Skārds	
4.2.	Ārsienų apdare	Apmetums uz skaliem, krāsojums; agrāk – horizontālu dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	3 ķieģeļu skursteņi, bijuši slēgi, 3 lukarnas ar bēniņu logiem	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Profilētas koka dekoratīvās logu noseglīstes un dēļu dzega	
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1797.g un 1814.g. Kuldīgas plānos aptuveni tagadējās ēkas vietā attēlota neliela jauktas mūra koka konstrukcijas ēka. Tagadējā apjomā, izņemot R gala piebūvi, ēka pirmoreiz atrodama 1870.g. plānā. Tā kā zināms, ka sērskociņu fabrika "Vulkāns" sākotnēji atradusies Annas ielā 5, bet 1882.g.,, ražošanai paplašinoties, uzcelts jauns korpuss Jelgavas ielā, tad var pieņemt, ka ēka celta 1882.-1870.g. Bijusī rūpnīcas kantora ēka, vēlāk ēkā atradies veikals.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	5	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	3	
7.4.	Oriģinalitāte	2	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	1	Ēka izdegusi, pamesta
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka (pašreizējā stāvoklī – vidē neiederīga ēka)	

8.	Novietne plānā  <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas  <i>Skats no Jelgavas ielas uz ēkas galveno fasādi</i>
	<i>Ēkas R gala piebūve ar ieeju veikalā</i> <i>Bijušā slēgā viras kāsis</i>

10. Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli



Sērkociņu f-ka „Vulkāns”. 1920-tie




F-ka "Vulkāns". 1966.g.

11. Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 47	
1.3.	Kadastra Nr.	62010270033001	
1.4.	Īpašumtiesības	Zeme ir valsts (PA) īpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	1882.-1870.g.	
2.3.	Pārbūves gads	1930.g.	
2.4.	Stāvu skaits	2 stāvi	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Viena no vairākām ēkām rūpnīcas teritorijā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu un ieeju fasādes labajā malā.	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	F-kas administratīvā ēka	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Koka konstrukcija, A gala siena - ķieģeļu	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Zudušas.	
3.5.	Logi	Koka, daudziem saglabāties tikai rāmis	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Skārds	
4.2.	Ārsienu apdare	Apmetums uz skaliem, krāsojums; agrāk – horizontālu dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	3 ķieģeļu skursteņi, bijuši slēgi, pie ieejas – sarkanā granīta pakāpiens (šobrīd zem ietves)	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Profilētas koka dekoratīvās logu noseglīstes un starpdzega, vienkārša dēļu dzega; mūrētā A gala siena veidota ar reljefiem izvirzījumiem un pseidogotiskiem torņveida noslēgumiem	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1814.g. Kuldīgas plānā aptuveni tagadējās ēkas vietā attēlota neliela (5x7m) ēka. Daļa no tagadējā apjoma – R spārns līdz galvenajā fasādē redzamajai „lūzuma” vietai, iespējams, vienstāva, pirmoreiz atrodama 1870.g. plānā. Tā kā zināms, ka sērskociņu fabrika "Vulkāns" sākotnēji atradusies Annas ielā 5, bet 1882.g., ražošanai paplašinoties, uzcelts jauns korpuss Jelgavas ielā, tad var pieņemt, ka minētā ēkas daļa celta 1882.-1870.g. Tagadējā apjomā ēka attēlota 1913.g. plānā. Sākotnēji uzņēmumā strādāja 5-6 strādnieki. Pēc ražošanas paplašināšanas f-ka kļuva par vienu no lielākajām tāda profila ražotnēm Latvijā. Pirms I Pasaules kara sērskociņu rūpniecība Latvijā bija koncentrēta akciju sabiedrības "V. Lapšins" rokās; tai piederēja "Vulkāna " f-kas Kuldīgā, Daugavpilī, Liepājā un Rīgā, attiecīgi ar 700, 450, 400 un 130 strādniekiem. Pēc vērienīgas pārbūves 1930.g. Kuldīgas "Vulkāns" pārtrauca sērskociņu ražošanu un pārgāja uz līmētā finiera un kokmateriālu izlaidi. 2000.g. fabrikas darbību pārtrauca postošs ugunsgrēks. Kā konstatēts atsegumā pie ieejas, ielas līmenis šajā vietā paaugstināts vismaz par 0,5m.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	5	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	3	
7.4.	Oriģinalitāte	2	Zuduši logi, durvis, slēgi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	1	Pamesta ēka
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka (pašreizējā stāvoklī – vidē neiederīga ēka)	

8.	Novietne plānā  <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas  <i>Skats no Jelgavas ielas uz ēkas ZR stūri</i>



Galvenā fasāde



Pretuguns mūris - ēkas A fasāde



Fasādes fragments ar blakus ēku



Granīta stabs pie agrākās vārtu vietas



Atsegtais granīta pakāpiens

10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**



Sērkociņu f-ka „Vulkāns”. 1920-tie



Skats no sērkociņu f-kas „Vulkāns” skursteņa. 1920-tie




F-kas "Vulkāns" administrācijas ēka. 1966.g.

11.

Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 49 (47)	
1.3.	Kadastra Nr.	62010270009001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs.beigas - 20. gs. sāk.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar izbūvētu jumta stāvu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Koka konstrukcija, iespējams, guļbūve	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Galvenajā fasādē nav ieejas	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņu segums	
4.2.	Ārsienu apdare	Horizontāls dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Profilētas dekoratīvās logu noseglīstes, dēļu dzega ar kokgrieztu vējdēli	
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1870.g. Kuldīgas plānā šajā vietā apbūves vēl nav, bet pašreizējam apjomam līdzīga ēka atrodama 1913.g. plānā. Iespējams, ēkai bijusi ieeja galvenajā fasādē - skaitot no R gala, 3. loga vietā – par to liecina no pārējiem atšķirīgs logs bez slēģiem, kā arī nevienmērīgs dēļu apšuvums. Ēka varētu būt celta kā fabrikas strādnieku dzīvojamā māja.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	3	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	2	Ēka pamesta
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Skats uz ēkas ZA stūri



Fasādes fragments. Logs bez slēgiem – iespējams, bijušās ieejas vietā




Dzegas fragments ar kokgrieztu vējdēli



Fasādes fragments ar slēgi un fiksatoru

10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli
	 <i>Jelgavas iela pie f-kas „Vulkāns”. 1920-tie</i>
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums
	05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 50	
1.3.	Kadastra Nr.	62010280008001	
1.4.	Īpašumtiesības	Privātīpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs. II-III cet. (pirms 1870.g.)	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota atstatus no robežas ielas pusē. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris, koka konstrukcija	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka pildīņu. Oriģinālās durvis ar virslogu zudušas, iespējams, pēc ielas līmeņa ievērojamas paaugstināšanas, kad pārbūvēta ieeja, paceļot sliekšni.	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi; bijuši slēgi, saglabājušies daži fiksatori	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Ēkas fasādes apdarē izmantoti divi atšķirīgi pilastru pāri: fasādes kreisajā stūrī un durvju kreisajā pusē – slaidāki, ar niansētāku profilētu bāzi un kapiteli, bet simetriski labajā pusē – ar vienkāršāku, masīvāku bāzi un kapiteli. Taisnstūra mūrētas palodzes, dēļu dzega	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti. Diemžēl vēsturiskā apbūve ēkas R pusē – 1920-to gadu fotoattēlā redzamā divstāvu ķieģeļu ēka, zudusi un būtu atjaunojama, lai pilnveidotu ielas apbūves līniju un pilsētbūvnieciskās kompozīcijas viendabību.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Koka ēka aptuveni tagadējās ēkas apjomā šajā vietā attēlota jau 1870.g. Kuldīgas plānā. Iespējams, vēlāk ēka apmūrēta.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	3	Zuduši logu slēgi, durvis
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	


8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Ēkas galvenā fasāde
	 Skats no Jelgavas ielas uz ēkas DA stūri




Fasādes fragments ar galveno ieeju un atšķirīgajiem pilastriem



*Jelgavas iela, kreisajā pusē – f-ka „Vulkāns”. 2012.g.
Labajā malā redzams apsekojamās ēkas stūris ar pilastru.*

10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli
	 <i>Jelgavas iela, kreisajā pusē – f-ka „Vulkāns”. 1920-tie Labajā malā redzams apsekojamās ēkas stūris ar pilastru.</i>
	 <i>Durvju virsgaismas loga zīmējums. 1972.g.</i>
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums
	05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 51	
1.3.	Kadastra Nr.	62010270002001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs.II puse	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota nedaudz atstatus (1,2m) no ielas puses robežas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka pildīņu ar 3 rūšu virslogu	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Azbestcimenta vijņotās loksnes	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums, gala fasādēs zelmaņa daļā – horizontāls dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi, betona lievenis pie ieejas, bijušas metāla margas	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Vienkāršas koka, profilētas logu noseglīstes un palodzes, dēļu dzega.	
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Jau 1870.g. Kuldīgas plānā šajā vietā atrodama jauktas konstrukcijas mūra-koka ēka, kuras apjoms atbilst tagadējai ēkai.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	3	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	3	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	3-4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Skats no Jelgavas ielas uz ēkas ZA stūri</i>




Galvenās fasādes fragments




Galvenās ieejas durvis


10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli	
	-	
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums	
		05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 52	
1.3.	Kadastra Nr.	62010280002001	
1.4.	Īpašumtiesības	Privātīpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	1950-tie (?)	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Četrslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Skārds	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Visus logus apvienojoša taisnstūra mūra palodze un augšpusē – tāda pati dzega	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Aptuveni tagadējās ēkas vietā 1814.g. Kuldīgas plānā attēlota līdzīga apjoma jauktas mūra-koka konstrukcijas ēka, tomēr toreizējā ielas trase šajā posmā bijusi no pašreizējās atšķirīga un ēka patiesībā atradusies ielas pretējā pusē (t.i. – tagadējā nepāra Nr. pusē). Vēlākos pilsētas plānos līdz pat 1930.g. šajā vietā apbūve vairs nav atrodama. Dzīvojamā ēka būvēta Padomju laikos, iespējams, 1950-tajos, kad šādas ēkas, tautā dēvētas par “tintes pudelēm”, parādījās.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	3	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	3	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	3	
	Piešķirtā kategorija	Fona ēka	

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Ēkas galvenā fasāde
	 Skats no Jelgavas ielas uz ēkas DA stūri  Fasādes fragments
10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli
	-
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums
	05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 53	
1.3.	Kadastra Nr.	62010270001001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs. III cet. (pirms 1870.g.)	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar izbūvētu jumta stāvu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris (galvenā fasāde), koka konstrukcijas	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju ar mezonīnu, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka, pildītu ar virslogu	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Galvenā fasādē 1.st līmenī - krāsots apmetums, mezonīnā – ķieģeļu mūris bez apdares, ēkas galos – horizontāls dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Reljefi mūrēta dzega un palodzes, stūros - pilastrī. Mezonīnā - dekoratīvs sarkano ķieģeļu mūrējums, profilētas koka dzegas un kokgriezts aizsrgdēlis	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti. Šajā ielas posmā ievērojami ticis paaugstināts ietves un brauktuves līmenis, tādējādi durvju sliekšnis atrodas ietves līmenī, lai arī vēsturiski pie ieejas bijuši pakāpieni.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1814.g. Kuldīgas plānā redzams, ka šajā vietā Jelgavas ielā apbūves vēl nav, bet 1870.g pilsētas plānā ēka jau ir attēlota aptuveni tagadējā apjomā.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	Zuduši logu slēgi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Galvenā fasāde</i>
	 <i>Frontona fragments</i>  <i>leejas durvis</i>

	 ZR gala fasāde	 Dzegas fragments  Palodzes fragments, slēga fiksators  Karoga turētājs
10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli	
		
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums	
	05.09.2012.	

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 54	
1.3.	Kadastra Nr.	62010280009001	
1.4.	Īpašumtiesības	Privātīpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs. III cet. (pirms 1870.g.)	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs un izbūvēts jumta stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Koka konstrukcijas, iespējams, guļbūve	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka, vienkāršas	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Galvenajā fasādē - krāsots apmetums, gala fasādēs – horizontālu dēļu apdare	
4.3.	Funkcionālas detaļas	3 ķieģeļu skursteņi, betona pakāpiens pie ieejas, bijuši slēgi, saglabājušies fiksatori, viru kāši	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Vienkāršas dekoratīvās logu noseglīstes, palodzes, dzega	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Jau 1870.g. Kuldīgas plānā šajā vietā attēlota koka ēka tagadējā apjomā.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	3	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	3	Zuduši būvgaldniecības izstrādājumi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā  <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas  <i>Skats no Jelgavas ielas uz ēkas DA stūri</i>
	 <i>Fasādes fragments ar galveno ieeju</i>



Ēkas DR stūris



Karoga turētājs



Dzegas fragments


10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**

-

11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 55	
1.3.	Kadastra Nr.	62010270001001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs. III cet. (pirms 1870.g.)	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar izbūvētu jumta stāvu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Nav identificējami	
3.2.	Sienu materiāli	Mūris, ķieģeļu	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju ar nošļautiem galiem, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka, pildīnu ar virslogu	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi, slēgu viru kāši, fiksatori, daži slēgi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Reljefi mūrēta dzega un palodzes, starpdzega zelmaņa daļā	
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas apbūves līniju un ir Jelgavas ielas vēsturiskās apbūves frontes noslēguma elements. Šajā ielas posmā ievērojami ticis paaugstināts ietves un brauktuves līmenis, tādējādi durvju sliekšnis atrodas zemāk par ietves līmeni, lai arī vēsturiski pie ieejas bijuši pakāpieni. Arī zemes gabala teritorija šobrīd atrodas daudz zemāk par tagadējo ielas līmeni.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1814.g. Kuldīgas plānā redzams, ka šajā vietā Jelgavas ielā apbūves vēl nav, bet 1870.g pilsētas plānā ēka jau ir attēlota aptuveni tagadējā apjomā.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	3	Zudusi lielākā daļa logu slēgu
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Skats no Jelgavas ielas uz ēkas ZA stūri</i>



ZR stūra fragments (ietves paaugstināšanas dēļ logu palodzes gājējam atrodas ceļu augstumā)



Galvenās ieejas durvis. sliekšnis nav redzams, jo atrodas zem ietves līmeņa

10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**



Skats no sērskociņu f-kas „Vulkāns” skursteņa. 1920-tie



F-kas "Vulkāns" teritorijā izveidotā dārzniecība, fonā – ēka Jelgavas 55. Dārzniecībā tika audzēti ziedi un dārzeņi, kas galvenokārt tika realizēti darbinieku vajadzībām. 1970-tie


11.

Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 56	
1.3.	Kadastra Nr.	62010280003001	
1.4.	Īpašumtiesības	Privātīpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	Ap 1920-to g. (pēc 1913.g, pirms 1930.g.)	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar mezonīnu un izbūvētu jumta stāvu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota atstatus no robežas ielas pusē. Taisnstūra plāna būve ar centrāli simetrisku garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	Kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts*	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju ar mezonīnu, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka pildīnu ar virslogu, sākotnējas	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi, jauni	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	3 skursteņi, daļai logu - slēgi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūra plastika – reljefa profilēta dzega un starpdzega, vienkāršas taisnstūra palodzes	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Tā kā 1913.g. Kuldīgas plānā ēkas šajā vietā vēl nav, bet 1930.g. plānā tā atrodama, var secināt, ka ēka būvēta šajā starplaikā. Arī vēsturiskā fotoattēlā, kas datēts ar 1920-tiem g ēka redzama.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	3	Mainīts jumts, tostarp – daļēji - konstrukcijas, pārmūrēts mezonīns, mainīti logi, daļai logu zuduši slēgi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

*Noteikts spēkā esošajā Kuldīgas teritorijas plānojumā

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Ēkas galvenā fasāde
	 Fasādes fragments ar galveno ieeju




Durvju virsgaismas logs



Durvju fragments



Dzegas fragments ar kokgrieztu vējdēli

10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli
	 <i>Skats no sērkokociņu f-kas „Vulkāns” skursteņa. 1920-tie</i>
	 <i>Durvju virsgaismas loga zīmējums. 1972.g.</i>
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums
	05.09.2012.


1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 58	
1.3.	Kadastra Nr.	62010280006001	
1.4.	Īpašumtiesības	Valsts (IeM) īpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	1959.g.	
2.3.	Pārbūves gads	1972.g.	
2.4.	Stāvu skaits	2 stāvi	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota atstatus (15m) no ielas puses robežas. Taisnstūra plāna būve ar centrāli simetrisku gala fasādi pret ielu	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	VUGD Kuldīgas daļa	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūra	
3.3.	Jumta konstrukcija	Lēzens divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Galvenajā fasādē – 2 metāla vārti	
3.5.	Logi	PVC	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls		
4.2.	Ārsienu apdare	Polihromi krāsots apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas		
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Fasādes sānu daļas izvirzītas uz priekšu, centrālo daļu ar vārtiem atstājot iedziļinātu un jumtu virs tās veidojot ar pārkari, ko centrā balsta masīvs koka atgāznis. Mūra plastika - 1.stāvā logu palodzes pa ēkas perimetru apvienotas vienā starpdzegā, 2.stāva logiem vienkāršas taisnstūra palodzes, profilēta dzega	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Brīvstāvoša ēka ar lielu priekšlaukumu, kas paredzēts ugunsdzēsēju transporta brīvai kustībai. Lielo asfaltēto laukumu tomēr būtu vēlams vizuāli un fiziski nodalīt no ielas telpas, kuras robeža šajā vietā nav nolasāma. Vienlaikus, lai veidotu šajā vietā pārtraukto apbūves fronti, būtu ieteicama apbūves atjaunošana vēsturiskās ēkas vietā zemes gabala DR stūrī pie ielas.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1870.g. Kuldīgas plānā šī zemes gabala DR stūrī pie ielas attēlota koka ēka. Tā atrodama arī 1913.g. un 1930.g. plānos. Zināms, ka Kuldīgas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība dibināta 1870.g., bet pirmā ugunsdzēsēju depo ēka celta 1872.g. 1959.g. uzbūvēja tagadējo ugunsdzēsēju depo un ugunsdzēsēju vajadzībām izveidoja artēzisko urbumu ar ūdenstorni. 1970-tajos gados depo ticis pārbūvēts.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	3	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	3	
7.4.	Oriģinalitāte	3	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	3-4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Ēkas galvenā fasāde ar priekšlaukumu</i>



Skats no Jelgavas ielas uz ēkas DR stūri, fonā - ūdenstornis

10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**




Skats no f-ka „Vulkāns” skursteņa. 1920-tie g. Atzīmētā ēka – agrākais ugunsdzēsēju depo (?)

11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.


1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 58a	
1.3.	Kadastra Nr.	62010280006008	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	1959.g.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	~6 stāvi	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Būve izvietota atsevišķā zemes vienībā, kas atrodas atstātus no ielas	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Inženiertehniska būve - ūdenstornis	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris, betons, koka konstrukcija	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Netika fiksēts	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Netika fiksēts	
4.2.	Ārsienu apdare	Apmetums – cokola daļā, ķieģeļi bez apdares – torņa daļai, torņa noslēgumā - dēļu apšuvums: apakšdaļā – katrā posmā – pretējā slīpumā, augstāk - horizontāli	
4.3.	Funkcionālas detaļas		
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Apakšdaļā – dekoratīvs mūrējums, veidojot rustojumu; zem „cepures” daļas – apmetumā veidota profilēta dzega, logi ar slīpu spraišļojumu,	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Teritorijā brīvstāvoša būve, plašā apkārtnē pamanāma dominante, kas saglabājama kā sava laika inženiertehniska būve un interesants vides akcents		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1956.g. Kuldīgā sāka būvēt ūdensvadu, izveidojot pirmo artēzisko urbumu ar ūdenstorni (Torņa ielā). 1959. gadā, būvējot ugunsdzēsēju depo, izveidoja arī otru artēzisko urbumu ar ūdenstorni, kas sākotnēji tika celts ugunsdzēsēju vajadzībām.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	3	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	5	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā  <i>Būves novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas  <i>Ūdenstornis skatā no Jelgavas ielas</i>  <i>Ūdenstornja augšējā daļa</i>

10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli
	 <i>Skats no f-kas „Vulkāns” skursteņa. 1920-tie g. Atzīmēta aptuvena tagadējā ūdenstornja vieta</i>
	 <i>F-kas "Vulkāns" teritorijā izveidotā dārzniecība, fonā – ūdenstornis. 1970-tie</i>
	 <i>Dzirnavu ielas apkārtnē. Fonā - 1956.g. būvētais Jelgavas ielas ūdenstornja līdzinieks. 1980-tie.</i>
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Jelgavas iela 60	
1.3.	Kadastra Nr.	62010280005001	
1.4.	Īpašumtiesības	pašvaldības īpašums, iznomāts tehnisko palīgīdzekļu centram	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	20. gs. sākums	
2.3.	Pārbūves gads	2003.g	
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar izbūvētu jumta stāvu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota atstatus no robežas ielas pusē. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Publiska ēka	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss		
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Mūris, ķieģeļu	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka pildīnu	
3.5.	Logi	Koka groplogi	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Ķieģeļi bez apdares	
4.3.	Funkcionālas detaļas	3 ķieģeļu skursteņi, koka slēgi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Profilēta ķieģeļu dzega, palodzes	
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir brīvstāvoša, no apbūves līnijas atvērta būve ar prieksdārzu. Ievērojamā apjoma dēļ ēka ir nozīmīgs vēsturiskās Jelgavas ielas apbūves noslēguma elements pie Rūpniecības ielas krustojuma		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1913.g. Kuldīgas plānā šajā vietā redzama par tagadējo nelielāka ēka. Tagadējā apjoma ēka attēlota 1930.g. plānā. Sākotnēji ēkā bijis Kuldīgas un Griķu pagastiem kopīgs pagastnams, bet pēc abu pagastu apvienošanas 1928.g. kļuvis par Kuldīgas pagasta valdes namu. Padomju laikos ēkā atradies Kuldīgas 2.vsk. internāts un palīgtelpas		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	3	Zudis centrālais lievenis
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

8.	Novietne plānā  <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas  <i>Ēkas galvenā fasāde</i>

10. Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli



Pagasta valdes nams. 1920-tie g.



Pagasta valdes nams. 1920-tie g.



Pagasta valdes nams. 1930-tie g.



Pagasta valdes nams. 1939.g.



Skats no sērkočiņu f-kas „Vulkāns” skursteņa. 1920-tie



F-kas "Vulkāns" teritorijā izveidotā dārzniecība. 1970-tie


11. Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Dzirnavu iela 8	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230038001	
1.4.	Īpašumtiesības	8 dzīvokļi, 7 - privātīpašumā, 1 – pašvaldības	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs. III – IV cet.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar izbūvētu jumta stāvu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz zemes gabala robežām pie Mucenieku un Dzirnavu ielas krustojuma. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret Dzirnavu ielu	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Mucenieku ielas fasādē nav	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	Ķieģeļu skursteņi, 3 kvadrātveida lodziņi bēniņu vēdināšanai zelmaņa daļā	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Reljefa profilēta dzega, vienkāršas taisnstūra palodzes	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti. Izvietota Dzirnavu un Mucenieku ielas krustojuma ZA pusē, tomēr veidota bez stūra akcenta, ar gala fasādi pret Mucenieku ielu - ieejas šajā fasādē nav.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Lai arī ir ziņas, ka ēka celta ap 1860.g, 1870.g. Kuldīgas plānā tā vēl nav attēlota. Tagadējā apjomā un konfigurācijā ēka atrodama 1913.g. plānā. 1920.g. fotogrāfijā redzams samērā augsts cokols un Dzirnavu ielas fasādē pie ieejas 2 pakāpieni. Mucenieku ielas līmenis ticis paaugstināts vismaz par 30cm, kas redzams pēc tagadējā cokola augstuma ēkas gala fasādē.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	Zuduši logu slēgi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

8.

Novietne plānā



Ēkas novietnes shēma

9.

Fotofiksācijas



Ēkas gala fasāde pret Mucenieku ielu

10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli
	 <i>Dzirnavu un Mucenieku ielas stūris ap 1920.g.</i>
	 <i>Skats no Kuldīgas Sv. Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa. 1930-tie</i>
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums
	05.09.2012.

1.	Vietas dati	
1.1.	Vieta	Kuldīga
1.2.	Adrese	Dzirnavu iela 10
1.3.	Kadastra Nr.	62010230027001
1.4.	Īpašumtiesības	Personu grupas privātīpašums
2.	Ēkas dati	
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks	
2.2.	Būvniecības gads	19.gs.II cet. – 19.gs.beigas
2.3.	Pārbūves gads	
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar izbūvētu jumta stāvu
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz zemes gabala robežām Dzirnavu un Mucenieku ielas krustojuma DA pusē. „L” burta konfigurācijā būvēta ēka ar galveno fasādi pret Mucenieku ielu. Mūra apjoma A pusē ar gala fasādi pret Mucenieku ielu izvietota faktiski atsevišķa ēka, kas stūra ēkai pievienota ar piebūvi.
2.6.	Stils	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	Kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts* (ēkas mūra apjoms)
3.	Konstrukcijas	
3.1.	Pamati	Mūra lentveida
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris, koka konstrukcijas
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju - katram spārnam, koka konstrukcija
3.4.	Durvis	Mucenieku ielas fasādē - 3 koka durvis, 2 vēsturiskās – galvenā apjoma ieejai atjaunotas vēsturiskās pildīņu durvis ar trīsrūšu virslogu; savienojumā starp apjomiem – 19.gs.II cet. durvis, netiek lietotas, aizbūvēts virslogs un ar skārdu aizsista apakšējā durvju daļa.
3.5.	Logi	Koka
4.	Būvmateriāli un detaļas	
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi, skārds
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums. Koka ēkai – horizontāls dēļu apšuvums, zeltiņa daļā - vertikāls
4.3.	Funkcionālas detaļas	Vairāki ķieģeļu skursteņi
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūra plastika – profilētas dzegas, starpdzegas, palodzes. Kā Mucenieku ielas fasādes kompozicionālais akcents izmantots centrāli simetriskais mezonīns ar masīvu zeltini, ko vainago profilētu dzegu ieskauts frontons un apakš vēdināšanas lodziņš centrā. Ēkas nošķelto stūri akcentē gotisks frontons, ko vainago gotiski torņveida elementi, dzegas un t.s.zobinājums. Koka ēkai – vienkāršas logu naseglīstes,
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums	
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti vienlaikus radot izteiksmīgu Dzirnavu un Mucenieku ielu stūra akcentu. Ielu stūra akcentam izbūvēts dekoratīvi mūrēts frontons. kādreizējā, iespējams - veikala ieeja no ēkas stūra nav saglabājusies, savukārt ieeja uz dzīvokļiem izvietota Mucenieku ielas fasādes kreisajā pusē, kā arī Dzirnavu ielas fasādē. Mūra ēkas A pusē izvietotais koka konstrukcijās būvētais taisnstūrveida apjoms ar gala fasādi pret Mucenieku ielu bijusi atsevišķa ēka, kas iespējams, vēlāk būvētajam mūra ēkas Z spārnā pievienota ar piebūvi, caur kuru ir atsevišķa ieeja.	
6.	Vēsturiskā informācija	
	1814.g.Kuldīgas plānā šajā zemes gabalā apbūve vēl nav atzīmēta. Lai arī avotos minēts, ka ēka celta ap 1880.g., jau 1870.g.Kuldīgas plānā šajā vietā attēlots Dzirnavu ielai paralēls taisnstūrveida apjoms, kā arī atsevišķa neliela ēka pie Mucenieku ielas - aptuveni tagadējā A daļas koka apjoma vietā, savukārt 1913.g.plānā jau redzama visa ēka tagadējā apjomā.	

7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	5	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

*Noteikts spēkā esošajā Kuldīgas teritorijas plānojumā

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma

9.	Fotofiksācijas
	 Skats no Mucenieku un Dzirnau ielas krustojuma uz ēkas ZR stūri



Koka ēka, kas pievienota, iespējams, vēlāk būvētajam stūra apjomam



Galvenā apjoma ieejas durvis



Durvis savienojumā starp apjomiem



Durvis A piebūvē

10. Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli



Skats no Kuldīgas Sv. Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa. 1930-tie




Koka daļas ieejas durvis. 19.gs.II cet.

11. Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati	
1.1.	Vieta	Kuldīga
1.2.	Adrese	Dzirnavu iela 18
1.3.	Kadastra Nr.	62010230031001, 62010230031002
1.4.	Īpašumtiesības	
2.	Ēkas dati	
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks	
2.2.	Būvniecības gads	19.gs. beigas - 20. gs. sākums
2.3.	Pārbūves gads	20.gs.II pusē - daudzkārtējas pārbūves un piebūves, papildinot esošos apjomus
2.4.	Stāvu skaits	2-4 stāvi
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenās ēkas vairāki korpusi izvietoti paralēli Dzirnavu ielai, daļēji uz robežas pie ielas, daļēji – atvēršoti no tās.
2.6.	Stils	
2.7.	Funkcija, tips	Ražošanas
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-
3.	Konstrukcijas	
3.1.	Pamati	Mūra lentveida
3.2.	Sienu materiāli	Dažādu ķieģeļu mūris
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija, atsevišķām piebūvēm - vienslīpnes
3.4.	Durvis	Dažādas – koka, metāla, arī vārti
3.5.	Logi	Dažādi – koka, pvc
4.	Būvmateriāli un detaļas	
4.1.	Jumta materiāls	Skārds, azbestcimenta viļņotās loksnes
4.2.	Ārsienu apdare	Ķieģeļi (t.sk. dažādu būvperiodu māla, silikāta) bez apdares
4.3.	Funkcionālas detaļas	Ķieģeļu skursteņi, jumtiņi virs ieejām
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Reljefi mūrētas dzegas, starpdzegas, palodzes
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums	
	Ēku kompleksa vecākie korpusi izvietoti paralēli Dzirnavu ielai, tāpēc uzskatāmi par kultūrvēsturiski vērtīgākiem, nekā vēlākie uzslāņojumi, ko veido daudzās pagājušā gs. II pusē tapušās piebūves pagalma (L.Paegles ielas) pusē.	
6.	Vēsturiskā informācija	
	1797.g. Kuldīgas plānā šajā vietā atrodas tikai dzirnavu ēka, kas izvietota uz tagadējās Dzirnavu ielas – tolaik, ielas noslēgumā. 1814.g. plānā redzama neliela jauktas koka-mūra konstrukcijas ēka aptuveni tagadējā D korpusa vietā. 1870.g. plānā šī ēka attēlota jau paplašināta, kā arī parādās 2 ēkas pie L.Paegles ielas. 1913. un 1930.g. plānos gandrīz identiski attēlotas 4 atsevišķas ēkas – 3 paralēli Dzirnavu ielai, lielākā vidū, bet Z galā – perpendikulāri ielai, tomēr vēsturiski fotoattēli liecina, ka Dzirnavu ielas pusē vismaz 3 korpusi bijuši savienoti. 18.-19.gs. šajā vietā atradušās pilsētas ūdensdzirnavas, kuru celtnes, iespējams, daļēji izmantotas par pamatu Kuldīgas tūku fabrikas "A.Vinteler" (dibināta 1878.g.) korpusu būvē. F-ka bija plaukstošs uzņēmums līdz 1939.g., kad īpašnieks Vintelerš repatriējās uz Vāciju un ražotni slēdza. Vintelera bijusī savrupmāja tagad ir daļa no bērnu dārza "Ābelīte". Padomju laikos f-ka darbojās gan kā firmas „Rīgas tekstils” 6.filiāle, gan kā trikotāžas ražošanas apvienības „Māra” 2.filiāle. Kopš 1992.g. Kuldīgā darbojas Zviedrijas - Latvijas kopuzņēmums SIA "Kuldīgas tekstils", kad Zviedrijas uzņēmums Jersey Vāvnader AB Latvijā izveidoja meitas uzņēmumu „Top-print”. Vēlāk uzņēmuma vadība Zviedrijā nosaukumu ieteica nomainīt pret latvisko „Kuldīgas tekstils”. Sākumā uzņēmums nodarbināja 25 cilvēkus, bet šobrīd jau ap 200, lielākoties sievietes. Uzņēmums nodarbojas ar apģērbu ražošanu, šujot kreklus, bikses, velu, cepures, bērnu apģērbus u.c. tekstilizstrādājumus. Lielākā produkcijas daļa tiek nosūtīta mātes uzņēmumam Zviedrijā, kurš tālāk to izplata Dānijā, Norvēģijā un citās valstīs. Uzņēmuma produkcija nelielā klāstā pieejama arī Kuldīgā.	

7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	3-4	Atšķirīgi vērtējami atsevišķi apjomi un fasādes
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	2-5	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	3-5	
7.4.	Orģinalitāte	2-4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3-4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	2-5	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīgs komplekss**	
	Piezīme		
	**Ēku komplekss analizēts virspusēji, vizuāli nosakot apjomu aptuveno vēsturisko attīstību, g.k. pievēršot uzmanību L.Paegles ielas pusei (projekta teritorijai). Lai precīzi noteiktu apbūves vecumu un saglabāšanas vērtību, kā arī izvērtētu kompleksa arhitektoniskā tēla sakopšanas un tālākās attīstības iespējas un kultūrvēsturiski vērtīgo daļu aizsardzības prioritātes, ieteicams veikt padziļinātu izpēti.		
8.	Novietne plānā		
	 Ēku novietnes shēma		
9.	Fotofiksācijas		
	 Skats uz SIA „Kuldīgas tekstils” un Dzirnava ielu		



SIA „Kuldīgas tekstils” ražošanas korpusi skatā no L.Paegles ielas



SIA „Kuldīgas tekstils” ražošanas korpusi skatā no L.Paegles ielas



SIA „Kuldīgas tekstils” D gala piebūve, būvēta 1970-tajos – vidē neiederīga ēka



SIA „Kuldīgas tekstils” administratīvais korpuss



Vēsturisko vārtu betona stabs

10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**



fīrmas „Rīgas tekstils” 6.filiāle, kantora ēka, celta 1954.–1958.g. 1960-tie



Trikotāžas ražošanas apvienības „Māra” 2.filiāle. 1974.g.



Kuldīgas tūku f-ka „A.Vinteler”. 1930-tie



Kuldīgas tūku f-ka „A. Vinteler”. 1920-tie



Kuldīgas tūku f-ka „A. Vinteler”. 1910-tie




Kādreizējās pilsētas ūdensdzirnavas vēlākās Tūku f-kas „A. Vinteler” vietā (?). ~19.gs.beigas

11. Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Mucenieku iela 1	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230050001, 62010230050002	
1.4.	Īpašumtiesības	Privātīpašums, 5 dzīvokļi	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs. III cet.; 20.gs.sāk.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 - Raiņa ielas spārnā, 2 – Mucenieku ielas spārnā	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz zemes gabala robežām Raiņa un Mucenieku ielas krustojuma ZR pusē. Plānā „L” burta konfigurācijas būve ar galveno fasādi pret Raiņa ielu. Ēkas sākotnējais, plānā - taisnstūra formas vienkāršs apjoms ar divslīpju jumtu būvēts paralēli Raiņa ielai. Vēlāk perpendikulāri senākajai daļai izveidota divstāvu piebūve.	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	Kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts*	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Mūris, ķieģeļu	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju – katram spārnā, koka konstrukcijas	
3.4.	Durvis	Galvenajai ieejai vecākajā ēkas daļā - sākotnējais durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu un greznu virslogu. Divvērtņu durvis rāmja pildīņu konstrukcijā ar kvadrātveida rombu dekoru. Apdare – āderējums. 2012.g.durvis atjaunotas. Mucenieku ielas fasādē – vienkāršas koka pildīņu durvis ar četru rūšu virslogu.	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	1 metāla, 2 ķieģeļu skursteņi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Reljefa starpdzega, stūra pilastrī. Saglabājusies sākotnējā profilēta koka dzega ar dekoratīvu kokā grieztu aizsargdēli.	
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti vienlaikus iezīmējot Raiņa un Mucenieku ielu krustojumu. Stūra ēkas arhitektoniskais un telpiskais risinājums iekļaujas apkārtējās apbūves kontekstā, ēka noslēdz perspektīvo skatu virzienā no Jelgavas ielas. Ēkas sākotnējā apjoma ielas fasāde tikusi veidota centrāli simetriska ar ieeju vidū. Šai ieejai 3 profilēti betona pakāpieni.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Ēkas sākotnējais vienkāršs apjoms būvēts paralēli Raiņa ielai - tas attēlots jau 1870.g.Kuldīgas plānā. Vēlāk perpendikulāri senākajai daļai izveidota divstāvu piebūve. Piebūves daļā ieeja bijusi no Mucenieku ielas (šobrīd netiek lietota, jo Mucenieku ielai šajā vietā nav ietves, bet ielas trase atrodas pie paša ēkas stūra). Šai ieejai pakāpieni nav saglabājusies, sliekšnis ir ietves līmenī. Raiņa ielas līmenis ticis pazemināts rekonstrukcijas ietvaros, bet Mucenieku ielai ir izteikts reljefa kāpums Dzirnau ielas virzienā.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	Zuduši logu slēgi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	

*Noteikts spēkā esošajā Kuldīgas teritorijas plānojumā

8.	Novietne plānā  Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas  <i>Skats uz ēkas DA stūri</i>
	 19.gs apjoma zelminis un jumta savienojuma vieta ar 20.gs.apjomu  D fasādes fragments ar stūra pilastru



R fasāde



Mucenieku ielas fas. fragments



Ieeja no Mucenieku ielas



Raiņa ielas ieeja 2009.g.



Raiņa ielas ieeja 2012.g.



Vēsturiskā apgaismojuma armatūra



Karoga turētājs un slēga fiksators Raiņa ielas fasādē



Mucenieku ielas ieejas durvju rokturis

10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**



Mucenieku ielas perspektīve. 1970-tie (?)



Ieeja no Raiņa ielas




Skats uz ēkas DA stūrī. 1949.g.


11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Mucenieku iela 1-3	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230050003	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	1970-tie	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Saimniecības ēka, būvēta atvirzīti no iedibinātās būvlandes, zemes vienībā šobrīd atrodas uz robežas pie Mucenieku ielas. Izstiepta taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Palīgēka	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Vieglbetona bloki	
3.3.	Jumta konstrukcija	Vienslīpnes, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Ielas fasādē nav	
3.5.	Logi	Ielas fasādē nav	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Paviršs mūrējums, krāsots	
4.3.	Funkcionālas detaļas	-	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	-	
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Kuldīgas vēsturiskajai daļai raksturīgs saimniecības ēku izvietojums pagalmos aiz greznākām dzīvojamajām ēkām, kuras būvētas pie ielas un veido slēgtas vai pārtrauktas perimetrālās apbūves fronti. Lai arī celtnes labākai iederībai vecpilsētā, ielas fasāde krāsota baltā tonī, jumta segumam lietoti māla dakstiņi un gar fasādi iestādīta krūmu rinda, šīs ēkas mērogs un arhitektoniskā kvalitāte neiederas vecpilsētas apbūves kompleksā, disharmonējot ar to.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1968.gada plānā (izstrādāts Pieminekļu pārvaldes vajadzībām uz 1948.gada plāna bāzes, uznesot jaunbūves uz izstrādes brīdi) ēka nav atrodama		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	1	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	1	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	2	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	1	
	Piešķirtā kategorija	Vidē neiederīga ēka	

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Galvenā fasāde pret Mucenieku ielu</i>
	 <i>R gala fasāde, fonā Kuldīgas katoļu baznīca</i>
10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli
	-
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums
	05.09.2012.

1.	Vieta dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	L.Paegles iela 3	
1.3.	Kadastra Nr.	zemes kad. Nr. 62010230052	
1.4.	Īpašumtiesības	Jebkādiem darījumiem ar īpašumu uzlikts Nordea Bank liegums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs.II puse	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs ar izbūvētu jumta stāvu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Bijusi galvenā ēka zemes vienībā, izvietota pie robežas ielas pusē. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida (?)	
3.2.	Sienu materiāli	Gulbūve (?)	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija ar mezonīnu un 2 simetriskām jumta izbūvēm	
3.4.	Durvis	Koka pildīnu ar 4 rūšu virslogu	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi (?)	
4.2.	Ārsienu apdare	Dēļu apšuvums (?)	
4.3.	Funkcionālas detaļas	Skursteņi, 1 metāla, slēgi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	?	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka bijusi pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veidojusi ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Zemes gabalā atradusies 19.gs. II pusē celta koka ēka, šobrīd – nojaukta.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	Ēka nojaukta
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	5	
7.4.	Oriģinalitāte	0	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	0	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	5	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiskajā apjomā atjaunojama apbūve	

8.	Novietne plānā
	 <i>Teritorijas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Skats uz zemes gabalu no L.Paegles ielas</i>

10. Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli



Skats no L.Paegles un Raiņa ielas krustojuma.1950-tie (?)




Ēkas ieejas durvis

11. Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	L.Paegles iela 5	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230042001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	20.gs. sāk.; pagalma ēka - 19.gs.vidus	
2.3.	Pārbūves gads	20.gs. II puse	
2.4.	Stāvu skaits	Sākotnēji 1 stāvs, tagad pie ielas – 2 stāvi	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka atrodas zemes gabala dziļumā, priekšplānā ar gala fasādi ielas frontē atrodas šaura gara piebūve.	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Ielas fasādē nav	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Apmetums, sānu fasādēs zelmaņa daļā – vertikālu dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	1 ķieģeļu skurstenis, bijuši slēgi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūrētas taisnstūra palodzes	
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1870.g. Kuldīgas plānā zemes gabala dziļumā attēlota koka ēka aptuveni tagadējā pagalma apjoma konfigurācijā, savukārt pie ielas redzama ēka aptuveni tagadējās ēkas L.Paegles ielā Nr.7 ZA galā. Tagadējā konfigurācijā apjoms pie ielas atrodams 1913.g. plānā.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	2	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	3	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	5	
7.4.	Oriģinalitāte	2	Ievērojami pārbūvēta
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	3	
	Piešķirtā kategorija	Fona ēka	
	Piezīme		
	Vērtēts tikai ēkas 2 stāvu apjoms pie ielas. Senākā ēka zemesgabala dziļumā un tās piebūve gar zemes gabala ZA robežu netika vērtēta.		

8. Novietne plānā



Ēkas novietnes shēma

9. Fotofiksācijas



Ēkas galvenā fasāde




Skats no L.Paegles ielas uz ēkas A stūri. Fonā – Sv.Annas baznīca




Senākais – pagalma apjoms.

10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli	
		
	<i>L. Paegles ielas sākums. 1950-tie (?)</i>	
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums	
		05.09.2012.

1.	Vieta dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	L.Paegles iela 6	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230028001	
1.4.	Īpašumtiesības	Privātīpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	20.gs. I cet.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs un izbūvēts jumta stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Gulbūve	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, ticis paaugstināts, koka konstrukcija; 1 centrāla jumta izbūve	
3.4.	Durvis	Galvenajā fasādē nav	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Horizontāls dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi; bijuši slēgi, saglabājušies fiksatori	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Logiem - vienkāršas dēļu naseglīstes	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir brīvstāvoša, tomēr nosacīti iezīmē ielas L.Paegles ielas apbūves fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1870.g. Kuldīgas plānā šajā vietā attēlota par tagadējo nedaudz mazāka taisnstūra plāna koka ēka. 1930.g plānā ēka atrodama tagadējā apjomā.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	3	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3-4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	3-4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Skats no L.Paegles ielas uz ēkas Z stūri</i>
10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli
	-
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums
	05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	L.Paegles iela 7	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230043001	
1.4.	Īpašumtiesības	Privātīpašums, ēkā ir 5 dzīvokļi.	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	20.gs. vidus (?)	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs un izbūvēts jumta stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija; galvenajā fasādē - 2 simetriskas jumta izbūves	
3.4.	Durvis	Galvenajā fasādē nav	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi, skārds (ap jumta izbūvēm)	
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 skursteņi, 1 no tiem - metāla	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Vienkāršas mūrētas taisnstūra palodzes, dēļu dzega	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1797.g. Kuldīgas plānā redzama taisnstūra plāna koka ēka tagadējās ēkas ZA galā, savukārt 1814.g. plānā šajā zemes gabalā apbūve vairs nav atrodamā. Pēc tam, sākot ar 1870.g. plānos atrodama burtā „L” konfigurācijas koka ēka, kas redzama vēl 1968.g. plānā (zīmēts uz 1948.g. plāna pamata, uznesot būtiskākās izmaiņas). Tā kā tagadējā ēka ir taisnstūra formas un garāka par iepriekš plānos redzamo, var pieņemt, ka tā būvēta no jauna, iespējams, daļēji iekļaujot veco ēku. Lai to noteiktu, nepieciešama detalizētāka izpēte.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	3 (?)	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	5	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Ēkas galvenā fasāde skatā no L. Paegles parka</i>



L.Paegles iela. Skats ZA virzienā. Labajā pusē L.Paegles parks



Skats uz ēkas DR galu. Fonā – Sv. Annas baznīca


10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**

-

11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.


1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	L.Paegles iela 8	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230031007	
1.4.	Īpašumtiesības	Valsts - IZM īpašums; izmanto Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	1959.-1961.g.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu, izvietota nedaudz atvērta no robežas ielas pusē	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Palīgēka	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss		
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Nav identificējami	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļi	
3.3.	Jumta konstrukcija	Vienslīpnes, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	2, vārtu tipa	
3.5.	Logi	1	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Azbestcimenta viļņotās loksnes	
4.2.	Ārsienu apdare	Ķieģeļu mūris bez apdares	
4.3.	Funkcionālas detaļas		
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums		
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Ēka celta ražošanas vajadzībām kādreizējās tekstilrūpnīcas slēgtajā teritorijā, neievērojot apbūves izvietojuma pilsētībūvnieciskos principus un neveidojot vienotu ielas apbūves kompozīciju		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Ēka celta firmas „Rīgas tekstils” 6.filiāles (kādreizējās Kuldīgas Tūku f-kas „A.Vinteler”) attīrīšanas ierīču izvietojumam. Esošo ēku plānots nojaukt; jaunbūvei „D.Zaļānes projektu biroja” izstrādāts tehniskais projekts		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	2	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	3	ēka vecāka par 50 gadiem
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	2	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	2	
	Piešķirtā kategorija	Fona ēka	

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Skats uz DR gala fasādi, labajā pusē – kādreizējo attīrīšanas ierīču ēkas drupas</i>
	 <i>Fasāde pret L.Paegles ielu</i>

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	L.Paegles iela 9	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230044001	
1.4.	Īpašumtiesības	Privātīpašums, ēkā ir 5 dzīvokļi.	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.gs. IV cet.	
2.3.	Pārbūves gads	20.gs. I cet.	
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs un izbūvēts jumta stāvs ar mezonīnu	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota nedaudz atstatus (~1m) no ielas puses robežas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu	
2.6.	Stils	t.s. <i>pilsētas muižiņa</i>	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Gulbūve	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Galvenajai ieejai un piebūves daļā - vienkāršas koka pildīnu durvis ar virslogu	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi, skārds (abpus mezonīnam)	
4.2.	Ārsienu apdare	Horizontāls dēļu apšuvums, krāsots	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi, 2 koka kolonas, 2 koka pakāpieni un lievenis, slēģi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Koka detaļas krāsotas no fasādes atšķirīgā tonī; mezonīna dēļu apšuvums: frontonā - 45° leņķī centrāli simetriski pret viduslīniju un sānos – paralēli jumtam; ēku pa perimetru virs 1.stāva, ēkas gala fasādē – zeltiņa frontonu, kā arī mezonīna frontonu ieskauj smalka, kokgriezta dzega ar zobinājumu; ēkas stūros – pilastri; frontonā virs mezonīna - maza kokā griezta rozetīte.	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Brīvstāvoša ēka, tomēr nosacīti veido ielas fronti. Arhitektoniski ļoti izteiksmīgs objekts.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Tā kā 1970.g. Kuldīgas plānā ēka vēl nav atrodama, bet atzīmēta 1913.g. plānā, kas zīmēts uz 1874.g. plāna pamata, var secināt, ka ēka būvēta šajā starplaikā, ticamāk – 19.g.s. nogalē. ZA fasādē ēkai ir 2 vēlākas piebūves. Ielai tuvākajā piebūvē izvietotas kāpnēs ar virpotiem koka margu balustriem. Piebūve nav celta vienlaikus ar pamatēku, par ko liecina kāpņu telpā redzamā kādreizējā ēkas gala siena ar zeltiņa lodziņiem. 19.gs. ēkā dzīvojis dzejnieks Jānis Frīdenbergs-Mieriņš, kādu laiku iela bijusi nosaukta dzejnieka vārdā. 1920.g. ēkā dzimis un dzīvojis sociālo zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, rakstnieks un publicists Vilfrīds Šlau.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	5	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	5	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	5	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	5	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka (potenciāls arhitektūras piemineklis)	

8.

Novietne plānā



L. Paegles parks


Ēkas novietnes shēma

9.

Fotofiksācijas



Ēkas galvenā fasāde no L. Paegles parka puses



L. Paegles iela. Skats ZA virzienā. Labajā pusē L. Paegles parks



Galvenās fasādes fragments. Mezonīns



ZA fasāde ar 2 vēlākajām piebūvēm



Centrālās ieejas durvis



Piebūves ieejas durvis

10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**


-

11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	L.Paegles iela 10	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230031009	
1.4.	Īpašumtiesības	Pašvaldības īpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	1957.-1958.g.	
2.3.	Pārbūves gads	1970-tie	
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Vienīgā ēka zemes vienībā, izvietota atstatus no robežas ielas pusē. Taisnstūra plāna būve ar gala fasādi pret ielu	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Palīgēka	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju	
3.4.	Durvis	Koka, metāla	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Azbestcimenta vijņotās loksnes (?)	
4.2.	Ārsienu apdare	Ķieģeļi bez apdares	
4.3.	Funkcionālas detaļas		
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums		
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Zemes gabalā brīvstāvoša ēka. Šobrīd atrodas ļoti sliktā stāvoklī, tādēļ uzskatāma par vidi degradējošu elementu.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Ēka celta kā firmas "Rīgas tekstils" 6. filiāles katlu māja		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	1	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	2	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	1	
7.4.	Oriģinalitāte	3	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	1	Lielos apjomos nodrupuši ķieģeļi, izsisti logi u.c.
7.6.	Saglabāšanas vērtība	1	
	Piešķirtā kategorija	Vidē neiederīga ēka	

8. **Novietne plānā**



Ēkas novietnes shēma


9. **Fotofiksācijas**




Skats uz ēkas ZA fasādi



Skats uz ēkas R stūri

10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli	
	 Katlu māja (1957.-58.g.)	
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums	
		05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	L.Paegles iela 12	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230031012	
1.4.	Īpašumtiesības	Pašvaldības īpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	1954.–1958.g.	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Zemes vienības galvenās ēkas daļa, sākotnēji - atsevišķa ēka, izvietota ar gala fasādi pret ielu, bet ar garenfasādi (ar ieeju) - pret ielas paplašinājumā izvietotu stāvlaukumu	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Administratīvā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Koka pildīnu	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Apmetums, nekrāsots; sākotnēji – ķieģeļu mūris bez apdares	
4.3.	Funkcionālas detaļas	1 ķieģeļu skurstenis	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Gala fasādē – reljefi mūrēta starpdzega	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Ēka atrodas L.Paegles ielas noslēgumā, pie tam L.Paegles ielai pie Dzirnavu ielas ir ievērojama reljefa starpība, tāpēc ēka skatā no SIA „Kuldīgas tekstils” pagalma ir labi eksponēta. Tomēr ēkas Dzirnavu ielā Nr.18 R gala piebūves dēļ L.Paegles ielas noslēgums veidojas sašaurināts un neveikls un analizējamā ēka neveido krustojuma akcentu. Ēkas sākotnējā f-ja (caurlaides ēka) varētu simboliski uzsvērt L.Paegles ielas noslēgumu, ja minētā f-kas gala piebūve tiktu nojaukta līdz vēsturiskajam apjomam.		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Firmas „Rīgas tekstils” 6. filiāles bijusī caurlaides ēka celta		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	3	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	3	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	3	
7.4.	Oriģinalitāte	3	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	3	
	Piešķirtā kategorija	Fona ēka	

8.	Novietne plānā  <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas  <i>Skats uz ēkas R stūri</i>



Skats uz ZA fasādi

10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**




f-kas „Rīgas tekstils” caurlaides ēka (20.gs.60-tie gadi)

11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	L.Paegles iela 13	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230036001	
1.4.	Īpašumtiesības	Privātīpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	20.gs. vidus	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Vienkāršas koka pildīņu durvis ar virslogu	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Azbestcimenta vijņotās loksnes	
4.2.	Ārsienu apdare	Apmetums, zelminī – vertikāls dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	2 ķieģeļu skursteņi	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūrētas taisnstūra palodzes, profilēta dzega	
5.	Pilsētbūvnieciskais raksturojums		
	Brīvstāvoša ēka, tomēr nosacīti iezīmē ielas apbūves fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1913.g. un 1930.g. Kuldīgas plānos šajā vietā attēlota par tagadējo nelielāka taisnstūra ēka. 1968.g. plānā (zīmēts uz 1948.g. plāna pamata, uznesot būtiskākās izmaiņas) ēka atrodama tagadējā apjomā.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	2	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	2	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	3	
7.4.	Oriģinalitāte	3	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	1	Degusi, pamesta ēka
7.6.	Saglabāšanas vērtība	2	
	Piešķirtā kategorija	Fona ēka (pašreizējā stāvoklī - vidē neiederīga ēka)	

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Skats no L.Paegles ielas uz ēkas A stūri
10.	Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli
	-
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums
	05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Paegles iela 15	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230031006	
1.4.	Īpašumtiesības	Valsts (IZM) īpašums	
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	1950-to beigas	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 (2)	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota atstatus (3m) no ielas puses robežas. Taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret ielu	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Publiskā (mācību iestāde)	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Galvenajā fasādē nav	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Azbestcementa vijņotās loksnes	
4.2.	Ārsienu apdare	Ķieģeļi bez apdares	
4.3.	Funkcionālas detaļas		
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūra plastika - vienkāršas taisnstūra palodzes, reljefa dzega, dzegu ieskaits zelmaņa frontons, galvenajā fasādē pilastrī abpus katram logu pārim.	
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir brīvstāvoša, tomēr nosacīti iezīmē L.Paegles ielas apbūves fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	Bijušās tekstila f-kas palīgēka - sagatavošanas cehs, vēlāk mehāniskā darbnīca. Šobrīd ēku izmanto Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	3	par 50 gadiem vecāka ēka
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	3	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	3-4	
	Piešķirtā kategorija	Fona ēka	

8.

Novietne plānā



Ēkas novietnes shēma

9.

Fotofiksācijas



Skats uz ēkas D stūri. Labajā pusē – L.Paegles iela



Skats no L.Paegles ielas uz ēkas A stūri

10.

Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli




F-kas sagatavošanas cehs. Skats uz ēkas R stūri. 1965.g.

11.

Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Raiņa iela 15	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230045001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	20. gs. I cet. (pēc 1913.g.)	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs un izbūvēts jumta stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Taisnstūra plāna būve ar centrāli simetrisku garenfasādi pret ielu	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Divviru, koka pildīņu, diagonāli spraišlots virslogs ar rombveida rūtīm	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi	
4.2.	Ārsienu apdare	Apmetums, krāsots	
4.3.	Funkcionālas detaļas	Ķieģeļu skurstenis, 2 vienkārši betona pakāpieni, bijuši slēgi, saglabājušies dažī fiksatori	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūra plastika – stūru pilastri, vienkāršas taisnstūra palodzes, reljefa dzega	
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido Raiņa ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1913.g. Kuldīgas plānā redzams pagalma ēkas apjoms aptuveni tagadējā apjomā, kā arī šaurāks apjoms pie ielas aptuveni apsekojamās ēkas vietā. Šobrīd pie ieejas redzami 2 betona pakāpieni, apakšējā pakāpiena virsma atrodas tikai 2-3cm virs ietves līmeņa, tātad ietves līmenis paaugstināts vismaz par 15cm.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	3	
7.4.	Oriģinalitāte	4	Zuduši logu slēgi
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā
	 Ēkas novietnes shēma
9.	Fotofiksācijas
	 Ēkas galvenā fasāde



Skats no Mucenieku ielas uz ēkas ZR gala fasādi



Ēkas galvenās ieejas durvis




Durvju un virsloga fragments. Karoga turētājs

10.

Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli

	 <i>Skats no Jelgavas ielas. 1960-tie</i>	 <i>Mucenieku ielas sākums. 1970-tie</i>
11.	Reģistrācijas / apsekojuma datums	
	05.09.2012.	

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Raina iela 21-2	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230047002	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	20.gs. I puse	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	2 stāvi	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Palīgēka izvietota zemes gabala DR stūrī uz robežām ar ielu un blakus zemes gabalu. Plānā burta „L” konfigurācijas būve ar viena spārna garenfasādi pret ielu.	
2.6.	Stils		
2.7.	Funkcija, tips	Kultūras nama palīgēka	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Nav identificējami	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Vienslīpnes, koka konstrukcija	
3.4.	Durvis	Galvenajā fasādē nav	
3.5.	Logi	Koka	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Skārds	
4.2.	Ārsienu apdare	Ķieģeļi bez apdares	
4.3.	Funkcionālas detaļas	1 augsts ķieģeļu skurstenis, metāla restes logiem	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Mūra plastika – pilastrī, logailu noslēgumā pusloka arkas, 2.st.līmenī ritmiski virs 1.st. logiem izkārtoti padziļinājumi ar apmestām vertikālām joslām centrā	
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1930.g. Kuldīgas plānā ēka vēl nav attēlota.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	3	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	3	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	4	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	

8.	Novietne plānā
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas
	 <i>Skats no L.Paegles ielas uz ēkas DR stūri</i>



Skats uz ēkas DA stūri. Fonā – Sv. Annas baznīcas tornis

10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**




L. Paegles ielas sākums. 1950-tie (?)

11. **Reģistrācijas / apsekojuma datums**

05.09.2012.

1.	Vietas dati	
1.1.	Vieta	Kuldīga
1.2.	Adrese	Raiņa iela 21
1.3.	Kadastra Nr.	62010230047001
1.4.	Īpašumtiesības	Pašvaldības īpašums
2.	Ēkas dati	
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks	
2.2.	Būvniecības gads	1909.g.
2.3.	Pārbūves gads	
2.4.	Stāvu skaits	2-4 stāvi (atšķirīgi dažādos spārnos)
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz zemes gabala robežas pie Raiņa un L.Paegles ielu krustojuma. Z fasāde piekļaujas Alekšupītei. Burta "U" konfigurācijas plāna būve ar galveno fasādi pret Raiņa (Mucenieku) ielu
2.6.	Stils	
2.7.	Funkcija, tips	Publiskā ēka, kultūras nams
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-
3.	Konstrukcijas	
3.1.	Pamati	Mūra lentveida
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris
3.3.	Jumta konstrukcija	Pamatapjomam gar Raiņa ielu – divslīpju ar nošļauptu galu pret L.Paegles ielu; augstākajam apjomam ar gala cienu pret ZR – mansarda jumts; L.Paegles ielai un Alekšupītei paralēlajiem divstāvu apjomiem – divslīpju; visam - koka konstrukcija
3.4.	Durvis	Koka
3.5.	Logi	Koka
4.	Būvmateriāli un detaļas	
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi, skārds
4.2.	Ārsienu apdare	Krāsots apmetums
4.3.	Funkcionālas detaļas	Ķieģeļu un metāla skursteņi
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Vienkārša mūra plastika – reljefas taisnstūra palodzes, vertikāli pilastri, kurus sākotnēji vainagojuši torņveida noslēgumi, profilētas starpdzegas un dzegas, kā arī L.Paegles un Raiņa ielu krustojuma akcents – nošķelts ēkas stūris, nedaudz noapaļots 2.stāva līmenī, kur t.s. aklo logu ietver dekoratīvi mūrēta apmale
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums	
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves elements, veido ielas fronti, vienlaikus uzsverot Raiņa un L.Paegles ielu stūri. Masīvais apjoms jau sākotnēji būvēts kontrastā apkārtnē mazstāvu apbūvei, bet pēc apkārtnējo ēku sagraušanas II pasaules kara beigās un Mucenieku ielas izbūves ēka kļuvusi par plašā panorāmā un no daudziem skatu punktiem ievērojamu objektu. Savas smagnējās arhitektūras dēļ ēka īpaši pretrunīgi vērtējama skatā no Raiņa un Mucenieku ielas krustojuma – situāciju varētu uzlabot apbūves atjaunošana Raiņa ielā starp Nr.19 un 21 (plānotā skvēra vietā).	
6.	Vēsturiskā informācija	
	Kuldīgas Sadraudzīgā biedrība izveidota 1882.g., vēlāk izveidojusi bibliotēku, kori un teātri. Sākotnēji ēka celta kā Sadraudzīgās biedrības nams. Ēkā atradusies arī krājaizdevu sabiedrība (vēsturisks foto). 20.gs. 20.gados ēkā tika organizētas strādnieku sapulces, uzstājušies Saeimas deputāti no strādnieku un zemnieku frakcijas, tostarp rakstnieki – Leons Paegle un Linards Laicens. Apbūve nama apkārtnē sagrāta II pasaules kara beigās - 1945.g.maija uzlidojumā. Kā liecina vēsturiski fotoattēli, Raiņa iela pie ēkas galvenās fasādes bijusi bruģēta un ielas līmenis līdz šodienai nav izteikti mainījies. No 2003.g. ēkā darbojas pašvaldības aģentūra Kuldīgas kultūras centrs - lielajā zālē ir 470 skatītāju vietas, bet 1.stāvā ir kinozāle ar 56 vietām. Kopš 2006.g. 2.stāvā darbojas arī Mazā zāle. Ēkā jau vēsturiski demonstrēts kino - 1909.g. prese vēstīja, ka "The Imperial Kino" rāda "gaismas un skaņu efektu teātri". KKC darbojas Tautas teātris (no 1974.g.), Tautas koris "Vārtava" (1977.g.), Tautas deju ansamblis "Venta" (1970.g.), divas Tautas lietišķās mākslas studijas – "Varavīksne" (1974.g.) un "Kjocis" (1982.g.), kā arī Fotostudija "Kuldīga" (1983.g.).	

7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	5	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Originalitāte	3	
7.5.	Tehniskais stāvoklis	3	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Kultūrvēsturiski vērtīga ēka	
8.	Novietne plānā		
	 <i>Ēkas novietnes shēma</i>		
9.	Fotofiksācijas		
	 <i>Skats uz ēkas DA stūri no Jelgavas ielas Nr.11 zemes gabala</i>		



Skats uz ēkas ZR fasādi no Mucenieku un Raiņa ielas krustojuma



Fasādes fragments ar galveno ieeju



Skats uz ēkas Z stūri



Skats uz Raiņa ielu un Alekšupītes tiltiņu

10. Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli



Nami Sadraudzīgās biedrības apkārtnē. Biedrības nams vēl bez apmetuma. 1920-tie



Krājaizdevu sabiedrības telpas ēkas Z stūrī. 1930-tie



Skats uz L.Paegles ielas sākumu 1950-tie (?)



*Skats no Alekšupītes uz galveno fasādi.
1950-tie (?)*



Kultūras nama galvenā fasāde ar skvēru priekšplānā. 1950-tie (?)



Kultūras nams 1968.g.



Kultūras nams no Mucenieku ielas puses. 1970-tie (?)




Centrā - Kultūras nama ZR siena ar Ļeņina attēlu. 1980-tie (?)

11.

Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.

1.	Vietas dati		
1.1.	Vieta	Kuldīga	
1.2.	Adrese	Skrundas iela 1	
1.3.	Kadastra Nr.	62010230020001	
1.4.	Īpašumtiesības		
2.	Ēkas dati		
2.1.	Autors / arhitekts / būvnieks		
2.2.	Būvniecības gads	19.-20.gs.mija	
2.3.	Pārbūves gads		
2.4.	Stāvu skaits	1 stāvs, izbūvēts jumta stāvs	
2.5.	Izvietojums zemes vienībā; plāna raksturojums	Galvenā ēka zemes vienībā, izvietota uz robežas pie ielas. Pamatā - taisnstūra plāna būve ar garenfasādi pret Skrundas ielu, Z gala fasāde - slīpa	
2.6.	Stils	Reģionālais	
2.7.	Funkcija, tips	Dzīvojamā	
2.8.	Iepriekš piešķirtais aizsardzības statuss	-	
3.	Konstrukcijas		
3.1.	Pamati	Mūra, lentveida	
3.2.	Sienu materiāli	Ķieģeļu mūris	
3.3.	Jumta konstrukcija	Divslīpju, koka konstrukcija, 1 jumta izbūve (galv.fas.)	
3.4.	Durvis	Ieejas durvis - galvenās fasādes Z galā - koka	
3.5.	Logi	Koka, 20.gs sākums	
4.	Būvmateriāli un detaļas		
4.1.	Jumta materiāls	Māla dakstiņi, skārds (ēkas Z galā)	
4.2.	Ārsienu apdare	Polihroms apmetums, jumta izbūvei – dēļu apšuvums	
4.3.	Funkcionālas detaļas	3 ķieģeļu skursteņi, 3 pakāpieni pie ieejas	
4.4.	Dekoratīvi elementi, rotājums	Dekoratīva, reljefi mūrēta dzega un palodzes	
5.	Pilsētībūvnieciskais raksturojums		
	Ēka ir pārtrauktas perimetrālās apbūves daļa, veido ielas fronti. Apjoms ir būtisks Skrundas ielas apbūves līnijas noslēguma elements un vienlaikus – savienojums ar Jelgavas ielas apbūves grupu. Daļa ēkas galvenās fasādes (Z galā) labi eksponējas tālā Jelgavas ielas perspektīvā (skatā uz centru)		
6.	Vēsturiskā informācija		
	1870.g. Kuldīgas plānā aptuveni tagadējās ēkas vietā atradusies neliela koka ēka. Tagadējā apjoma ēka attēlota 1913.g. plānā.		
7.	Vērtējums		
	Vērtību grupa	Balles vērtību skalā 1..5, ar augstāko novērtējumu „5”	Skaidrojums / piezīmes
7.1.	Arhitektoniskā vērtība	4	
7.2.	Kultūrvēsturiskā vērtība	4	
7.3.	Vides vērtējums apkārtnes kontekstā	4	
7.4.	Oriģinalitāte	3	Zuduši logu slēgi, ieejas durvis
7.5.	Tehniskais stāvoklis	4	
7.6.	Saglabāšanas vērtība	4	
	Piešķirtā kategorija	Vēsturiska ēka	


8.	Novietne plānā  <i>Ēkas novietnes shēma</i>
9.	Fotofiksācijas  <i>Galvenā fasāde</i>
	 <i>Gala fasāde pret Jelgavas ielu</i>  <i>Dekoratīvā dzega</i> <i>Reljefās palodzes un slēgu fiksatori</i>



Galvenā ieeja




Logs galvenajā fasādē



Ēkas A fasāde. 2012.g.

10. **Vēsturiskas fotogrāfijas, attēli**



Ēkas A fasāde. 1920-tie



Skats uz ēku talā Jelgavas ielas perspektīvā (kreisajā pusē – f-ka „Vulkāns”). 1920-tie

11.

Reģistrācijas / apsekojuma datums

05.09.2012.