


FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

BAZNĪCAS IELA 11A, 62010060078001

adrese

IEVA PORIETE/LAURA LŪSE 18.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					20.gs. 20.gadi		
pamatapjoma fasāde							Galvenā fas.– sarkano kieģeļu mūrējums ar dekoratīvām šuvēm. Gala fas. un fas. pret Baznīcas 13 – ne- šuvots dzelteno kieģeļu mūrējums.
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Sākotnējās kieģeļu palodzes analogas fasādēm.
cokols							
durvis							Ks. konstatēts uz sākotnējām ārdurvīm.
					1.ks 2030Y20R		
logi							Domājams, sākotnējie logi krāsoti durvju tonī.
slēgi							
piezīmes						Domājams, šajā peri- odā durvis un logi nav pārkrāsoti.	Ēka apsekota no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Bazniicas_11a_62010060078001_fasade1
Skats uz ēku dienvidaustrumiem.



Bazniicas_11a_62010060078001_fasade2
Ēkas dienvidu fasādes fragments.



Bazniicas_11a_62010060078001_fasade3
Ēkas ziemeļu fasāde.



Bazniicas_11a_62010060078001_fragments1
Sākotnējs (20.gs.20.gadu) daļēji slēgts balkons. Sānu plaknēs esošajiem logiem zudušas šproses.



Bazniicas_11a_62010060078001_durvis1
Sākotnējas durvis ar oriģinālo aprīkojumu. 20.gs.2.pusē aila pazemināta ieliekot dzelzsbetona pārsedzi.



Bazniicas_11a_62010060078001_logs1
Sākotnējs (20.gs.20.gadu) 3.stāva logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Bazniicas_11a_62010060078001_logs2
Sākotnējs (20.gs.20.gadu) 2.stāva logs ar
oriģinālo aprīkojumu.

datē- jums	celtniecība	20.gs.20.gadi
	pārbūves	-
stāvu skaits		3
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	akmens
	sienas	ķieģeļi izšuvoti
	zemiņi	ķieģeļi izšuvoti
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	16; 1 aploda
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprikojums	15S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	4; 2 balkona
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN(V virsl.); 1KN
	aprikojums	6S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	4M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1MN pie fasādes
dekors	sākotnējs	Ķ palodzes; Ķ dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas		2 S balkoni (augšējais ar jumtiņu); 1S MET enkurs
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 11A

kadastrs	62010060078001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	14.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/5
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
pagalma ēka, redzama no Skolas ielas. Apjoma mērogs un fasāžu arhitektūra organiski iekļaujas apbūvē, norobežojot publiski pieejamo viesnīcas "Metropole" pagalmu no Skolas ielas.

zudumi
2 S logi balkonā

autentiskuma pakāpe	95%
apjoms - 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 90 %; apdare - 95 %; dekors un detaļas – 90 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
galveno ārdurvju nomaiņa; neatbilstošo logu nomaiņa un aillas platuma atjaunošana

primārās rīcības
labot teknes un notekas; pamatu stiprināšana, lai apturētu mūra deformācijas

piezīmes
viesnīcas "Metropole" galā 1.stāvam sākotnēji saimniecības funkcija; 3 logus neredz