

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					20.gs. 20.gadi		
pamatapjoma fasāde							Fas. pret upi – nešuvots dzeltēno ķieģeļu mūrējums Pārējās fas. – sarkano ķieģeļu mūrējums ar dekoratīvām šuvēm.
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Sākotnējās ķieģeļu palodzes – sarkano ķieģeļu mūrējums ar dekoratīvām šuvēm.
cokols							
durvis							Vēsturiskās ārdurvis nav apsekotas.
logi							Sākotnējie logi nav apsekoti.
slēgi							
piezīmes							Ēka apsekota no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Bazniīcas_11a_62010060078002_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Bazniīcas_11a_62010060078002_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Priekšplānā zudušas piebūves nospiedums.



Bazniicas_11a_62010060078002_fasade3

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Piebūve izveidota nedaudz vēlāk. Sākotnēji, domājams, bijis lievenis.



Bazniicas_11a_62010060078002_logs1
Sākotnējais (20.gs.20.gadi) logs ar oriģinālo aprīkojumu.

datē-jums	celtniecība	20.gs.20.gadi
	pārbūves	20.gs.1.p. ? (piebūve)
stāvu skaits		1, izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris, koks piebūvei
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģelis
	sienas	ķieģelis, koks piebūvei
	zemiņi	ķieģelis
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakst., apakšā skaidas; J šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	akmens, ķieģelis, apmet. piebūves zonā
	sienas	ķieģelis šuvots, V dēļi piebūvē
	zemiņi	ķieģelis šuvots
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 2KN; 1aploda
	aprikojums	2S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1K
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprikojums	1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteji	sākotnēji	1 M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	ķieģeļu starpdzega, ķieģeļu palodzes (vietām izdrupušas); kokā griezta vējdēja fragments
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas		MET enkurs; J lievenis ar solu
apkārtnes elementi		pagalma ēka

adrese
Baznīcas 11A

kadastrs	62010060078002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	14.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
pagalma ēka, kas labi iekļaujas apkārtējā apbūvē un veido stilistiski vienotu ķieģeļu arhitektūras kompleksu.

zudumi
1 aizmūrēts logs; zudusi piebūve ēkas galā

autentiskuma pakāpe	83%
apjoms - 95 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 25 %; apdare - 100 %; dekors un detaļas – 95 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un ārdurvju nomaiņa; vilņotā šifera seguma nomaiņa pret skārdu

primārās rīcības
jāsalabo notekas; jumta seguma remonts

piezīmes
piebūves vietā, domājams, sākotnēji tikai lievenis