



Bazniīcas_2_4_62010230007001_0006001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Bazniīcas_2_4_62010230007001_0006001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Bazniicas_2_4_62010230007001_0006001_dzega1
Vēsturiska (19.gs.sāk.) dēļu starpdzega.



Bazniicas_2_4_62010230007001_0006001
_fragments1
Vēsturisks koka pilastrs.



Baznīcas_2_4_62010230007001_0006001_fragments2
Vēsturiskas jumta izbūves.

datē-jums	celtniecība	19.gs.sāk. (vidējā ēka)
	pārbūves	19.gs.sāk. (gals pret Baznīcas 6); 1839.-1870to sāk. (gals pret rātsnamu; pārbūvē fasādes- likvidē kolonādi)
stāvu skaits		2; izbūvēti bēniņi; pagrabs
Konstrukcija		1.st - mūris ; 2.st. -guļbūve
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	guļbaļķi, ķieģeļi
	zeldmiņi	koka
jumts	forma	trīsslīpju
	vēst. izbūves	5
	jaunas izbūves	-
	materiāls	māla dakstiņi, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA; S un V guļbaļķi
	zeldmiņi	V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4 aplodas
	pēc 20.gs.v.	17K skatlogi; 28KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3KN (3J virslogi); 4 MET N
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2B
	aprīkojums	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2M
dekors	sākotnējs	dēļu starpdzega ar modiljoniem; dēļu dzega
	vēsturisks	K apmales, pilastrī, lizēnas; dēļu starpdzega ar modiljoniem; dēļu dzega
	pēc 20.gs.v.	K griežti aizsegdēļi; K dzega (pret pagalmu); K apmales
detalās		2 MET karogkāta turētāji
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 2/4

kadastrs	62010230007001/0006001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	14.07.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē
kontekstā ar apkārtnējo apbūvi; rātslaukuma apbūves daļa; fokusējas vēsturiskos skata punktos virzienā uz jauno rātsnamu

zudumi
Ventilācijas izbūves jumtā pret Baznīcas ielu; 1.st.skatlogiem un veikalu durvīm aizlaidnes

autentiskuma pakāpe	67%
apjoms -100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība -5%; apdare - 60 %; dekors un detaļas – 70 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomainīšana; izveidot skursteņiem atbilstošu nobeigumu un tos apmest

primārās ricības
-

piezīmes
1.stāvā ēkām bijis lievenis ar kolonādi; iespējams, vecāko ēku fasādes pārbūvētas vienlaicīgi ar ēkas pret rātsnamu celtniecību; skatlogi izveidoti 20.gs.20.,30.gados