


FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA PORIETE/IEVA JEKŠEVICA 18.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1800– 1813.g.	1850to g.sāk.				
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti uz pamatapjoma ielas fasādes mūra daļas.
			1.ks 0540Y10R	2.ks 3020Y30R	3.ks 5005R80B	4.ks 3010Y40R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Ielas fasādēs mūra daļā uz koka dzegas konstatēti 2 ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
cokols							Galā pret rātsnamu jauns apmetums.
durvis							Vēsturiskās durvis nav saglabājušās.
logi							Vēsturiskie logi nav saglabājušies.
slēgi							
piezīmes		Koka pamatapjoma sāk. un vēst. ks nav saglabājušies.	1847.gadā pēc uguns- grēka ēku paplašina un apmet.				Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Bazniicas_5_62010060102001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Bazniicas_5_62010060102001_fasade2
Skats uz ēku no austrumiem.



Bazniicas_5_62010060102001_fragments1
Mezonīna fragments. Redzama
sākotnējā (19.gs.1.cet., līdz 1813.g.)
dzega un lizēna.



Bazniicas_5_62010060102001_fragments2
Sākotnējā (19.gs.1.cet., līdz 1813.g.) jumta izbūve. Daļēji zuduši priekšējie dekoratīvie dēļi.



Bazniīcas_5_62010060102001_dzega1
Sākotnēja (19.gs.1.cet., līdz 1813.g.) dzega.

datē-jums	celtniecība	1800.-1813.g. (pēc VKPAI PDC mater.)
	pārbūves	19.gs.1.p. (ar asimetrisku mezonīnu); 1850to sāk. (mūra gals); no 1973 g.-restaurācija
stāvu skaits		1,5; 2 pret upi; izbūvēti bēniņi; pagrabs
Konstrukcija		guļbūve; mūris - ielas fasādes daļa pret rātsnamu un gala siena
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	guļšķautņi; mūris - gala siena pret rātsnamu
	zeldmiņi	koka; mezonīni - guļšķautņi
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	2S; 2S mezonīni
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	akmens; galā pret rātsnamu JA
	sienas	guļšķautņi; VA un JA
	zeldmiņi	V un J dēļi
	mezonīni	guļšķautņi
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	23K; 11KN
	aprīkojums	varbūt dažī stūreņi
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2K (J virslogs); 1KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1B pakāpiens
	pēc 20.gs.v.	1 ķieģeļu; 2MAN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1M
	pēc 20.gs.v.	1M
dekors	sākotnējs	K dzegas, K lizēnas
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēļi; K apmales, lizēnas
detalās		2005.g.vējrādis
apkārtnes elementi		Aleškūpītes krastā; granīta stabiņi pie Aleškūpītes

adrese
Baznīcas 5

kadastrs	62010060102001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	2

novērtējums pilsētvidē
kontekstā ar apkārtnējo apbūvi; rātslaukuma apbūves daļa; fokusējas vēsturiskos skata punktos virzienā uz jauno rātsnamu un ir viena no Kuldīgas vecpilsētas apbūvi simbolizējošām celtnēm

zudumi
jumta izbūves; slēgi; mainīti pagraba logu vēsturiskie gabarīti; daļēji zuduši jumta izbūvju priekšējās plaknes dekoratīvie dēļi

autentiskuma pakāpe	55%
apjoms -100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 60 %; dekors un detaļas – 15 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās rīcības
-

piezīmes
1797.g.kartē redzama vecā rātsnama vieta (iesp., pagrabs saglabājušās arī konstrukcijas); vēsturiskajās fotogrāfijās cokols apmests; upes pusē virs Aleškūpītes uzbūvēta kafejnīcas terase un koka konstrukcijas lete