





FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

BAZNĪCAS IELA 6 62010230014001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 14.07.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			19.gs.3.cet.				
2.stāva fasāde		Pirmajos krāsojuma slāņos konstatētas biezās, tumšās, kristāliskas apdares, kam nav iespējams noteikt tonus. Krāsas slāņu precizēšanai nepieciešams veikt ķīmiskās analīzes.					Krāsojums skatīts 2.st. un zeltinī. Ks sniegti hronoloģiskā secībā bez konkrētas slāņa kārtas numura atšifrēšanas.
			4040Y20R	6020G90Y	5005B80G	1030Y30R	
1.stāva fasāde			Jauns gluds, nesen krāsots apmetums, v.ks nav saglabājušies.				
dekoratīvie elementi					Atbilstošs dek.elementu krāsojums nav konstatēts.	Atbilstošs dek.elementu krāsojums nav konstatēts.	Jumta dzega, starpdzega, pilastrī.
			Balts (dzega)	Balts (dzega)			
cokols							
			1.ks Sodrēju melns	3.ks Sodrēju melns	5.ks Sodrēju melns	8.ks 2020Y20R	
durvis			Vēsturiskie ks nav saglabājušies (durvis remontētas noņemot iepr. kr.) krāsojums būtu nosakāms atsedzot lielu kontrollaukumu.				leejas durvis Baznīcas ielas fasādē.
logi							19.gs.3.cet. logu aplodas Baznīcas ielas fasādē. V.ks saglabājušies tikai cokola loga aplodai.
			1.ks 5005R80B	3.ks 5005R80B	5.ks 2005Y80R	8.ks 1515Y30R	
slēgi							
piezīmes		Sniegti periodam raksturīgie krāsu toni.					Apsekotas abas ielu fasādes visā augstumā.



Bazniicas_6_62010230014001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Bazniicas_6_62010230014001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Bazniicas_6_62010230014001_fragments1
Sākotnēja (19.gs.sāk.) koka starpdzega un vēsturiska koka lizēna un zelmiņa dēļu apšuvums.



Bazniicas_6_62010230014001_fragments2
19.gs.3.cet. izveidots mezonīns.



Bazniīcas_6_62010230014001_durvis1
19.gs.3.cet. durvju komplekts.



Bazniīcas_6_62010230014001_logs1
19.gs.3.cet. loga aploda un slēgu viru kāši, vērtnes –
20.gs.2.puse.



Bazniicas_6_62010230014001_logs2
19.gs.3.cet. loga aploda un slēgu viru
kāši, vērtnes – 20.gs.2.puse.



Bazniicas_6_62010230014001_logs4
19.gs.3.cet. loga aploda un metāla restes.

datē-jums	celtniecība	19.gs.sāk.
	pārbūves	19.gs.3.cet. (1.st.mūris, mezonīns); 20.gs.2.p. (pagalma piebūve); 1972.g.kapitālais remonts
stāvu skaits		2,5; izbūvēti bēniņi; pagrabs
Konstrukcija		1.st - mūris ; 2.st. -guļbūve
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	kieģeļi
	zeldmiņi	koka , mezonīns koka
jumts	forma	mansards ar pilna augstuma zeldmini
	vēst. izbūves	V mezonīns
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J un V māla dakstiņi; mezonīnam skārds
sienu apdare	pamati, cokols	VA fakturēts, stipri labots
	sienas	1.st. VA, labots; 2.st.guļbaļķi
	zeldmiņi	V un J dēļi un latas
	mezonīni	V dēļi
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5 aplodas (19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	2K; 35KN
	aprīkojums	3V; 2V kāši
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	2 kāši
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (V virslogs, 19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	1KN (vairogs); 2 MET N ; 1K (J virslogs)
	aprīkojums	1 V viras
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3MN
dekors	sākotnējs	K dzegas, starpdzegas; dēļu starpdzegas
	vēsturisks	koka lizēnas; dēļu dzegas; MA lizēnas
	pēc 20.gs.v.	K palodzes; K apmales; MA palodzes
detalās		1V MET restes; 1 zvana mehānisma fragments
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 6

kadastrs	62010230014001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	14.07.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka, uztverama no vēsturiski nozīmīgiem skatu punktiem; veido rātslaukuma apbūvi; ir viena no pilsētas apbūvi simbolizējošām ēkām

zudumi
Stipri mainīts ailojums Baznīcas ielas fasādes 1.stāvā; slēgi; aiztaisīta logaila Baznīcas ielas fasādes 2.stāvā

autentiskuma pakāpe	63%
apjoms -90 %; jumta forma - 90 %; būvgaldniecība - 10%; apdare - 65 %; dekors un detaļas – 60 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; izveidot skursteņiem atbilstošu nobeigumu un tos apmest

primārās rīcības
jumta seguma remonts

piezīmes
3 logus neredz; 18.gs.b.bijusi mazāka K saimniecības ēka; 1.st.logiem bijušas 19.gs.3.cet. vērtnes ar siluetgriezumu (kā virslogam); 1.stāvā gar Baznīcas ielu bijis lievenis ar kolonādi