



Bazniicas_7_62010060057001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Bazniicas_7_62010060057001_fasade2
Skats uz ēkas dienvidaustrumu
fasādi.



Bazniīcas_7_62010060057001_fasade3
Skats uz ēkas ziemeļu fasādi.



Bazniīcas_7_62010060057001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Kreisajā pusē esošā piebūve uzcelta no 1839.-1870to gadu sākumam.



Bazniicas_7_62010060057001_fragments1
Galvenās fasādes fragments ar 19.gs.1.cet.
izveidoto mezonīnu un 20.gs.2.pusē
izgatavoto vējrādītāja kopiju.



Bazniicas_7_62010060057001_fragments2
Iespējams, 19.gs.1.puses skurstenis. Mansarda dzega – 20.gs.2.puse.



Baznīcas_7_62010060057001_durvis1
19.gs.1.puses durvju komplekts un seglīstes.



Baznīcas_7_62010060057001_durvis2
19.gs.3.cet. durvju komplekts.



Bazniicas_7_62010060057001_logs1
19.gs.3.cet. logs ar oriģinālo
aprikojumu un seglistēm.

datē-jums	celtniecība	1670.g.
	pārbūves	1743.g.; 19.gs.1.cet.; 1839.-1870to sāk. (piebūve); 1982.g.
stāvu skaits		1,5; 2 pret upi; izbūvēti bēniņi; pagrabs
Konstrukcija		Guļbūve; statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu (1982.g. remontētajās daļās)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	guļšķautņi; piebūves gala siena apmūrēta ?
	zeldmiņi	koka
jumts	forma	mansards ar pusšļautiem galiem; piebūvei divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	5 jumta logi
	materiāls	V un J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	V apmetums, labots
	sienas	V un J guļšķautņi; VA piebūves gala sienā, labots; V un J? dēļi
	zeldmiņi	V un J dēļi
	mezonīni	V dēļi
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 apl.; 4 (2.st.galv.fasādē, 19.gs.3.cet.); 1
	pēc 20.gs.v.	23K; 5KN;
	aprikojums	4V (19.gs.3.cet.); 1 (rokoko)
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	6K
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (V virsl., 19.gs.1.p.); 1 (V virsl., labots)
	pēc 20.gs.v.	2K; 2KN (1J virslogs)
	aprikojums	1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2B?; 1BN; 1B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3MA
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	K griezti aizsegdēļi; guļšķautņu pilastri; dēļu dzegas, labotas; frontona dēļu dzegas ar modiljoniem
	pēc 20.gs.v.	K apmales, dēļu dzegas
detāļas		3V MET enkuri; 1V MET karogkāta turētājs; 1MET vējrādis (kopija); galvenajā fasādē 2 granīta pakāpieni
apkārtnes elementi		Aleksupītes krastā; granīta stabiņš ēkas stūrī; tiltiņam 3 granīta stabiņi

adrese
Baznīcas 7

kadastrs	62010060057001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	14.05.09

arhitektoniskā vērtība	2
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	2

novērtējums pilsētvidē
Kontekstā ar apkārtnējo apbūvi. Arhitektoniski un telpiski nozīmīga ielas frontes apbūves daļa. Fokusējas vēsturiskos skata punktos un ir viena no Kuldīgas vecpilsētas apbūvi simbolizējošām celtnēm

zudumi
1 logs frontonā; slēgi piebūves galā

autentiskuma pakāpe	58%
apjoms -100 %; jumta forma - 95 %; būvgaldniecība - 10 %; apdare - 50 %; dekors un detaļas – 35 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nokrāsot logu aprikojumu vienā tonī ar logiem; likvidēt jumta logus; atbilstošs durvju krāsojums

primārās rīcības
-

piezīmes
1 logu neredz; lielākai daļai logu kvalitatīvi logu un slēgu aprikojuma atdarinājumi; loga komplekts - viet.nozīmes mākslas piemineklis (18.gs.b.-20.gs.70tie g.); durvju kompl.-viet.nozīmes mākslas piemineklis (19.gs.1.p.)