

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA PORIETE/LAURA LŪSE 18.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1839. – 1870.g.				
pamatapjoma fasāde							Fasādes nekrāsotas.
piebūves fasāde							20.gs. 1.puses piebūves fasāde un durvis nekrāsotas.
dekoratīvie elementi							Ks. konstatēti uz logu, durvju apmalēm.
			1.ks 5005B20G		2.ks 6502Y		
cokols							Sākotnējie un vēsturiskie ks. nav konstatēti.
durvis			Skatīt dek. elem. toni.		Skatīt dek. elem. toni.		Ks. konstatēti uz sākotnējām ārdurvim.
			1.ks 5005B20G		2.ks 6502Y		
logi							Sākotnējie logi nav apsekoti.
slēgi			Skatīt dek. elem. toni.		Skatīt dek. elem. toni.		Ks. konstatēti uz sākotnējā slēga aizvērtā stāvoklī.
			1.ks 5005B20G		2.ks 6502Y		
piezīmes				Domājams šajā peri- odā dek.el. durvis, logi un slēgi nav pārkrāsoti.		Domājams, šajā peri- odā dek.el. durvis, logi un slēgi nav pārkrāsoti.	Ēka apsekota no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Bazniicas_7a_62010060108001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Bazniicas_7a_62010060108001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Bazniņas_7a_62010060108001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Bazniņas_7a_62010060108001_durvis1
Sākotnējās (19.gs.3.cet.) durvis ar oriģinālo aprīkojumu un apmalēm.



Bazniicas_7a_62010060108001_durvis2
Sākotnējas (19.gs.3.cet.) durvis ar vēsturisku virslogu, oriģinālo aprīkojumu un apmalēm.



Bazniicas_7a_62010060108001_slegi1
Sākotnēji (19.gs.3.cet.) slēgi ar oriģinālo aprīkojumu un apmalēm.

datē-jums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	piebūves – 20.gs.1.p. (pašreiz saglab. 1)
stāvu skaits		2; 3 pret upi
Konstrukcija		Statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koks
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	2V logi jumta plaknē
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	guļšķautņi
	zeldmiņi	V un J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	7 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	ir viru kāši uz aplodām
slēgi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	1S
ārdurvis	sākotnējas	1(V virslogs); 1
	vēsturiskas	2
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	2S; 2V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	K griezti aizsegdēļi ; K logu un durvju apmales
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		Alekšupītes krastā

adrese
Baznīcas 7A

kadastrs	62010060108001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	5/2 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
pilsētās iekšpagalmu vēsturiskai apbūvei raksturīga saimniecības ēka; Alekšupītes krasta apbūves daļa

zudumi
20.gs.1.p.bijušas slēgtas kāpnes uz 2.stāvu

autentiskuma pakāpe	90%
apjoms - 90 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība – 80 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas – NAV %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās rīcības
jumta seguma remonts; gala sienas konstr. remonts; piebūves remonts (nav pamati)

piezīmes
saimniecības ēka ar sākotnēju funkciju un augstu autentiskuma pakāpi; 1.logu neredz