



Bazniicas_11a_62010060078001_fasade1
Skats uz ēku dienvidaustrumiem.



Bazniicas_11a_62010060078001_fasade2
Ēkas dienvidu fasādes fragments.



Bazniicas_11a_62010060078001_fasade3
Ēkas ziemeļu fasāde.



Bazniicas_11a_62010060078001_fragments1
Sākotnējs (20.gs.20.gadu) daļēji slēgts balkons. Sānu plaknēs esošajiem logiem zudušas šproses.



Bazniicas_11a_62010060078001_durvis1
Sākotnējas durvis ar oriģinālo aprīkojumu. 20.gs.2.pusē aila pazemināta ieliekot dzelzsbetona pārsedzi.



Bazniicas_11a_62010060078001_logs1
Sākotnējs (20.gs.20.gadu) 3.stāva logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Bazniicas_11a_62010060078001_logs2
Sākotnējs (20.gs.20.gadu) 2.stāva logs ar
oriģinālo aprīkojumu.