



Bazniīcas_11a_62010060078002_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Bazniīcas_11a_62010060078002_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Priekšplānā zudušas piebūves nospiedums.



Bazniicas_11a_62010060078002_fasade3

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Piebūve izveidota nedaudz vēlāk. Sākotnēji, domājams, bijis lievenis.



Bazniicas_11a_62010060078002_logs1
Sākotnējais (20.gs.20.gadi) logs ar oriģinālo aprīkojumu.