

Pielikums
Kuldīgas novada būvvaldes sēdes protokolam
11.11.2025. prot. Nr.46, p. 10

Fiziskām un juridiskām personām piederošas vai piekrītošas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

ALSUNGA

N.p.k.	Adrese	Zemes gabala, uz kura atrodas būve, kadastra apzīmējums	Būves funkcija	Būves kadastra apzīmējums	FOTO	Būvju kategorija
1	Ēdoles iela 3, Alsunga, Kuldīgas novads	62420080059	Šaimniecības ēka	62420080059002		A;B;C
2	"Īves", Alsunga, Kuldīgas novads	62420080350	Ēka	Bez kadastra apzīmējuma		B;C
3	Liepu iela 4, Alsunga, Kuldīgas novads	62420080340	Graudu noliktava	62420080340001		B;C
			Noliktava	62420080340002		B;C

			Kantoris-laboratorija	62420080340003		C
4	Krasta iela 8, Alsunga, Kuldīgas novads	62420080597	Dzīvojamā ēka	62420080362011		B;C
5	Parka iela 7, Alsunga, Kuldīgas novads	62420080123	Saimniecības ēka	62420080123002		B;C
6	Radziņi, Alsunga, Kuldīgas nov.	62420080504	Veikals	62420080507001		B;C

Kuldīgas novada pagastos esošas, fiziskām un juridiskām personām piederošas vai piekrītošas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

ALSUNGAS PAGASTS

N.p.k.	Adrese	Zemes gabala, uz kura atrodas būve, kadastra apzīmējums	Būves funkcija	Būves kadastra apzīmējums	FOTO	Būvju kategorija
1	"Palāči", Alsungas pagasts, Kuldīgas novads	62420120140	Betonēta bedre	Bez kadastra apzīmējuma		C;B
2	"Krūmiņi", Alsungas pagasts, Kuldīgas novads	62420120155	Šķūnis	62420120155007		B;C
			Kūts	62420120155005		A;B;C

			Saimniecības ēka	62420120155002		A;B;C
3	"Mazgrāveri", Alsungas pagasts, Kuldīgas novads	62420120201	Drupas	Bez kadastra apzīmējuma		A;B;C
4	"Galiņi", Alsungas pagasts, Kuldīgas novads	62420040033	Drupas	62420040033006		A;B;C
5	"Kalniedzlejas", Alsungas pagasts, Kuldīgas novads	62420040140	Kūts	62420040140003		A;B;C
6	"Pie Ziedlejām 4", Alsungas pagasts,	62420040139	Šķūnis	62420040139006		A;B;C

6	Kuldīgas novads (Klijas)	62420040139	Kūts	62420040139007		A;B;C
7	"Ziedlejas 3", Alsungas pagasts, Kuldīgas novads	62420040001	Kūts	62420040001001		A;B;C
8	"Remeri", Alsungas pagasts, Kuldīgas novads	62420050200	Dzīvojamā ēka	62420050148001		A;B;C
			Šķūnis	62420050148005		B;C
9	"Vecais gateris", Alsungas pagasts, Kuldīgas novads Adrese: "Paulīnes", Alsungas pag., Kuldīgas nov. ;	62420080330	Darbnīca	62420080330001		A;B;C
			Noliktava	62420080330002		A;B;C

			Šķūnis-noliktava	62420080330006		A;B;C
10	Galdniecība	62420080417		62420080417001		C;B
11	"Imantas", Almāle, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads	62420090124	Dzīvojamā ēka	62420090124001		A;B;C
12	"Ziedlejas 7", Alsungas pagasts, Kuldīgas novads	62420040194	Kūts	62420040139002		A;B;C
13	"Jaunā māja", Alsungas pagasts, Kuldīgas novads: īpašums "Jaungraudiņi"	62420050028	Dzīvojamā ēka	62420050028001		A;C

14	"Šķēpeles", Alsungas pagasts, Kuldīgas novads	62420050004	Šķūnis	62420050004002		B;C
15	"Almāle 4", Almāle, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads	62420090282	Dzīvojamā ēka (4 dzīvokļi)	62420090282001		C

Klasifikācija veikta, ievērojot Kuldīgas novada domes 28.03.2024. Saistošos noteikumus Nr. 5/2024 "Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi":

Sagruvusi ēka (būve) - A kategorijas būve – būve, kurai stihiskas nelaimes, avārijas, personu darbības vai bezdarbības rezultātā daļēji vai pilnīgi sagruutas nesošās konstrukcijas, un kas nav izmantojama un/vai atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai.

Cilvēku drošību apdraudoša būve - B kategorijas būve – potenciāli bīstamā tehniskajā stāvoklī, t.i., būve ar atklātām logu un durvju ailām, kas nav noslēgtas vai arī daļēji noslēgtas, tai skaitā nepabeigtās būvniecības objekti, ēkas (būves) avārijas un bīstamā tehniskā stāvoklī, ar nedrošām konstrukcijām, kuras var nokrist, apgāzties vai iebrukt.

Vidi degradējoša būve - C kategorijas būve –, kuras uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 9.1.-9.8.punktā noteikto prasību neievērošana, kā arī būves, kurām veikta pilnīga vai daļēja konservācija, bet nav novērsta pilsētvides ainavu bojājošā ietekme, tai