


Fiziskām un juridiskām personām piederošas vai piekritošas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

ĒDOLES PAGASTS

N.p.k.	Adrese	Zemes gabala, uz kura atrodas būve, kadastra apzīmējums	Būves funkcija	Būves kadastra apzīmējums	FOTO	Būvju kategorija
1	„Krejotava”, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads	62460060425	Krejotava	62640060425002		A;B;C
			Pagrabs	62460060425003		B;C
2	"Gobas", Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads	62460060382	Saimniecības ēka	62460060382005		A;B;C
3	"Klētis", Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads	62460060426	Klēts	62460060426001		A;B;C
4	"Katli", Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads	62460060445	Katlu māja	62460060445001		B;C
			Rezerves daļu noliktava	62460060298005		C

5	"Krāces", Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads	62460060298	Katlu māja-garāža	62460060298006	  	C
6	"Komplekss", Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads	62460050116	Ēka	62460050116001		A;B;C
			Šķūnis	62460050116004		A;B;C
			Šķūnis	62460050116005		A;B;C
7	"Apškalniņi", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads	62460050001	Angārs	62460050001001		A;B;C
			Angārs	62460050001002		B;C
		62460050022	Saimniecības ēka- svāri	62460050022019; 62460050022020		B;C
			Zāl. cehs	62460050022021		B;C
			Zāl. Kalte	62460050022022		B;C
			Katlu māja	62460050022023		

8	"Apškalni". Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads		Noliktava	62460050022024	 	B;C
			Pagrabs	62460050022026		B;C
		NINO ir pie īpašuma "Apškalni" ar nosaukumu "Viļuma Apškalni", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads	Zāgētava	62460050022018		B;C
		NINO ir pie īpašuma "Apškalni" ar nosaukumu "Viļuma Apškalni", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads	Kartupeļu dzesējamā telpa	62460050022027		C
9	"Viļuma Apškalni", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads (būvju īpašums)	62460050022	Katlu māja (attēlā pa kreisi)	62460050022017		C
10	"Vecie Apškalni", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads	62465050001	Liellopu ferma	62460050022010	 	B;C
11	"Mātru kalte", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads	62460050117	Kalte	62460050117001		B;C
			Svaru māja	62460050117002		C
12	"Vecmātras", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads	62460050132	Ēka	62460050132007	 	B;C

	"Jaunmātras", Edoles pagasts, Kuldīgas novads	62460050024	Dzīvojamā ēka	62 460 050 024 001		A,B,C
13	"Graviņas", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads	62460050042	Kūts-šķūnis	62460050043002		A;B;C
			Pagrabs	62460050043003		B,C
			Šķūnis	62460050043004		B,C
14	"Sluķi 2", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads	62460030113	Kūts	62460030113002		A;B;C

Klasifikācija veikta, ievērojot Kuldīgas novada domes 28.03.2024. Saistošos noteikumus Nr. 5/2024 “Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”:

Sagruvusi ēka (būve) - A kategorijas būve – būve, kurai stihiskas nelaimes, avārijas, personu darbības vai bezdarbības rezultātā daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, un kas nav izmantojama un/vai atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai.

Cilvēku drošību apdraudoša būve - B kategorijas būve – potenciāli bīstamā tehniskajā stāvoklī, t.i., būve ar atklātām logu un durvju ailām, kas nav noslēgtas vai arī daļēji noslēgtas, tai skaitā nepabeigtās būvniecības objekti, ēkas (būves) avārijas un bīstamā tehniskā stāvoklī, ar nedrošām konstrukcijām, kuras var nokrist, apgāzties vai iebrukt.

Vidi degradējoša būve - C kategorijas būve –, kuras uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 9.1.-9.8.punktā noteikto prasību neievērošana, kā arī būves, kurām veikta pilnīga vai daļēja konservācija, bet nav novērsta pilsētvides ainavu bojājošā ietekme, tai skaitā nepabeigti būvniecības objekti”.