

Fiziskām un juridiskām personām piederošas vai piekritošas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves

RAŅĶU PAGASTS

N. p.k.	Adrese	Zemes gabala, uz kura atrodas būve, kadastra apzīmējums	Būves funkcija	Būves kadastra apzīmējums	FOTO	Būvju kategorija
1	"Lāstekas" ēka ar nosaukumu "Līceniķi ferma", Raņķu pagasts, Kuldīgas novads	62780020138	Kūts	62780020138001		A;B;C
2	"Zaigas" ēka ar nosaukumu "Līceniķi ferma", Raņķu pagasts, Kuldīgas novads	62780020259	Kūts	62780020138003		B;C

3	"Silarāji", Raņķu pagasts, Kuldīgas novads	62780020044	Lopbarības šķūnis	62780020044001	 	B;C
4	Lielā iela 9, Smilgas, Raņķu pagasts, Kuldīgas novads	62780040100	Dzīvojamā ēka	62780040100001		B;C
5	"Macīši", Raņķu pagasts, Kuldīgas novads	62780040050	Kūts	Bez kadastra apzīmējuma	 	B;C

6	"Irbes", Raņķu pagasts, Kuldīgas novads	62780020046	Šķūnis	62780020046002		A;B;C
---	---	-------------	--------	----------------	---	-------

Klasifikācija veikta, ievērojot Kuldīgas novada domes 28.03.2024. Saistošos noteikumus Nr. 5/2024 “Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”:

Sagruvusi ēka (būve) - A kategorijas būve – būve, kurai stihiskas nelaimes, avārijas, personu darbības vai bezdarbības rezultātā daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, un kas nav izmantojama un/vai atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai.

Cilvēku drošību apdraudoša būve - B kategorijas būve – potenciāli bīstamā tehniskajā stāvoklī, t.i., būve ar atklātām logu un durvju ailām, kas nav noslēgtas vai arī daļēji noslēgtas, tai skaitā nepabeigtās būvniecības objekti, ēkas (būves) avārijas un bīstamā tehniskā stāvoklī, ar nedrošām konstrukcijām, kuras var nokrist, apgāzties vai iebrukt.

Vidi degradējoša būve - C kategorijas būve –, kuras uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 9.1.-9.8.punktā noteikto prasību neievērošana, kā arī būves, kurām veikta pilnīga vai daļēja konservācija, bet nav novērsta pilsētvides ainavu bojājošā ietekme, tai skaitā nepabeigti būvniecības objekti”.