










FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

BAZNĪCAS IELA 21, 62010060027001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 12.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes	Ieejas durvju krāsojuma shēma
			1870.g.sāk. – 1879.g.					
pamatapjoma fasāde							Ks skaits dots pēc ielas fasāžu. situācijas. 4.ks 1.st. virs logiem iedzīlējumos reklāmas.	 <p>3.ks. 4.ks.</p>
2.stāva koka fasāde		1.ks 4040Y50R	2.ks 6000N	3.ks 4030Y	4.ks 5020R90B			
dekoratīvie elementi		Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.				Pilastrī, starpdzega, jumta dzega, atika, logu apmales.	
		1.ks 4040Y50R	2.ks 6000N	3.ks 6030G70Y	4.ks 5010R90B			
cokals							Cokola krāsojumi nav konstatēti, jo tam 20.gs. 2.pusē mainīts apmetums.	
durvis							Sāk. galvenās ieejas durvis ielas fasādē.	
		1.ks āderēj. F:5030Y10R Dz:7020Y10R	2.ks 5040Y40R	3.ks Skat. shēmu	4.ks Skat. shēmu		3.,4. ks skat. durvju krāsojuma shēmu. →	
logi							Ēkā vēsturiskie logi nav saglabājušies.	
slēgi							Nav slēģu.	
piezīmes			Pagalma piebūves cokolstāvam vēst. ks nav konstatē- ti, 2.,3. st. jauni apšuvu- ma dēli.				Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1. un 2.st. līmenī.	
							Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.	

KRĀSU TONI
3.ks.

