



Baznīcas\_13\_62010060001001\_fasade1  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Baznīcas\_13\_62010060001001\_fasade2  
Skats uz ēkas ziemeļu fasādi.



Baznīcas\_13\_62010060001001\_fasade3  
Skats uz ēku no austrumiem.

datējums	celtniecība	20. gs.sāk. (pēc 1906.g.)
	pārbūves	20.gs.1.cet. (pēc 1910.g.uzbūvē 1 logu asi pie "Metropoles"); 20.gs.2.p.(kapit.remonts)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris galv.fasādē; koks
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	mūris galv.fasādē; koks
	zeldmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA, labots
	sienas	VA, labots (pret Baznīcas ie.); J dēļi; ķieģeļi (nedaudz pret pagalmu)
	zeldmiņi	J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3K; 20KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA lizēnas, dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsegdēlis; K apmales
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Baznīcas 13</b>

kadastrs	62010060001001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē
Kontekstā ar apkārtējo apbūvi. Iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā. Arhitektoniski nav akcentēts stūra novietojums.

zudumi
?

autentiskuma pakāpe	48%
Apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 20%; dekors un detaļas -20%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa

primārās ricības
-

piezīmes
Ēka šādā apjomā parādās 1797.g.kartē (koka ēka). Domājams, nodegusi 1906.g.