















FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 13.05.2009

inventarizators, datums

| datējums | līdz 1800.g. | 19.gs.s. – 19.gs.40.g. | 19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet. | 19.gs.4.cet. | 20.gs.1.cet. | 20.gs.2.cet. | Piezīmes |
|----------------------|---|---------------------------|---|--|--|---|--|
| | 18.gs.2.p. | | 19.gs.vidus– 1870.gadi. | 19.gs.3.cet.b. | | | |
| pamatapjoma fasāde | Sākotnējās koka konstrukcijas 1.st. fasādēs nav redzamas. | |  |  |  |  | Ks skaits dots pēc ielas fasādes situācijas. 7.ks ēkas kreisajā pusē krāsotas reklāmas. |
| piebūves fasāde | | | Skatīt pamatapjoma fasādes toni. | Skatīt pamatapjoma fasādes toni. | Skatīt pamatapjoma fasādes toni. | Skatīt pamatapjoma fasādes toni. | Piebūve nedaudz vēlāka par pamatapjomu. |
| | | | 1.ks 4502B | 4.ks 4502B | 7.ks 1002B | 9.ks 0515Y30R | |
| dekoratīvie elementi | | |  |  |  |  | Pilastrī, logu palodzes sandriki, jumta dzega. |
| | | | 1.ks 1002Y50R | 4.ks Kaļķu balts | 7.ks Kaļķu balts | 9.ks Kaļķu balts | |
| cokols | | |  |  | Tumšāk pelēks cokols. konstatēts vēst.fotoatt. | Tumšāk pelēks cokols. konstatēts vēst.fotoatt. | Sākot ar 5.ks precīza slāņu secība nav nosakāma. |
| | | | 1.ks Sodrēju melns | 4.ks 5020Y60R | | | |
| durvis | | |  |  |  |  | Skatītas galvenās ieejas durvis ielas fasādē. |
| | | | 1.ks āderēj. F:2030Y20R Dz:5030Y30R | 4.ks 4030Y30R | 6.ks 1502Y | 8.ks 4050Y60R | |
| logi | | | Skatīt durvju āderējuma tonus. | Skatīt durvju toni. | Skatīt durvju toni. | Skatīt durvju toni. | Logu krāsojums skatīts uz aplodas. |
| | | | 1.ks āderēj. F:2030Y20R Dz:5030Y30R | 4.ks 4030Y30R | 6.ks 1502Y | 8.ks 4050Y60R | |
| slēgi | | | | | | | Vēsturiskie slēgi zuduši. |
| | | | | | | | |
| piezīmes | | | 2.,3.ks. atkārtota 1.ks sistēma, 2.,3.ks. logi un durvis pelēcīgas. | 5.ks fasādes pamatapjoms g.pelēks, logi un durvis pelēki, 6.ks fasāde dzeltenīga, logi un durvis nav pārkrāsoti. | 8.ks fasādes pamatapjoms g.dzeltens, logi un durvis zaļas. | | Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu. |
| | | | | | | | |



Bazniicas_14_62010060071001_fasade1

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Zelminī saglabājušās 18.gs.2.puses pildrežģa konstrukcijas. Piebūve uzcelta līdz 1870to g. sāk., nedaudz vēlāk kā ēkas pārbūve no 19.gs.v. - 1870to g. sāk.



Bazniicas_14_62010060071001_fasade2

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Zelminī saglabājušās 18.gs.2.puses pildrežģa konstrukcijas.



Bazniicas_14_62010060071001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Bazniicas_14_62010060071001_fragments1
Galvenās fasādes centrālās daļas fragments ar 19.gs.v.-19.gs.70to gadu sāk. izveidoto fasāžu apdari un logiem. Izņēmums ir frontona loga vērtne, kas nomainīta 20.gs.2.pusē.



Baznīcas_14_62010060071001_fragment2
Esošās logailas un logi izveidoti 20.gs.2.pusē, kad likvidēts skatlogs un durvis. Uz fasādes redzamas 20.gs.1.puses reklāmas.



Baznīcas_14_62010060071001_dzega1
Dēļu dzega (19.gs.v.-19.gs.70to gadu sāk.).



Bazniicas_14_62010060071001_durvis1
Durvis ar sandriku (19.gs.v.-19.gs.70to gadu sāk.). Virslogs -
20.gs.2.puse.



Bazniicas_14_62010060071001_durvis2
19.gs.v.-19.gs.70to gadu sāk. nosegvairodzīņš, kas papildināts
ar 19.gs.beigu nosegvairodzīņu un rokturi.



Bazniicas_14_62010060071001_durvis3
Vēsturiskas durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Bazniicas_14_62010060071001_logs1
19.gs.v.-19.gs.70to gadu sāk. logs. Apakšējās vērtnes nomainītas
20.gs.2.pusē. Augšējām vērtņēm oriģinālais aprīkojums.



Bazniicas_14_62010060071001_logs2
19.gs.v.-19.gs.70to gadu sāk. loga vira un slēģu viras kāsis.



Bazniicas_14_62010060071001_logs3
Atkārtoti izmantota, domājams, 18.gs.beigu loga vira.



Baznīcas_14_62010060071001_logs4
19.gs.v.-19.gs.70to gadu sāk. loga aploda un metāla restes.

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| datējums | celtniecība | 18. gs.2.p. (sākotnēji koka) |
| | pārbūves | 19.gs.v. - 1870to g.sāk. (pašreizējais veidols); piebūve nedaudz vēlāka, bet arī līdz 1870to g.sāk. |
| stāvu skaits | | 1,5; izbūvēti bēniņi |
| Konstrukcija | | mūris |
| sienu materiāls | pamati, cokols | akmens, ķieģeļi |
| | sienas | ķieģeļi |
| | zelmīņi | S pildrežģis |
| jumts | forma | divslīpju |
| | vēst. izbūves | 1S mezonīns; 1V mezonīns; 2V |
| | jaunas izbūves | 1 jumta logs |
| | materiāls | V māla dakstiņi |
| sienu apdare | pamati, cokols | VA, daudz labots |
| | sienas | VA |
| | zelmīņi | VA |
| | mezonīni | VA |
| logi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 23; 2 aplodas |
| | pēc 20.gs.v. | 8K; 7KN; 1PL |
| | aprīkojums | 19V |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | - |
| ārdurvis | sākotnējās | - |
| | vēsturiskas | 1 (J virslogs); 1 |
| | pēc 20.gs.v. | 1K |
| | aprīkojums | 2V |
| kāpnes | sākotnējās | - |
| | vēsturiskas | 1 granīta kopā ar B bruģa pakāpieniem |
| | pēc 20.gs.v. | 1BN |
| skursteņi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 4MA (A daļēji zudis) |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| dekors | sākotnējs | - |
| | vēsturisks | MA pilastrī, starpdzegas, sandriki, palodzes, logu apmales, lizēnas; dēļu dzega; frontonā dēļu dzegas ar modiljoniem |
| | pēc 20.gs.v. | MA palodzes |
| detaljas | | 2V MET restes; 1MET karogkāta turētājs |
| apkārtnes elementi | | vārtu stabs ar M sētas fragmentu |

| |
|--------------------|
| adrese |
| Baznīcas 14 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 62010060071001 |
| reģistrators | Zanda Bikše / Daiga Lēvalde |
| datums | 13.05.09 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| arhitektoniskā vērtība | 4/3 potenciāli |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 3 |
| tehniskais novērtējums | 7 |

| |
|---|
| novērtējums pilsētvidē |
| Ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā. |

| |
|--|
| zudumi |
| slēgi bijuši un zuduši tikai gala un pagalma fasāžu 1.st.; lievenis pagalma pusē |

| | |
|--|-----|
| autentiskuma pakāpe | 78% |
| Apjoms - 90 %; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 70 %; apdare - 70%; dekors un detaļas -80% | |

| |
|---|
| ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai |
| likvidēt jumta logu |

| |
|--|
| primārās ricības |
| labot jumta segumu, teknes; novērst gala fasādes mūra deformācijas; pazemināt zemes līmeni un atjaunot hidroizolāciju pagalma fasādē |

| |
|---|
| piezīmes |
| ielas fasādē vēsturiski bijuši 2 skatlogi un veikala durvis |