























FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

BAZNĪCAS IELA 17, 62010060058001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 07.05.2009

inventarizators, datums

datējums	18.gs. 60./70.-tie g	1797-1813.g.	19.gs. 2.cet.	19.gs.3.cet. lidz 1870.g.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde								Ks konstatēti ielas fasādē uz vēsturiskā dēļu apšuvuma.
			1.ks 5030G70Y	3.ks 4020Y40R	4.ks 2020G20Y	5.ks 1510Y10R	6.ks 6020Y40R	
1. piebūves fasāde								Ks konstatēti uz 19.gs.2.cet. piebūves apmetuma.
			1.ks 3050Y90R	Nav pārkrāsota	2.ks Kalku balts	3.ks 0520Y40R	4.ks 1040Y30R	
2. piebūves fasāde						Skatīt 1.piebūves fasādes toni.	Skatīt 1.piebūves fasādes toni.	Ks konstatēti uz 19.gs.3.cet. piebūves apmetuma.
				1.ks 3030Y80R	2.ks Kalku balts	3.ks 0520Y40R	4.ks 1040Y30R	
dekoratīvie elementi								Ks konstatēti uz 1.piebūves 1.ks krāsotajiem rustiem, logu apmalēm un starpdzegas. Rustiem un logu apmalēm pelēkas krāsas ēnojums. Vēlākos apdares posmos detaļas nav izceltas.
			1.ks Kalku balts					
cokols								Ks konstatēti uz 19.gs.2.cet. piebūves cokola. Pamatapjoma ielas fasādes cokols labots. Vēsturiskie ks nav saglabājušies.
			1.ks 7005R80B	Nav pārkrāsots	2.ks Kalku balts	3.ks 8005R80B	4.ks 3005R80B	
durvis				 				Ks konstatēti uz pamatapjoma ielas fasādes galveno ieejas durvju aplodas.
			1.ks 2005G50Y	3.ks āderējums F: 1030Y20R Dz: 5040Y20R	4.ks 6030Y	5.ks 2005G80Y	6.ks 4020Y40R	
logi								Pamatapjoma ielas fasādē logu aplodām ks tikpat kā zuduši. Iespējams, 2. un 3.ks atbilst durvju 2. un 3.ks.
durvju slēgi					Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Ks konstatēti uz pamatapjoma ielas fasādes 19.gs. beigu durvju slēgiem aizvērtā stāvoklī. Logu slēgi 20.gs. 2.puse.
					1.ks 6030Y	3.ks 2005G80Y	4.ks 4020Y40R	
piezīmes	Sākotnējie ks, domājams, zuduši.	Pamatapjoma ks, domājams, zuduši.	Pamatapjoma ielas fasādei dēļu apšuvums.	Pamatapjoma 2.ks brūngani dzeltens, durvis āderētas.	Durvju slēgi 2.ks krāsoti gaiši dzeltenīgi.			Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Bazniicas_17_62010060058001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem.



Bazniicas_17_62010060058001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Bazniīcas_17_62010060058001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem.



Bazniīcas_17_62010060058001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Lielā piebūve uzcelta 19.gs.2.cet. (pēc 1839.g.), mazā piebūve – 19.gs.3.cet. (līdz 1870to gadu sākumam).



Bazniicas_17_62010060058001_fragments1
19.gs.2.cet. piebūves fragments ar oriģinālajiem logiem un fasādes krāsojumu.



Bazniicas_17_62010060058001_durvis1
19.gs.2.cet. durvju komplekts un apmales.



Baznīcas_17_62010060058001_durvis2
Vēsturiskas durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_17_62010060058001_logs1
19.gs.2.cet. logs. Augšējām vērtņēm atkārtoti izmantots 18.gs.3.cet.
aprīkojums. Apakšējās vērtnes un to aprīkojums – 20.gs.sāk.



Bazniicas_17_62010060058001_logs2
19.gs.2.cet. loga fragments ar atkãrtoti izmantotu 18.gs.3.cet. Aprikojumu.



Bazniicas_17_62010060058001_slegi1
19.gs.beigu durvju slēgi ar oriģinãlo aprikojumu.



Baznīcas_17_62010060058001_detala1
Vēsturiskas metālkaluma restes.



Baznīcas_17_62010060058001_detala2
Divi metāla karogkātu turētāji.
Augšējais – vēsturisks, apakšējais,
domājams, 20.gs.vidus.



Baznīcas_17_62010060058001_detala3
Vēsturiskas metālkaluma restes.

datējums	celtniecība	18.gs.60.,70.g.
	pārbūves	19.gs.2.cet. (pēc 1839.g.); 19.gs.3.cet. (līdz 1870to g.sāk.)
stāvu skaits		1; pagalmā 2; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		guļbūve; piebūves mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koks; ķieģeļi
	zeldmiņi	koks; ķieģeļi piebūvēm
jumts	forma	Divslīpju; divslīpju ar pusšļauptiem galiem piebūvei
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA, daudz zudis un labots
	sienas	V dēji; VA, daļēji zudis
	zeldmiņi	V dēji, laboti; VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4; 5 aplodas
	pēc 20.gs.v.	11K (3 pakešu); 19KN (3 pakešu);
	aprīkojums	1 un vairāki viru kāši (18.gs.3.cet.); 3V;
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 (durvju)
	pēc 20.gs.v.	5KN
	aprīkojums	8V, daļēji
ārdurvis	sākotnējas	1 S iekšdurvis, apšūtas ? (V virslogs)
	vēsturiskas	1 (V virslogs, 19.gs.2.cet); 4
	pēc 20.gs.v.	4KN (1J virslogs); 1K
	aprīkojums	8V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3K; 1KN; 1B bruģis N;
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4MA
	pēc 20.gs.v.	1MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	MA un dēļu dzegas; MA starpdzega; K durvju un logu apmales, sandriki; K griezti aizsegdēļ
	pēc 20.gs.v.	K palodzes, logu apmales
detaljas		3VMET restes; 2MET karogkāta turētāji
apkārtnes elementi		daļā pagalma saglabājies bruģis

adrese
Baznīcas 17

kadastrs	62010060058001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvīdē
ēka izvietota uz iedibinātās būvlaiides un labi iekļaujas apkārtējā apbūvē un ielas ainavā

zudumi
slēgi; logu apmales galvenajā un gala fasādēs; vairāki logi; daudz zudis cokolstāva apmetums; aizmūrētas 2V durvju ailas

autentiskuma pakāpe	66%
Apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 20 %; apdare - 80%; dekors un detaļas -30%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; apmetuma atjaunošana pagalma pusē (lai aizsegtu 20.gs.b.mūra fragmentus) ; atjaunot zudušās detaļas galv.fasādē

primārās ricības
Novērst tālākas mūra deformācijas pagalma piebūvēs un mūra sienās; sakārtot notekas; uzlikt zeldmiņos lietūs dēļus

piezīmes
Gala logiem izmantotas 1V logu ziemas vērtnes; 1 logu neredz