













FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 12.,13.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			līdz 1870to gadu sāk.	19.gs.b.			
pamatapjoma fasāde							Krāsu toni skatīti visās ēkas fasādēs.
			1.ks 1002B	3.ks 1500N		4.ks 2002B	
piebūves fasāde				Skatīt pamatapjoma fasādes toni.		Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Piebūve uzcelta nedaudz vēlāk par pamatapjomu.
			1.ks 0515Y30R	2.ks 1500N		3.ks 2002B	
dekoratīvie elementi							Cokola profils izvilīts 20.gs.2.cet. sākumā. Citi dek.elem. ap- sekošanai no kāpnēm nav pieejami.
						Kaļķu balts	
cokols							Cokola krāsojums skatīts ielas un sānu fasādēs.
			1.ks 6502B	3.ks 6500N		4.ks 3502Y	
durvis						Atbilstošs durvju krāsojums nav zināms.	Krāsu toni skatīti uz aplodas. Vērtņēm gandrīz pilnībā zuduši ks, nav iespējams konstatēt polihromiju.
			1.ks 3040Y30R Iesp-āderējuma fona tonis.	2.ks 5040Y90R			
logi				Skatīt durvju toni.		Atbilstošs logu krāsojums nav zināms.	Krāsu toni nemti dažādu periodu logiem. Skatīt piezīmes.
			1.ks āderējums F:3030Y20R Dz:6030Y30R	1.ks 5040Y90R	1.ks 4040Y30R		
slēgi							
piezīmes			2.ks pamatapj. krāsots tāda pat toni kā piebūves 1.ks, cokols tumši pelēks. Loga ks skatīts piebūves korpusa sākotējam logam ēkas pagalma fasādē.	Loga krāsas tonis nemts ielas fasādes 19.gs.beigu logam.	Loga ks skatīts 20.gs.s. logām ēkas pamatapj. pagalma fasādē.	Šī un vēlāku periodu krāsojumu sistēmas nav precīzi nosakāmas.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Baznīcas_20_62010060066001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Baznīcas_20_62010060066001_fasade2
Skats uz ēkas ziemeļaustrumu fasādi.
Dzīlumā redzamā piebūve uzcelta
nedaudz vēlāk par pamatapjomu.



Bazniicas_20_62010060066001_fasade3
Skats uz ēkas dienvidrietumu fasādi.



Bazniicas_20_62010060066001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Kreisajā pusē esošā piebūve uzcelta nedaudz vēlāk par pamatapjomu.



Bazniicas_20_62010060066001_durvis1
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) durvju komplekts (iespējams,
izmantotas vecākas vārtnes, kas pārveidotas)



Bazniicas_20_62010060066001_durvis2
19.gs.3.cet. durvju komplekts. Virslogs zudis.



Bazniicas_20_62010060066001_durvis3
Vēsturiskas durvis.



Bazniicas_20_62010060066001_logs1
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_20_62010060066001_logs2
20.gs.1.puses logs.



Baznīcas_20_62010060066001_logs3
Sākotnēja (19.gs.3.cet.) loga aploda ar oriģinālajām restēm.



Bazniicas_20_62010060066001_logs4
19.gs.beigu loga vira.



Bazniicas_20_62010060066001_detala1
Vēsturisks karogkāta turētājs.

datējums	celtniecība	19.gs.3.cet. (līdz 1870to g.sāk.)
	pārbūves	piebūve - 19.gs.3.cet. (līdz 1870to g.sāk.); 20.gs.sāk. - ielas korpusa pagalma fasādes ailojums
stāvu skaits		2; izbūvēts jumts; pagrabs
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2K
	materiāls	V un J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA, labots
	sienas	SA; VA
	zelmīņi	SA; VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	13; 11 aplodas
	vēsturiski	14
	pēc 20.gs.v.	1KN; 2K; 1 aploda
	aprīkojums	12S; 11V; viru kāši
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs); 1 (virslogs zudis)
	vēsturiskas	2
	pēc 20.gs.v.	3K; 1KN (J virslogs)
	aprīkojums	1V; 1S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	2B
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1M; 2MA
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA dzegas, starpdzegas, sandriki, palodzes; dēļu dzega
	vēsturisks	MA starpdzega, palodzes; dēļu dzega
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		MET reste pagraba loga aplodā; V MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		bij.bruģis pagalmā

adrese
Baznīcas 20

kadastrs	62010060066001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	13.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūvē un apkārtējā vidē

zudumi
1 durvis galv. fasādē; betona kāpņu marga; 1 izdedzis logs; lievenis ar balkonu pagalma fasādē; aizmūrēti pagraba logi; domājams, piebūve pret Baznīcas 22 (20.gs.2./3.cet. ?); piebūvē 1 logaila aizmūrēta

autentiskuma pakāpe	76%
Apjoms - 80 %; jumta forma - 85 %; būvgaldniecība - 40 %; apdare - 85%; dekors un detaļas -90%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
likvidēt J jumta izbūves

primārās ricības
ēkas konservācija, ja ēka netiek remontēta un ekspluatēta; tekņu un noteku remonts

piezīmes
ielas fasādei augsta autentiskuma pakāpe; 1.st.bijuši veikali; bijuši vārti starp ēku Baznīcas ielā Nr. 17; cokoldaļā saglabājušās vecākas ēkas konstrukcijas; galvenās ārdurvis pagarinātas, aploda vienreiz pārveidota un arī pagarināta